

FRESH VEŠ j.d.o.o.

Krsišće 37

10000 Zagreb

IBAN: HR1124840081135009567

OIB: 12729111466

Tel: +385 98 540 667

Kupac: **ALMIRA OPERTA**

ŠTEFANOVEC 145

10000 Zagreb

OIB:40053441920

Datum računa: 31.12.2019.

Mjesto izdavanja Zagreb

Dospijeće : 31.01.2020.

Način plaćanja : transakcijski račun

Datum isporuke 31.12.2019..

RAČUN br. : VP/70/2019

Vrijeme izdavanja: 31.12.2019. , 12 : 15

Izradio : K.Grljević

Rbr.	Naziv	Jmj	Kol	Cijena	PDV	Neto cijena	Neto iznos
1	LG Giant C RV1329AD55	kom	1	390,00	/	390,00	390,00
	Eletrična sušilica rublja						
2	LG Giant C -F1069FD2PS	kom	1	890,00	/	890,00	890,00
	Perilica rublja 10kg						
3	LS-EMP 500 DOUBLE	kom	1	280,00	/	280,00	280,00
	Elektronska žetonjera						

Neto vrijednost kn: 1560,00

Ukupno za platiti kn : 1560,00

Napomena:

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a . Prema članku 90 zakona o PDV-u , PDV nije obračunat.

FRESH VEŠ j.d.o.o.
Za Fresh veš j.d.o.o. :
Zagreb

FRESH VEŠ j.d.o.o.
Krsišće 37
10000 Zagreb
Oib:12729111466

ALMIRA OPERTA
Štefanovec 145 Zagreb

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI I STANJU UREĐAJA

ROBA PREMA RAČUNU – VP/ 70/2019

Ovim zapisnikom je dogovoreno da se uređaji kupuju i preuzimaju prema modelu "viđeno-kupljeno" bez mogućnosti reklamacije i povrata.

Dana 31.12.2019. je zajednički napravljen pregled uređaja i utvrđeni nedostaci.

Perilica rublja :

- Utvrđen je broj ciklusa na uređaju i iznosi 2400
- Neispravan dozator sredstva za pranje, napuknut spremnik i oštećena prednja maska
- Curenje na dovodu vode
- Potrgan mehanizam za otvaranje vrata
- Elektronski programator uslijed padova napona ne očitava točno programe
- Mehanička oštećenja na bubnju i brvenoj gumi uređaja (curenje vode na prednjoj maski)
- Nedostaje gornji zaštitni poklopac
- Deformiran pričvrсни mehanizam prednjih vrata

Sušilica rublja:

- Utvrđen je broj ciklusa i iznosi 1650
- Neispravan sustav za filtraciju , napuknut u donjem dijelu
- Mehanička oštećenja unutrašnjeg spremnika
- Deformiran pričvrсни mehanizam prednjih vrata
- Elektronski programator ne mjeri točno vrijeme
- Sustav odvoda zraka ne radi kako treba

Žetonjera

- Oštećeno kućište uređaja
- Očitavanje kovanica neispravno
- Mehaničko oštećenje i deformiracija ulaznog mehanizma

Zajedničkim pregledom uređaja utvrđeni su i zapisani svi vidljivi nedostaci. S obzirom na utvrđene nedostatke nema funkcionalnosti uređaja . Kupac je suglasan s utvrđenim stanjem i preuzima uređaje. .

U Zagrebu 31.12.2019.

FRESH VEŠ j.d.o.o.

FRESH VEŠ j.d.o.o.
Zagreb

Almira Operta

