

PODACI O VOZILU		POPIS OPREME							
MARKA/MODEL/TIP	VW CRAFTER		DA	NE	KOM		DA	NE	KOM
BROJ ŠASIJE	WV1ZZZ2FZE7007057	PROMETNA DOZVOLA	X		-	REZERVNI KLJUČ	X		-
BOJA	BIJELA	KNJIŽICA VOZILA		X	-	REZERVNI KOTAČ/SET ZA POPRAVAK		X	-
PRIJEĐENIH KM	180 167	REGISTRASKE PLOČICE	X		-	UKRASNI POKLOPCI KOTAČA**		X	-
BR. LEASING UGOVORA		POLICA OSIGURANJA		X	-	KROVNI NOSAČI**		X	-
		UPUTE ZA RUKOVANJE		X	-	KUKA ZA VUČU**		X	-
		SERVISNA KNJIŽICA*		X	-	OBVEZNA OPERMA		X	-
		RADIO KARTICA S KODNIM BROJEM/NAVIGACIJSKI DVD**		X	-	ALAT VOZILA		X	-

*ili potvrde o obavijenim servisima i servisnim radovima ukoliko vozilo posjeduje digitalnu servisnu knjižicu
 **ukoliko je navedena oprema isporučena s vozilom

		Vrsta oštećenja													
1	Branik- prednji	-	-												
2	Maska branika-prednja	-	-												
3	Poklopac motora	-	70												
4	Vjetrobransko staklo	-	-												
5	Svjetlo- prednje lijevo	-	-												
6	Blatobran- prednji lijevi	-	UD 12												
7	Retrovizor- lijevi	-	12												
8	Vrata- prednja lijeva	-	-												
9	Prag- lijevi	-	-												
10	Vrata- stražnja lijeva	-	-												
11	Blatobran- stražnji lijevi	-	-												
12	Svjetlo-stražnje lijevo	-	-												
13	Branik- stražnji	-	-												
14	Područje vrata prtljažnog prostora	-	-												
15	Poklopac- stražnji	-	-												
16	Krov	-	-												
17	Svjetlo-stražnje desno	-	-												
18	Blatobran- stražnji lijevi	-	-												
19	Vrata- stražnja desna	-	-												
20	Prag- desni	-	-												
21	Vrata- prednja desna	-	UD												
22	Retrovizor- desni	-	-												
23	Blatobran- prednji desni	-	-												
24	Svjetlo- prednje desno	-	-												
25	Pneumatici	-	-							SA	SAVIJENO	IZ	IZBLIJEĐENO	OB	ODLOMLJENA BOJA
26	Svjetlo za maglu	-	-							SL	SLOMLJENO	HR	HRDA	IZ	IZGREBANO
27	Rezervni kotač/set za popravak	-	-							RA	RAZREZANO	LA	LABAVO	PR	PRUJAVO
28	Ostalo	-	LAMPICA SVJETLO							NA	NAPUKNUTO	NE	NEDOSTAJE	MR	MRLJE
				UD	UDUBLJENO	PO	POHABANO	TO	TOČKASTO OŠTEĆENJE						

Napomena:

Unutrašnjost	Vrsta oštećenja	Prihvatljivo	Neprihvatljivo	Za Raiffeisen leasing preuzeo:	
Obloga stražnje police	-			KRUNO ŠČAN RADIĆ TRCZ 2D automobili d.o.o. Šavska Općina 12 ZAGREB	
Podna tekstilna presvlaka	-				
Sjedało- prednje lijevo	-			Korisnik: TETAŠ D.O.O.	
Sjedało- prednje desno	-				
Sjedało- stražnje lijevo	-			Datum: 26.01.2022 Vrijeme povrata: 10h	
Sjedało- srednje	-				
Vrata- obloga prednja lijeva	-			Potpis korisnika: [Signature] OIB korisnika: 279215119580000	
Vrata- obloga prednja desna	-				
Vrata- obloga zadnja lijeva	-			Ovaj zapisnik temelji se na vizualnom pregledu i ne uključuje detaljan pregled i utvrđivanje tehničke ispravnosti objekta leasinga.	
Vrata- obloga zadnja desna	-				
Pneumatici	Vrsta gume	Profil u mm	Min. dubina	Ovlašteni sudski vještak će izvršiti detaljni pregled vozila i utvrditi sva oštećenja.	
Prednji lijevi	-	-	LIETNE MIN. 2MM ZIMSKE MIN. 4MM		
Prednji desni	-	-	LIETNE MIN. 2MM ZIMSKE MIN. 4MM		
Stražnji lijevi	-	-	LIETNE MIN. 2MM ZIMSKE MIN. 4MM		
Stražnji desni	-	-	LIETNE MIN. 2MM ZIMSKE MIN. 4MM		
Dimenzije	-	-	LIETNE MIN. 2MM ZIMSKE MIN. 4MM		