

Stanje na dan 4. rujna 2023.

Radi propusnosti stropa, dolazi do plavljenja i propadanja unutrašnjosti brodice, a na dijelu i propadanja stropa u daljnjem dijelu.

Broдика se svakom kišom ponovno puni te joj je nakon svake kiše potrebno izlivanje, koje se mora činiti ručno obzirom da akumulator i brodska pumpa više ne rade.

Što više vremena prolazi do brodica rapisno gubi na vrijednosti, no očito za to nikog nije briga.

Znači, doslovno da uslijed nekog većeg nevremena ili pak nemogućnosti upravitelja da jednom tjedno dođe do brodice poslije kiše, brodica će potonuti. Nevjerojatno je kako to ne dopire ni do koga niti je ikog briga.











