

Zagreb, 28. kolovoza 2026. godine

Josipa Jurčić, stečajni upravitelj

Radnička cesta 43, 10 000 Zagreb

e-mail: stecaj@jurciclawn.com

Oznaka spisa: S228

Poslovni broj: **St-263/2025**

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Osijek, Zagrebačka 2

Stečajni dužnik: **INDUSTRIEMONTAGE HLS d.o.o. u stečaju, Ulica Augusta Šenoae 11, Slavonski Brod, OIB: 71977905428**

PODNEŠAK STEČAJNOG UPRAVITELJA

k1x putem e-Komunikacije

1. Rješenjem Naslovnog suda poslovni broj St-263/2025-21 od dana 4. studenoga 2025. godine otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, a potpisani je istim rješenjem imenovan stečajnim upraviteljem.
2. Bivši zakonski zastupnik stečajnog dužnika, Nikola Bošnjak, predao je stečajnom upravitelju dva (2) aparata za zavarivanje, i to na način da ih je dostavio na adresu stečajnog upravitelja u Karlovcu, Logorište 19, gdje se predmetne pokretnine i sada nalaze. Uređaji su predani u stanju kakvo je vidljivo iz fotodokumentacije priložene ovom podnesku, pri čemu je iz izgleda uređaja i pripadajućih kabela razvidno da su prije predaje bili odloženi i čuvani na otvorenom, izloženi atmosferilijama.
3. Ovim podneskom stečajni upravitelj dostavlja sudu fotodokumentaciju predmetnih pokretnina, očituje se o njihovom zatečenom stanju i o radnjama poduzetima radi utvrđivanja njihove tržišne vrijednosti te predlaže način unovčenja, kako slijedi.
4. Uvidom u natpisne pločice i oznake na uređajima utvrđeno je da se radi o sljedećim pokretninama:

1. Aparat za TIG zavarivanje Kemppi MasterTig MLS 4000

proizvođač: Kemppi Oy, Lahti, Republika Finska; šifra proizvoda: 6114400; serijski broj (S/N): 20057613; s pripadajućom jedinicom vodenog hlađenja Kemppi MasterCool 10, šifra proizvoda 6122350, serijski broj (S/N) 2083288, montiranom u zajedničko postolje s transportnim kolicima; izvor struje za TIG (WIG) zavarivanje istosmjernom strujom, raspon struje zavarivanja 5–400 A, priključak 400 V trofazno.

2. Aparat za TIG zavarivanje EWM Picotig 200 puls

proizvođač: EWM GmbH, Mündersbach, Savezna Republika Njemačka; prijenosni inverterski izvor struje za TIG (WIG) zavarivanje istosmjernom strujom s pulsom te za zavarivanje obloženom elektrodom, struja zavarivanja do 200 A, priključak 230 V; upravljačka ploča oznake T 1.80-A. Napominje se da natpisna pločica sa serijskim brojem na ovom uređaju prilikom preuzimanja nije bila dostupna očitavanju, slijedom čega serijski broj nije utvrđen.

5. Stečajni upravitelj ukazuje sudu da su predmetne pokretnine predane i zatečene u lošem, zapuštenom i za uporabu neprovjerenom stanju, a osobito na sljedeće okolnosti:

- Na aparatu Kemppi MasterTig MLS 4000 prerezani su kabeli. Na fotografiji u prilogu jasno je vidljiv presječen vodič s razderanom izolacijom i oksidiranom bakrenom jezgrom. Uređaj u zatečenom stanju nije moguće priključiti na električnu mrežu niti staviti u pogon bez prethodne zamjene kabela.
- Kabelski paketi (gorionici s crijevima i maseni vodovi) predani su zamršeni, prljavi, s mjestimično oštećenom i naboranom gumenom izolacijom.
- Kućišta obaju uređaja izrazito su prljava i prašjava, s brojnim ogrebotinama, oštećenjima laka i tragovima korozije na limovima i vijčanim spojevima, što nedvojbeno upućuje na dugotrajnu i intenzivnu uporabu u proizvodnim uvjetima te na čuvanje u neprimjerenim uvjetima prije predaje.
- Uz uređaje nije predana pripadajuća oprema nužna za rad (redukcijski ventili, boce zaštitnog plina, potrošni dijelovi gorionika i dr.), pa uređaji nisu kompletni niti spremni za uporabu.
- Na aparatu Kemppi zatečena je okrugla naljepnica o obavljenom periodičnom ispitivanju električne opreme prema njemačkim propisima („Geprüft — DGUV Vorschrift 3 — nach DIN VDE 0544-4“), sa skalom godina koja završava 2023. godinom. Iz navedenog proizlazi da uređaj potječe iz uporabe u inozemstvu te da posljednje evidentirano ispitivanje sigurnosti potječe najkasnije iz razdoblja do 2023. godine. Uz uređaje nije predan, niti stečajni upravitelj raspolaže, bilo kakvim važećim atestom, uvjerenjem o ispitivanju električne opreme ili servisnom dokumentacijom sukladno propisima Republike Hrvatske, iz čega slijedi da uređaji godinama nisu atestirani niti servisno provjeravani.
- Na kućištima aparata Kemppi zatečene su i barkod-naljepnice s oznakom „Warranty Protection“ (brojevi 2195840717 i 2195840714), kakve se u prometu redovito postavljaju prilikom preprodaje rabljene opreme, iz čega proizlazi da je uređaj i prije stjecanja od strane stečajnog dužnika bio predmetom prometa rabljenom opremom, odnosno da nije stečen kao nov.
- Uređaji nisu ispitani niti stavljeni u pogon. Stečajni upravitelj nije ovlašten niti stručno osposobljen samostalno provoditi ispitivanje električnih uređaja, a s obzirom na prerezane kabele takvo ispitivanje bez prethodnog zahvata ovlaštenog servisera nije ni moguće provesti, a bilo bi i opasno. Slijedom

navedenog, nije izvjesno jesu li uređaji u funkcionalnom stanju, niti se njihova ispravnost može pretpostaviti.

Stečajni upravitelj posebno ističe da okolnost prerezanih kabela na tržištu rabljene opreme predstavlja bitno otegotnu okolnost, budući da potencijalni kupci takvo stanje redovito tumače kao pokazatelj neispravnosti uređaja odnosno kao posljedicu prethodnog onesposobljavanja stroja, zbog čega je uređaj u zatečenom stanju teško utrživ.

6. Radi utvrđivanja okvirne tržišne vrijednosti predmetnih pokretnina stečajni upravitelj poduzeo je sljedeće radnje:

1. Istraživanje javno dostupnih izvora. Pretraživanjem specijaliziranih internetskih portala za promet rabljenom opremom (Machinesseeker/Maschinensucher, Kleinanzeigen, eBay, Njuškalo i drugi), tehničke dokumentacije proizvođača te uz pomoć javno dostupnih alata umjetne inteligencije za analizu fotografija i pretragu izvora, utvrđeno je sljedeće:

- Model Kemppi MasterTig MLS 4000 proizvođač je povukao iz proizvodnje i vodi ga na popisu arhiviranih, odnosno ukinutih proizvoda, pri čemu je u prodajnim materijalima proizvođača posljednji put evidentiran 2020. godine. Predmetni uređaj stoga je star najmanje šest godina, a prema izvedbi kućišta, upravljačke ploče i općem stanju vjerojatno znatno više, u rasponu od deset do dvadeset godina.
- Točnu godinu proizvodnje nije moguće utvrditi iz serijskog broja, budući da proizvođač ne objavljuje javni ključ za očitavanje serijskih brojeva, već ih mogu očitati isključivo proizvođač i ovlašteni distributer.
- Cijene koje se na navedenim portalima postižu za usporedive uređaje odnose se isključivo na uređaje koji su servisirani, ispitani, kompletni s gorionikom i masenim kabelom te se prodaju uz jamstvo trgovca, dakle na uređaje u bitno drugačijem stanju od predmetnih. Takve cijene stoga nisu mjerodavne za utvrđivanje vrijednosti pokretnina u zatečenom stanju.
- Za uređaje u neispitanom stanju, bez jamstva i s oštećenjima kakva su ovdje utvrđena, na dražbama i u likvidacijskim prodajama redovito se postižu cijene u visini tek malog dijela vrijednosti usporedivih ispravnih uređaja.

2. Konzultacije s osobama koje se razumiju u opremu za zavarivanje. Stečajni upravitelj pozvao je i konzultirao više osoba koje se profesionalno i amaterski bave zavarivanjem, radi izjašnjenja o stanju i utrživosti predmetnih uređaja. Sve konzultirane osobe suglasno su ukazale na to da je riječ o vidno i dugotrajno korištenim uređajima, da se bez ispitivanja kod ovlaštenog servisera ne može utvrditi jesu li ispravni te da prerezani kablovi bitno umanjuju njihovu vrijednost i utrživost.

Stečajni upravitelj ukazuje sudu da bi provođenje ispitivanja ispravnosti uređaja kod ovlaštenog servisera, kao i izrada procjene vrijednosti po ovlaštenom sudskom vještaku odgovarajuće struke, iziskivalo dodatne troškove na teret stečajne mase, i to najmanje troškove:

- prijevoza te utovara i istovara uređaja do servisa, s obzirom na njihovu masu i dimenzije;
- zamjene prerezanih kabela, bez čega ispitivanje uređaja Kemppi uopće nije moguće provesti;
- servisnog ispitivanja i izdavanja nalaza o ispravnosti za oba uređaja;
- nagrade i naknade troškova sudskog vještaka za izradu procjene tržišne vrijednosti.

7. Prema saznanjima stečajnog upravitelja, navedeni troškovi po svojoj visini dosežu ili nadmašuju iznos koji je uopće moguće postići prodajom predmetnih pokretnina, pri čemu njihovo snošenje ne bi jamčilo povoljniji ishod unovčenja. Naprotiv, u slučaju da se ispitivanjem utvrdi neispravnost uređaja, uloženi troškovi bili bi u cijelosti izgubljeni, a stečajna masa umanjena.

Stoga stečajni upravitelj ocjenjuje da provođenje ispitivanja i izrada procjene nisu ekonomski opravdani, jer nije izgledno da bi tako nastali troškovi bili namireni iz cijene postignute prodajom, čime bi se izravno umanjila stečajna masa i naštetilo interesima vjerovnika.

Jednako tako, s obzirom na neznatnu vrijednost pokretnina, ni provođenje prodaje javnom dražbom ili javnim prikupljanjem ponuda ne bi bilo svrhovito, budući da bi troškovi oglašavanja, čuvanja i provedbe takvog postupka nadmašili očekivani prihod, uz istodobni rizik neuspjeha prodaje.

8. Nakon obavljenih konzultacija stečajni upravitelj zaprimio je ponudu ponuditelja DOKVEL, obrt za specijalna zavarivanja, vl. Dominik Hrgić, Karlovac, kojom ponuditelj nudi kupnju obiju pokretnina — dakle aparata Kemppi MasterTig MLS 4000 s jedinicom hlađenja MasterCool 10 i aparata EWM Picotig 200 puls — skupno i u zatečenom stanju („po viđenju“), za ukupnu kupoprodajnu cijenu od **600,00 EUR**.

Ponuditelj je upoznat sa svim nedostacima iz ovog podneska, uređaje je osobno pregledao na adresi u Karlovcu na kojoj se isti nalaze te ih preuzima u zatečenom stanju, bez prava isticanja prigovora zbog materijalnih nedostataka, uz vlastito snošenje troškova preuzimanja i prijevoza.

Stečajni upravitelj ocjenjuje ponuđenu cijenu primjerenom i najpovoljnijom koja se u danim okolnostima realno može postići, imajući u vidu zatečeno stanje pokretnina, neizvjesnost njihove ispravnosti, izostanak važećih atesta te činjenicu da ponuda obuhvaća obje pokretnine skupno, čime se stečajna masa oslobađa i daljnjih troškova čuvanja.

Ističe se i da svako daljnje odlaganje unovčenja iziskuje daljnje troškove čuvanja pokretnina te, s obzirom na već utvrđeno stanje uređaja, dovodi do njihova daljnjeg propadanja, čime bi njihova ionako neznatna vrijednost bila dodatno umanjena.

Također, stečajni upravitelj smatra kako bi sredstva zaprimljena unovčenjem trebala biti uplaćena na račun suda, s obzirom na to da navedeni iznos nikako ne bi pokrio troškove provođenja naknade diobe, a kamoli namirenje stečajnih vjerovnika.

9. Slijedom svega navedenog, stečajni upravitelj predlaže Naslovnom sudu da donese odluku kojom se odobrava stečajnom upravitelju prodaja pokretnina iz stečajne mase stečajnog dužnika, i to:

1. aparata za TIG zavarivanje Kemppi MasterTig MLS 4000, šifra proizvoda 6114400, serijski broj 20057613, s pripadajućom jedinicom vodenog hlađenja Kemppi MasterCool 10, šifra proizvoda 6122350, serijski broj 2083288, i
 2. aparata za TIG zavarivanje EWM Picotig 200 puls,
- neposrednom pogodbom, u zatečenom stanju („po viđenju“).

Josipa Jurčić, stečajni upravitelj

Prilog:

1. *Fotografije uređaja.*