

**BROD d.o.o. u stečaju**

Diljska 3

35201 Podcrkavlje

# FOTOELABORAT

**MJERE SIGURNOSTI NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU MLADA VODICA**

Podcrkavlje, prosinac, 2024.

## 1. UVOD

Trgovačko društvo Brod d.o.o. u stečaju posjedovalo je koncesiju za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacijskom polju „Mlada Vodica“. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nadležna institucija, raskinulo je Ugovor o koncesiji za eksploataciju te naložilo trgovačkom društvu Brod d.o.o. u stečaju provedbu sanacije terena i mjera osiguranja radi sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu i okoliš. Rješenjem Ministarstva gospodarstva od 14. svibnja 2024. godine određeno je da se mjere osiguranja moraju provesti do 31. prosinca 2024. godine.

Mjere osiguranja dovršene su tokom 12/2024. sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina. Ovim fotoelaboratom dokumentirane su provedene mjere osiguranja.



Ulaz u eksploatacijsko polje „Mlada vodica“

## 2. OPIS MJERA OSIGURANJA

Prijašnjim rudarskim radovima na južnom dijelu eksploatacijskog polja formiran je osnovni radni plato na koti + 170. Od osnovnog platoa prema sjeveru formiran je pristupni put. Pristupni put vodi do radne etaže na visini +185, radnog platoa na približnoj visini +200 i radnog platoa na približnoj visini +215. Na vrhu kamenoloma postoji nepravilan teren sa visinama od + 230 do + 240.

U toku izvođenja rudarskih radova izrađivane su zaštitne bankine po rubovima radnih etaža, platoa i pristupnog puta. Zaštitne bankine izrađene su nasipanjem jalovinskog materijala.



Izgled zaštitne bankine

Oko svih ostalih opasnih područja postavljena je improvizirana zaštitna ograda. Zaštitna ograda izrađena je pomoću metalnih stupića, paljene žice i trake za označavanje. Zaštitna ograda izvedena je razvlačenjem dva reda paljene žice i jednog reda crveno-bijele trake zbog bolje uočljivosti. Ograda je izvedena oko cijelog eksploatacijskog polja te ja na taj način formiran „krug“ koji sprječava pristup svim opasnim predjelima na eksploatacijskom polju.





Zaštitna ograda

Na svakih 50 m zaštitne ograde postavljene su table sa upozorenjima o mogućim opasnostima. Na svakom mjestu gdje postoji šumski put koji ulazi u eksploatacijsko polje obavezno je postavljena tabla sa upozorenjima.



Tabla sa upozorenjima





Tabla na ulazu šumskog puta

Na jednom dijelu pristupnog puta postoji zaštitna bankina visine 3-5 m. Na tom dijelu nije potrebno postaviti zaštitnu ogradu već je ograda spojena sa zaštitnom bankinom.



Zaštitna bankina preko 3 m



Skica postavljene zaštitne ograde

- Granica eksploatacijskog polja „Mlada vodica“
- Postavljena zaštitna ograda
- Zaštitna bankina visine preko 3m



### 3. FOTOGRAFIJE



Skica sa pozicijama A1-A9 na kojima su nastale fotografije

### 3.1. Fotografije oko pozicije A9









### 3.2. Fotografije oko pozicije A8









### 3.3. Fotografije oko pozicije A7







U pozadini se vidi zaštitna ograda uz pristupni put



### 3.4. Fotografije oko pozicije A6









### 3.5. Fotografije oko pozicije A5









### 3.6. Fotografije oko pozicije A4









### 3.7. Fotografije oko pozicije A3









### 3.8. Fotografije oko pozicije A2









### 3.9. Fotografije oko pozicije A1





