NEVEN JELENOVIĆ, struč.spec.ing. prometa
Stalni sudski vještak za motorna vozila
Drage Šćitara 15, 51000 RIJEKA
OIB 92688712507
Broj ovlaštenja: 4 Su-141/2022

Predmet :

ELABORAT PROCJENE STANJA I VRIJEDNOSTI TERETNOG MOTORNOG VOZILA „MERCEDES-BENZ, ATEGO 818“ SA SAMOISTOVARNIM SANDUKOM“ – VIN BR. WDB9720111K816859 iz 2003., REG. OZN. PŽ 666 LP

NALAZ I MIŠLJENJE



Pregled vozila izvršen 14.06.2024.

NARUČITELJ:
Stečajna upraviteljica PAULA ČANDRLIĆ MESARIČ, Zagrebačka 6, OSIJEK

I PODACI O VLASNIKU VOZILA

Iz prometne dozvole

DB GRADNJA J.D.O.O. u stečaju
CERNIČKA 21
HR- 34000 POŽEGA

NAPOMENA: Prema dostavljenoj dokumentaciji od strane naručioca, vlasnik vozila, pravni subjekt DB GRADNJA doo, nalazi se u stečajnom postupku !

II PODACI O VOZILU

-Vrsta:	Teretni automobil N2
-Marka i tip:	***MERCEDES-BENZ, ATEGO 818***
-Broj šasije:	***WDB9720111K816859***
-Registarska oznaka:	PŽ 660 EP
-Snaga motora:	130 kw – Diesel, EURO III
-Obujam motora:	4249 ccm
-Godina proizvodnje:	2003.
-Datum prve registracije:	24.03.2003..
-Država proizvodnje:	Njemačka
-Prijeđeno Km:	344 859
-Boja:	BIJELA
-Masa praznog vozila:	4550 kg
-Dopuštena nosivost:	2940 kg
-NDM (najveća dopuštena masa):	7490 kg
-Prednja guma 2 kom	Bridgestone V STELL R 18 180 M+S 10 R 17,5, DOT 5015 – potpuno istrošen profil
-Stražnja guma 4 kom:	Bridgestone V STELL R 18 180 M+S Protektirane, 10 R 17,5, DOT 4620 – dubina utora 9,95 mm
-Stanje vozila:	Tehnički neregistrirano i neispravno
-Ugrađeni alat:	Hidraulično podizni sustav teretnog sanduka radi samoiskrcaja tereta - kipanje

NAPOMENA: – vozilo nije registrirano i nema dozvolu sudjelovanja u prometu – istek prometne dozvole 03.10.2023.

Pregled motornog vozila obavljen je dana 14.06.2024. Isti je zatečen parkiran na vanjskom parkirališnom prostoru tehničkog pregleda Krk, na adresi Vršanska 25, 51500 Krk. Isto pri pregledu nije u voznom stanju, obzirom na istek prometne dozvole od 03.10.2023. i potpunu istrošenost prednjih pneumatika, zatečenih na vozilu bez gaznih profila. Također, uslijed stajanja od dana isteka prometne dozvole i nekorištenja istog, električne akumulatorske baterije (2 x 12 V) u potpunosti su ispražnjene, stoga očitanje kilometar brojila nije bilo moguće učiniti. Iz istog razloga pokretanje pogonskog stroja, radi uvida u rad istog niti provjera funkcije hidrauličnog sustava vozila u vidu podizanja sanduka, nije bila moguća. Jedini mogući način utvrđivanja približnog broja prijeđenih kilometara je isčitanje posljednje ispunjenog tahografskog listića, koji je na datum 12.09.2023. imao upis od 344 853 kilometra.

III STANJE KILOMETAR BROJILA: 344 853 km na dan **12.09.2023.**
Prema posljednjem ispunjenom tahografskom listu

IV OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA:

Novonabavna vrijednost vozila određena je iz kataloga orijentacijskih novonabavnih cijena motornih vozila u izdanju "Centra za vozila Hrvatske - JOMOLOGIA" JOM B.0442.04114 na dan 14.06.2024.

Za utvrđivanje sadašnje vrijednosti vozila, uzeta je u obzir ekonomska i tehnička amortizacija predmetnog vozila, zatim sadašnje stanje prema stupnju očuvanosti, načinu eksploatacije, eventualnim postojećim oštećenjima, opremi vozila te prosječnoj vrijednosti na tržištu rabljenih vozila.

Novonabavna vrijednost predmetnog vozila iznosi:

= 35,500,00 €ur + PDV (44.375,00 €ur)

U promatranom vremenu starost vozila je 21 godina i 8 mjeseci, pri čemu s obzirom na kategoriju vozila, način eksploatacije, broj prijeđenih kilometara te svrhu, amortizacija iznosi:

= 27.270,00 €ur + PDV (34.087,50 €ur)

Po odbitku amortizacije od novonabavne vrijednosti vozila, stvarna vrijednost **tehnički ispravnog**, **estetski urednog i registriranog vozila,** na današnji dan iznosila bi:

= 8.230,00 €ur + PDV (10.287,50 €ur)

Međutim, obzirom da su na vozilu pri pregledu 14.06.2024. vizualno i izmjerom utvrđena tehnička, estetska i konstrukcijska oštećenja:

- PVC obloga prednjeg branika središnji dio – raspuknuta – potrebna zamjena
- PVC Lijevi kut prednjeg branika – raspuknut – potrebna zamjena
- PVC narančasti poklopac pokazivača smjera - prednji lijevi – razbijen – potrebna zamjena

- PVC Desni kut prednjeg branika – ostrugan – potrebno reparaturno radioničko bojanje + lakiranje
- Reflektor desni – razbijen – potrebna zamjena
- PVC Narančasti poklopac pokazivača smjera - prednji desni – razbijen – potrebna zamjena
- PVC stepenik za ulazak u kabinu – lijevi – razbijen – potrebna zamjena
- PVC nosač pokazivača smjera u stepeniku – lijevi – potrebna zamjena
- PVC stepenik za ulazak u kabinu – desni – razbijen – potrebna zamjena
- PVC nosač pokazivača smjera u stepeniku – desni – potrebna zamjena
- Sajla podizača kabine– u desnom stepeniku – polomljena – potrebna zamjena
- Limeni nosač registarske oznake – savijen potreban popravak
- Klin za osiguranje kotača vozila – „klocna“ – nedostaje – potrebna dobava
- Poprečni stražnji branik – savijen – potreban popravak
- Bočni limeni štitnik protupodlijetanja desni – slomljen – potrebna zamjena
- PVC Blatobran stražnji desni gornji – probijen – potrebna zamjena
- Čelična podnica teretnog prostora – uvijena, koorodirana, oslabljena – potrebna zamjena
- Bočna stranica kabine iza desnih vratiju – nabijena/koorodirana – potreban karoserijski popravak + bojanje te lakiranje i zamjena ukrasne naljepnice
- Presvlaka sjedala suvozača – poderana – potrebna zamjena
- Unutarnji blatobran kabine lijevi – koorodiran – potreban karoserijski popravak + bojanje
- Pored navedenih oštećenja na vozilu je utvrđen niz sitnih karoserijskih nedostataka, koja osim estetskih nemaju mehaničko funkcionalnih značenja, te ne umanjuju sposobnost vozila za obavljanje rada, stoga nisu ni valorizirana predmetnim eleboratom

vrijednost vozila ne možemo odrediti isključvo računskom metodom, već primijenjujemo metodu tržišne vrijednosti, uzevši u obzir stanje istog u trenutku i na dan pregleda.

Pored utvrđenih nedostataka, za dovođenje vozila u tehnički ispravno stanje, neophodno za pristup tehničkom pregledu, potrebno je izvršiti i:

- Zamjenu prednjih guma – 2 kom – lijevi i desni kotač
- Kontrolu, dopunu ili zamjenu el. aku. baterija 2 x 12V 100 Ah
- Kontrolu i servis sustava za hidraulično podizanje teretnog sanduka
- Servisni pregled sa zamjenom svih filtera i maziva te svih eventualno istrošenih potrošnih elemenata, poput potencionalno kočionih obloga i slično.
- Ispitivanje sustava za kočenje i signalizaciju te prema potrebi popravak
- Kontrola i optičko ispitivanje geometrije i zračnosti ovjesa, zbog vožnje sa istrošenim pneumaticima
- Detaljan tehnički pregled s provjerom tehničke ispravnosti predmetnog vozila uz ispitivanje sigurnosnih elemenata vozila.
- Registracija vozila, obzirom da je istek predmetne prometne dozvole utvrđen na dan 03.10.2023.
- Pranje unutrašnjosti kabine

Procjenjena vrijednost dijelova i radova za popravak tehničkih, konstrukcijskih i popisanih estetskih oštećenja, te radovi radi povratka vozila u tehnički ispravno i sigurno stanje, iznose minimalno **2.820,00 €ur + PDV.**

IV MIŠLJENJE:

Slijedom navedenog, sadašnja stvarna vrijednost predmetnog vozila, uzevši u obzir sve parametre pa tako i opisano stanje koje ga značajno razlikuje od vozila proizvedena iste godine, od strane istog proizvođača istih ili najsličnijih karakteristika iznosi:

7.200,00 €ur + PDV (9.000,00 €ur sa PDVom)

Slovima: sedamtisućadvijesto eura

PRIVITAK:

- Preslika iz kataloga orijentacijskih novonabavnih cijena motornih vozila JOM
- Preslika prometne dozvole
- Fotoelaborat vozila
- Preslika sudskog rješenja o imenovanju

PROCJENITELJ:

Neven Jelenović, struč.spec. ing. prometa

Rijeka, 24.06.2024.

NEVEN JELENOVIĆ

Digitally signed by NEVEN JELENOVIĆ
DN: C=HR, O=OSOBNI, L=RIJEKA, SN=JELENOVIĆ, G=NEVEN, CN=NEVEN JELENOVIĆ, SERIALNUMBER=HR92688712507.1.22
Reason: I am the author of this document
Location: NEVEN JELENOVIĆ stalni sudski vještak
Date: 2024.06.24 10:53:41+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

FOTOELABORAT: PRESLIKA iz kataloga JOMOLOGIJA ozn. B.0442.04114
(izražena vrijednost sa uključenim PDVom)

Podaci o vozilu

B.0442.04114		Gospodarski autor	
MERCEDES	Atego	818 4x2	
Godina proizvodnje		2000. - 2004.	
Oblik karoserije	šasija s kabinom	Broj sjedala / vrata	
Vrsta motora	Diesel	Doseg na el. energiju [km]	
Snaga motora [kW]	130	Radni obujam motora [cm3]	
Vrsta mjenjača / brzina	Manualni / 0	Vrsta pogona	
Eko program	EURO III	Emisija CO2 [g/km]	
Duljina / visina [mm]	0 / 0	NDM [kg]	
Dodatna oprema	Sanduk s kiperom		

Novonabavna cijena vozila	**44.375,00 €**
Na dan	14.6.2024.
PPMV vrijednosna komponenta PPMV ekološka komponenta PPMV ukupno	0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prodajna cijena	44.375,00 €
Porez na dodanu vrijednost	8.875,00 €
Carina	0,00 €
Osnovna cijena	35.500,00 €

FOTOELABORAT: PRESLIKA PROMETNE DOZVOLE



Napomena:
#KUKA UGRAĐENA#

Dopuna kazala.
D.2 Varijanta/izvedba
(16) Vrata vozila

15990813

H PODACI O VAŽENJU PROMETNE DOZVOLE

1. Datum ovjere: 03.10.2022.	2. Datum ovjere:
Prometna dozvola vrijedi do: 03.10.2023. M.P.	Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
3. Datum ovjere:	4. Datum ovjere:
Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
5. Datum ovjere:	6. Datum ovjere:
Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
7. Datum ovjere:	8. Datum ovjere:
Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	Prometna dozvola vrijedi do: M.P.

(K) 54444/10

15990813

PROMETNA DOZVOLA


Republika Hrvatska — HR — Europska unija

A PŽ660EP
I 03.10.2022.

C.1.1 DB GRADNJA J.D.O.O.
C.1.2
C.1.3 CERNIČKA 21 , POŽEGA
C.4 A - VLASNIK

(1) 78976989288
Dozvolu izdao: STP H072 VELIKA GORICA
Dana: 03.10.2022.
M.P. (potpis službene osobe)

15990813



Kazalo:
A Registracijska oznaka vozila
B U prometu od
C.1.1-C.4 Podaci o vlasniku vozila
C.3.1-C.3.3 Podaci o korisniku vozila
D.1 Marka
D.2 Homologacijski tip
D.3 Trgovački naziv
E Broj šasije
F.1 Tehnički najveća dopuštena masa [kg]
F.2 Najveća dopuštena masa [kg]
G Masa praznog vozila [kg]
H Važenje prometne dozvole
I Datum registracije reg. oznakom pod A
J Kategorija vozila
K Broj tipnog odobrenja
L Broj osovina
P.1 Zapremina motora [cm³]
P.2 Snaga motora [kW]
P.3 Vrsta goriva ili izvora snage
P.4 Nazivna brzina vrtnje motora [o/min]
R Boja vozila
Q Omjer snage i mase (samo za motocikle) [kW/kg]
S.1 Broj sjedećih mjesta
S.2 Broj stajaćih mjesta
T Najveća brzina [km/h]
U.1 Stacionarna buka [dB]
U.2 Brzina vrtnje motora kod mjerenja stac. buke [o/min]
V.7 Emisija CO₂ [g/km]
V.9 Ekološka kategorija vozila
(1) OIB vlasnika vozila
(2) Oblik karoserije
(3) Namjena
(4) Datum prve registracije u RH
(5) Dopuštena nosivost [kg]
(6) Duljina [mm]
(7) Širina [mm]
(8) Visina [mm]
(9) Broj pogonskih osovina
(10) Najveća dopuštena osovinska opterećenja [kg]
(11) Dimenzije pneumatika
(12) Jedinstvena oznaka modela (JOM)
(13) MR
(14) Tip, Model
(15) Dodatne dimenzije pneumatika

J	N2		
D.1	MERCEDES-BENZ		
D.2	972.01		
D.3	ATEGO 818		
E	WDB9720111K816859		
(2)	OTVORENI SA SAMOISTOVARIV		
(3)	-		
B	24.03.2003	(4)	03.10.2022
F.1	7490	F.2	7490
G	4550	(5)	2940
K	-		
P.1	4249	P.2	130
P.3	Diesel		
P.4	2200	S.1	3
R	BIJELA		
(6)	5960	(7)	2450
(8)	2580	T	119
L	2	(9)	1
(13)	05456843		

U.1 90,00
U.2 1650
V.9 EURO III
(10) 3200/4600
(11) 10 R 17,5
(11) 10 R17,5
(14) ATEGO, 818
(15) 235/75 R 17.5
D.2 -/-
(16) N2

FOTOELABORAT: VOZILO I IDENTIFIKACIJA



















FOTOELABORAT: EVIDENTIRANA OŠTEĆENJA – KRONOLOŠKI



















14.06.2024


14.06.2024




14.06.2024


14.06.2024


14.06.2024


ATEGO
818


14.06.2024


14.06.2024


14.06.2024


14.06.2024


14.06.2024




14.06.2024

PRESLIKA SUDSKOG RJEŠENJA O IMENOVANJU

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Broj: 4 Su-141/2022
Rijeka, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Županijskog suda u Rijeci dr. sc. Vlado Skorup, na osnovi članka 126. Zakona o sudovima („Narodne novine“ 28/2013., 33/2015., 82/2015., 82/2016., 67/2018., 126/2019., 130/2020., 21/2022., 60/2022.) i članka 10. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“ broj 38/2014., 123/2015., 29/2016., 61/2019.), donosi

R J E Š E N J E

NEVEN JELENOVIĆ, struč.spec.ing.traf. iz Rijeke, Drage Šćitara 15, OIB: 92688712507, imenuje se stalnim sudskim vještakom iz područja procjena vrijednosti i procjena šteta na motornim vozilima, plovilima, opremi i strojevima, na vrijeme od 4 (četiri) godine, za područje Županijskog suda u Rijeci.

Obrazloženje

1. Županijskom sudu u Rijeci obratio se Neven Jelenović radi imenovanja stalnim sudskim vještakom iz područja procjena vrijednosti i procjena šteta na motornim vozilima, plovilima, opremi i strojevima, te je uz molbu priložio potrebnu dokumentaciju radi utvrđenja postojanja uvjeta za stalnog sudskog vještaka.

2. Predsjednik Županijskog suda u Rijeci razmotrio je molbu imenovanog i nakon izvršenog uvida u priloženu dokumentaciju utvrdio da je Neven Jelenović hrvatski državljanin, da posjeduje potrebnu stručnu spremu te da ima traženo radno iskustvo u struci nakon završenog školovanja. U postupku je utvrđeno da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1a. Zakona o državnim službenicima te da isti nije pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, dok traju pravne posljedice i osude te da mu nije izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži navedeno imenovanje.

3. Prije odlučivanja o zahtjevu, imenovani je sukladno članku 5a. stavak 1. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima zadovoljio na provjeri znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja te je obavio stručnu obuku u jednoj od strukovnih udruga stalnih sudskih vještaka. Također je utvrđeno da isti ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.

4. Slijedom gore navedenog, a zbog potrebe za stalnim sudskim vještakom navedene struke, riješeno je kao u izreci.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI UPRAVA PREDSJEDNIKA 1

Predsjednik suda:
dr. sc. Vlado Skorup

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 (petnaest) da dostave rješenja, a o istoj odlučuje Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske. Žalba se podnosi predsjedniku Županijskog suda u Rijeci primjerka i 2 (dvije) preslike rješenja.

DOSTAVITI:

1. Nevenu Jelenoviću iz Rijeke, Drage Šćitara 15 (e-mail: neven.jelenovic(
2. Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
3. Općinskom sudu u Rijeci i Crikvenici