
00000



Ovr 24/19 Popis **mb FORD** u ovršnom postupku

OVRHOVODITELJ: Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Zagreb
OVRŠENIK: Pro Eko d.o.o. Biograd

Split, 5. ožujka 2020.

Hrvatska, 21000 Split, Jobova 28, GSM 098 26 50 67, fax: 021 38 08 71, Email: srecko.favro@adriatic-expert.hr

Predmet: Ovr 24/2019 Popis mb FORD

Prema nalogu Trgovačkog suda u Splitu u predmetu **Ovr 24/19** radi namirenja novčane tražbine prodajom broda, dana 28.02.2020. obavio sam pregled, procjenu i popis motornog broda

FORD

Jahta je pregledan na suhom vezu u industrijskoj zoni Biograd u nazočnosti predstavnika vlasnika tvrtke PRO EKO d.o.o.

Jahta je slijedećih osnovnih značajki:

Ime / oznaka plovila: **FORD**
Luka upisa: **ZADAR**
Vlasnik: **PRO EKO d.o.o.**
Tip / namjena: **Motorni brod za prijevoz putnika**
Godina proizvodnje: **1970. Italija**
Duljina : **10.30 m**
Širina: **3.84 m**
Gaz: **0.61 m**
Materijal: **stakloplastika**
Bruto tonaža: **10**
Broj putnika: **30**

Pogonski stroj: **FORD BOWMAN**
Model: **diesel 6D360TC**
Snaga: **169 kW**

Brod je namijenjen za jednodnevne izlete uz smještaj do 30 putnika na palubi putnika s osiguranim prostorom za sjedenje.
U trenutku pregleda mb FORD je u zimskoj raspremi nakon odrađene turističke sezone tijekom pripreme za slijedeću.

.

Hrvatska, 21000 Split, Jobova 28, GSM 098 26 50 67, fax: 021 38 08 71, Email: srecko.favro@adriatic-expert.hr

Predmet: Ovr 24/2019 Popis mb FORD

POPIS / STANJE OPREME I UREĐAJA NA PALUBI , STROJARNICI I NASTAMBAMA BRODA.

Paluba i strojarnica:

1. sidro: BRUCE + lanac
2. 4 stola s klupama
3. zvučnici x 2
4. tvrda plastična splav 4 kom
5. kormilarski uređaj i komande
6. protupožarni aparati 3 kom
7. oprema za spašavanje 30 pojaseva
8. kolut za spašavanje x 2
9. radijska postaja COBRA
10. Radio CD
11. Inverter HQ
12. Solarni panel
13. Tenda s INOX konstrukcijom
14. Rezervoar nafte
15. Rezervoar vode
16. 10 bokobrana

Kuhinja:

17. sudoper
18. plinsko kuhalo

SREĆKO FAVRO Digitally signed by SREĆKO FAVRO Date: 2020.03.05 14:15:59 +01'00'

STALNI SUDSKI VJEŠTAK Srećko Favro

Prof.dr.sc. Srećko Favro dipl.ing.
Stalni sudski vještak za pomorski promet

Split, 5. ožujka 2020.

Prof.dr.sc. Srećko Favro dipl.ing. *Stalni sudske vještak i procjenitej za pomorski promet*
HRVATSKA, 21000 Split, Jobova 28, GSM +385 98 26 50 67, fax: +385 21 38 08 71,
Email: srecko.favro@adriatic-expert.hr, www.adriatic-expert.hr


Prof.dr.sc. Srećko Favro dipl.ing
Stalni sudski vještak i procjenitelj za pomorski promet
ISO 9000:2000 Sustav upravljanja kvalitetom, Lead auditor

ISO 9000 certification

20 GODINA

www.adriatic-expert.hr

IZVJEŠTAJ VJEŠTAKA



Ovr 24/19 Procjena **mb FORD** u ovršnom postupku

OVRHOVODITELJ: Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Zagreb
OVRŠENIK: Pro Eko d.o.o. Biograd

Split, 5. ožujka 2020.

Hrvatska, 21000 Split, Jobova 28, GSM 098 26 50 67, fax: 021 38 08 71, Email: srecko.favro@adriatic-expert.hr

TRUP IZNAD VODENE LINIJE

Pozicija	Stanje	Komentar
Linije trupa – uredne?	OK	uredne
Štete i vidljivi popravci	NO	nema vidljivih
Premazi	OK	uredni
Razma	OK	Nema većih oštećenja
Spoj trupa i palube	OK	uredan
Ostala oštećenja	Nema	


PODVODNI DIO TRUPA

Pozicija	Stanje	Komentar
Sustav upravljanja	?	Demontiorano kormilo
Propeleri	?	Demontiran radi pregleda
BOW truster	P	Neispravan
STERN truster	N	
Pogonska osovina	?	U pripremi za pregled HRB-a


Procjena stanja trupa

Mb FORD pregledan je na suhom vezu u industrijskoj zoni Biograd u stanju zimske raspreme. Motorni brod za prijevoz putnika FORD starije gradnje, ali potpuno renoviran, dograđen i uređen prema zahtjevima HRB-a za prijevoz 30 putnika. Vanjskim pregledom trupa ne nalazim nikakva oštećenja, već uredan i redovito održavan trup.

Trup je redovito pregledavan od strane Hrvatskog registra brodova i posjeduje odgovarajuću svjedodžbu oznake : Br. 10-072083//2304090 koja je istekla u svibnju 2019.




Slika 1. Mb FORD na suhom vezu u Biogradu




Slika 2. Mb FORD na suhom vezu u Biogradu

Hrvatska, 21000 Split, Jobova 28, GSM 098 26 50 67, fax: 021 38 08 71, Email: srecko.favro@adriatic-expert.hr



Slika 3. Krmena platforma



Slika 4. Podvodni dio trupa



Slika 5. Pogonska osovina s demontiranim propelerom



Slika 6. Demontirano kormilo

PALUBA NADGRAĐE I KOKPIT

Pozicija	Stanje	Komentar
Premazi na palubi	OK	uredni
Palubna oprema	OK	ispravna
Premazi nadgrađa	OK	uredni
Poklopci/Prozori, svjetlosni otvori	OK	Ispravni, bez oštećenja
Krmeni i pramčani koš i palubna ograda	OK	Uredni, bez oštećenja
Ostala oštećenja	NO	

Procjena stanja palube i nadgrađa


Tijekom prethodnih godina korištenja brod je redovito održavan.
Paluba plovila je od drva, te nisu vidljiva nikakva veća oštećenja palube i opreme.
Prostor palube na pramcu je opremljen opremom za privezivanje i sidrenje.
Krmeni palubni prostor predviđen za smještanje putnika i opremljen je sa stolovima i klupama, sve potpuno natkriveno tendom na INOX konstrukciji.
Nadgrađe plovila je redovito održavano i bojano zaštitnim premazima.
Na krmenom dijelu se nalaze dva otvora sa staklenim dnom za turističko promatranje podmorja.
Palubna ograda je uredno održavana i bez ikakvih oštećenja, a na krmi je jahta opremljena skalama za silazak u more, koje su u postupku popravka.

UNUTRAŠNJOST TRUPA


Pozicija	Stanje	Komentar
Premazi	OK	uredni
Pregrade, Okviri, potpore, Uzužnjaci	OK	uredni, bez oštećenja
Ventili morske vode	OK	ispravni
Voda u santinama	NO	suhe santine
Spoj trupa i palube	OK	uredno, bez oštećenja
Morski zahod	OK	Ispravan
Ostala oštećenja	NO	

OPREMA


Pozicija	Stanje	Komentar
Master prekidač akumulatora i osigurači	OK	ispravno
Rasvjeta	OK	ispravana
Navigacijska svjetla	OK	ispravna
Oprema kuhinje	OK	ispravno
VHF/DSC	OK	COBRA ispravno
Inverter	OK	HQ ispravno
Bilge pumpa	OK	ispravno
Radio/Cassette/CD player	OK	ispravno
Palubna rasvjeta	OK	ispravno
Solarne čelije	OK	ispravno



Slika 7. Nadgrađe - kormilarnica




Slika 8. Prostor za putnike na palubi




Slika 9. Stolovi za putnike



Slika 10. Pramac s opremom za sidrenje i privez




Slika 11. Konstrukcija s tendom




Slika 12. Sanitarni prostor



Slika 13. Kormilarnica s opremom




Slika 14. Jarbolet s navigacijskim svjetlima i solarni panel



Slika 15. VHF stanica



Slika 16. VHF antena



Slika 17. Upravljačko mjesto s komandama



Slika 18. Inverter

POGONSKI MOTOR


Item	Function	Comments
Nosači motora	ZAdovoljavajući	Površinska hrđa
Postolje motora	OK	uredno
Curenje – Ulje/Woda	NO	nema tragova
Korozija	DA	Površinska
Generator	Nema	
Tankovi goriva	OK	uredni

OPREMA ZA SPAŠAVANJE

Item	Included on Inventory	Comments
Aparati za gašenje	Da	3 komada
Konop i kolut	Da	
Prsluci za spašavnje	Da	30 komada
Rakete	Da	
Pumpe santina	Da	Ispravne
Splavi za spašavanje	DA	4 tvrde
Bokobrani	DA	

Procjena stanja strojarnice s pogonskim motorom


Pogonski motori marke FORD BOWMAN tip: **6D360TC** – snage 169 kW je uprkos godinama u zadovoljavajućem stanju redovito održavan.
Prostor strojarnice s ventilima za hlađenje i auspuhom potpuno je prilagođen zahtjevima HRB-a.




Slika 19. Strojarnica s pogonskim motorom FORD




Slika 20. Komande pogonskog motora




Slika 21. Pogonski motor FORD



Slika 22. Kopča s pogonskom osovinom



Slika 23. Rezervoar nafte



Slika 24. Splavi za spašavanje

Procjena vrijednosti plovila

Procjenu vrijednosti motornog broda FORD napravio sam nakon obavljenog detaljnog pregleda stanja, te usporedbom s cijenom brodova sličnih karakteristika i namjene za jednodnevne izlete.
Prilikom izrade procjene plovila uzeo sam u obzir da mb FORD spada među plovilo koja intenzivno rade na izletima u obalnom moru za kojima je svake godine sve veća potražnja.
Redovitim godišnjim servisiranjem i uređivanjem skromno opremljenog broda osigurana je dugovječnost korištenja i jednostvano održavanje.

Procjena vrijednosti gore opisanog plovila, imajući u vidu tržišne uvjete na nautičkom tržištu, odnosno solidnu potražnju prijevoz ovakvim tipom broda, iznosi:

276.774,17 kuna

(37.000 EUR prema srednjem tečaju HNB na dan 5. travnja 2020. 1€= 7,480383kn)

U postupku je priprema motornog broda FORD za pregled HRB-a radi izdavanja plovidbenih dokumenata.

SREĆKO FAVRO
Digitally signed by SREĆKO FAVRO
Date: 2020.03.05 14:10:54 +01'00'

Vještak procjenitelj:

STALNI SUDSKI VJEŠTAK pom. plovila Srećko Favro

Prof.dr.sc.Srećko Favro dipl.ing

Hrvatska, 21000 Split, Jobova 28, GSM 098 26 50 67, fax: 021 38 08 71, Email: srecko.favro@adriatic-expert.hr