mat·iva
obrt za vještačenje, procjenu, proizvodnju i usluge

Đakovo, K. Branimira 28
Tel./fax. 031 811 137
Mtel.099/202 4004

U Đakovu, 18.02.2019.

Darko Čanadić

Matije Gupca 64

Osijek

OIB 31968103521

Predmet: Procjena vrijednosti vozila

Na zahtjev naručitelja izvršen je pregled tri motorna vozila slijedećih podataka:

1. Volkswagen Crafter 2.5 TDI- broj šasijeWV1ZZZEZ96002279 god. proizv. 2008; snaga:80 kw, boja: žuta
2. Volvo, XC 90, broj šasije YV1CM796751195857;god.proizv. 2005., snaga:120 kW; boja: crna
3. Volkswagen Beatle, 1.9 TDI, broj šasije:WVWZZZ9CZ1M600690; god.proizv.2000; snaga: 66 kW, boja: crna s efektom

Rekapitulacija procijenjene vrijednosti vozila:

1.	**Volkswagen Crafter**	**30.000,00 kn**
2.	**Volvo XC 90**	**20.000,00 kn**
3.	**Volkswagen Beatle**	**10.000,00 kn**

Stalni sudski vještak
mr.sc. Hrvoje Crnoja

Volkswagen Crafter 2.5 TDI- broj šasijeWV1ZZZEZ96002279 god. proizv. 2008; snaga:80 kw, boja: žuta

U trenutku procjene vozilo staro 11 godina.

Podatci iz prometne dozvole odgovaraju podatcima utisnutim na vozilu. Nema podataka o održavanju vozila.

Motor nije moguće pokrenuti.

Vidljivi tragovi guljenja boje na poklopcu motora. Vidljivi tragovi ranijih oštećenja i popravaka na vozilu. Oštećeno desno ogledalo i pokazivač smjera. Izgrebano prednje vjetrobransko staklo i prednji svjetlosni uređaji.

Unutrašnjost pohabana.

Gume ispucale i istrošene.

Vidljivi tragovi korozije na podvozju.

Procijenjena vrijednost:30.000,00 kn

Prilog: fotografije vozila

stalni sudski vještak

mr.sc. Hrvoje Crnoja

Stalni sudski vještak za cestovni promet i procjenu motornih vozila
mr.sc.
HRVOJE
CRNOJA
dipl.ing.prometa
Kneza Branimira 28
Đakovo






E1
13 104748
17 A 070546
14 050524
VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ2EZ96002279
3500 kg
5500 kg
1- 1650 kg
2- 2250 kg
Typ 2EKE2
BJK
0,6





BM 888-BB

15

SCANIA
BM 888-BB

SEA 400
CAR TUNING

Volvo, XC 90, broj šasije YV1CM796751195857;god.proizv. 2005., snaga:120 kW; boja: crna

U trenutku procjene vozilo staro 14 godina.

Podatci iz prometne dozvole odgovaraju podatcima utisnutim na vozilu. Nema podataka o održavanju vozila.

Opće stanje vozila loše. Vidljivi tragovi grebanja na svim dijelovima karoserije. Gume u jako lošem stanju.

Unutrašnjost pohabana i oštećena.

Motor u zapuštenom stanju. Oštećena zvučna izolacija motora. Istrošena spojka mjenjača. Motor jako dimi u radu.

Procijenjena vrijednost:20.000,00 kn

Prilog: fotografije vozila

stalni sudski vještak

mr.sc. Hrvoje Crnoja

Stalni sudski vještak za cestovni promet i procjenu motornih vozila
mr.sc.
HRVOJE
CRNOJA
dipl.ing.prometa
Kneza Branimira 28
Đakovo








BM 888-DD


KM/H
80
60
40
20
0
180
200
220
240
260
354873


VOLVO CAR CORP.
MADE IN SWEDEN
kg
kg
kg
kg












VOLVO









Volkswagen Beatle, 1.9 TDI, broj šasije:WVWZZZ9CZ1M600690; god.proizv.2000; snaga: 66 kW, boja: crna s efektom

U trenutku procjene vozilo staro 18 godina.

Podatci iz prometne dozvole odgovaraju podatcima utisnutim na vozilu. Nema podataka o održavanju vozila.

Vidljivi tragovi ranijih oštećenja i popravaka na vozilu. Unutrašnjost pohabana. Izgrebani prednji svjetlosni uređaji i prednje vjetrobransko staklo. Vidljivi tragovi korozije na podvozju vozila.

Motor se teško pokreće u rad.

Gume istrošene.

Procijenjena vrijednost:10.000,00 kn

Prilog: fotografije vozila

stalni sudski vještak

mr.sc. Hrvoje Crnoja

Stalni sudski vještak za cestovni promet i procjenu motornih vozila
mr.sc.
HRVOJE
CRNOJA
dipl.ing.prometa
Kneza Branimira 28
Đakovo




TDI-1.9


BM 888-CC




km/h


Beetle
BM 888-CC


BM 88




VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ9GZ1M600690