

STEČAJNI UPRAVITELJ

IVAN GJURAŠIĆ

Petrinjska 28
HR-10000 ZAGREB

T: +385 1 6381 225
F: +385 1 6381 226
E: gjurasic@vip.hr

Zagreb, 25.05.2018.

Naš znak: STE/016

Posl. broj.: St-540/17

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Sukoišanska 6
21000 SPLIT

n/r. sutkinja Ana Golub Gruić

Stečajni dužnik:

Stečajna masa iza STARINA d.o.o. - u stečaju, Zagreb,
Petrinjska 28, OIB: 44873251504


P O D N E S A K

stečajnog upravitelja

U predmetu pod gornjim poslovnim brojem dana 15.05.2018. godine stečajni upravitelj obaviješten je od strane Servisnog centra Trogir d.o.o. da je istog dana oko 10:10 sati došlo do potonuća motornog broda ADRIA bruto tonaže 312, dužine 38,20 m, širine 8,40 m, pozivni znak 9A5891, upisan u upisnik brodova u Lučkoj kapetaniji Split, luka upisa Split, broj uloška 354, koji čini stečajnu masu iza STARINA d.o.o.

Istog dana, 15.05.2018. godine stečajni upravitelj podnio je sukladno čl. 840.k. Pomorskog zakonika, prijavu Lučkoj kapetaniji Split, Ispostava Trogir o navedenom događaju, slijedom čega je Lučka kapetanija Split dana 17.05.2018. godine donijela Rješenje, KLASA: UP/I-342-28/18-03/2, URBROJ: 530-04-4-6-2-18-1, kojim je naloženo Stečajnoj masi iza STARINA d.o.o. - u stečaju, Zagreb, Petrinjska 28, OIB: 44873251504, da poduzme potrebne mjere i izvrši vađenje potopljenog broda putem ovlaštene osobe u roku odmah, a najkasnije do 31.05.2018. godine, te ujedno da poduzme potrebne mjere za sprječavanje eventualnog onečišćenja mora.

Ukoliko se ne izvrši navedeni nalog, Lučka kapetanija Split će na trošak i rizik vlasnika poduzeti odgovarajuće mjere.



211

Dana 17.05.2018. godine stečajni upravitelj pristupio je na mjesto štetnog događaja, te napravio očevid uz prisutnost predstavnika Servisnog centra Trogir d.o.o., na očevid je pozvao i Lučku upravu Split koja se nije odazvala.

Slijedom navedenog, stečajni upravitelj zatražio je od Servisnog centra Trogir d.o.o., u čijem djelokrugu je predmetni brod bio privezan, da dostavi ponudu troškova za izvlačenje broda i troškove suhog veza, međutim obaviješten je kako isti ne raspolažu kapacitetima za obavljanje traženog posla te je upućen da kontaktira Ronilački centar Trogir. Potom je stečajni upravitelj zatražio ponudu za obavljanje potrebnog posla od Ronilačkog centra Trogir, međutim do danas nije dobio traženu ponudu.

Također, stečajni upravitelj kontaktirao je gospodina Darka Bujasa iz Šibenika i gospodina Joška Kandiju iz Trogira, za koje je dobio informaciju da su ovlašteni za izvlačenje broda, međutim niti od njih nije dobio ponudu do danas.

Također, dana 23.05.2018. godine stečajni upravitelj kontaktirao je Jadranski ronilački servis d.o.o., Šibenik, te zatražio ponudu, koja također do danas nije zaprimljena.

Stečajni upravitelj ističe kako mu se dana 22.05.2018. godine javio zainteresirani kupac predmetnog broda, gospodin Elvis Lisica, koji je rekao da bi ponuda za predmetni brod bila 500.000,00 kuna da isti nije potonuo, a nakon potonuća ponuda je 10.000 eura s tim da vlasnik izvuče brod na površinu, odnosno da ga se stavi na balone da brod ispliva na površinu i da se sve more izpalja iz broda.

STEČAJNI UPRAVITELJ
Ivan Gjurašić, dipl.iur.



Prilozi:

- Rješenje Lučke kapetanije Split, KLASA: UP/I-342-28/18-03/2, URBROJ: 530-04-4-6-2-18-1, od dana 17.05.2018. godine
- fotografija potonulog broda



REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo mora,
prometa i infrastrukture

Lučka kapetanija Split

Obala Lazareta 1

21 000 Split

KLASA: UP/I-342-28/18-03-2

URBROJ: 530-04-4-6-2-18-1

Split, 17. svibnja 2018.

Inspektor sigurnosti plovidbe pri Lučkoj kapetaniji Split nadležan na temelju članaka 165. i 166. i 840 n. Pomorskog zakonika (NN broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15), donosi

RJEŠENJE

1. Nalaže se društvu STEČAJNA MASA IZA STARINA d.o.o., OIB: 44873251504, Petrinjska 28, 10 000 Zagreb, kao pravnom slijedniku subjekta STARINA d.o.o., OIB: 85240862991, Alojzija Stepinca 13, 21 000 Split, od kojeg je rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj St Tr-17/4418-2 od 10.5.2017. godine preuzeo stečajnu masu, te na taj način postao vlasnik podrtine broda "Adria", da poduzme hitnu intervenciju vadenja podrtine broda "Adria", koja je potonula u luci posebne namjene, brodogradilištu BRODOTROGIR d.d. Trogir, na najefikasniji i najbrži mogući način vodeći računa o sigurnosti i zaštiti morskog okoliša, te je premjesti na mjesto koje će odrediti tijelo koje upravlja lukom, uz prethodnu suglasnost L.K. Split.
2. da poduzme potrebne mjere i izvrši vadenje potopljenog broda putem ovlaštene osobe
Rok izvršenja je odmah, a najkasnije u roku do 31.05.2018. godine
3. Odmah poduzeti daljnje potrebne mjere za sprječavanje eventualnog onečišćenja mora gorivom i uljem, koje bi moglo isticati iz tankova broda do vadenja broda, odnosno tijekom vadenja broda, kao i brodskim otpadom ili dijelovima broda, te odmah poduzeti radnje na osiguranju broda od pomicanja radi utjecaja vjetrova i mora.
4. Prilikom obavljanja vadenja broda i zbrinjavanja goriva i ulja potrebno je mjesto radova i odgovarajuću zonu sigurnosti pravilno označiti i osigurati po danu i po noći kako ne bi bila ugrožena sigurnost plovidbe i ljudskih života.
5. Ukoliko se ne izvrši naloge pod brojevima 1., 2. i 3. izrijeka ovog rješenja Lučka kapetanija Split će na trošak i rizik vlasnika poduzeti odgovarajuće mjere radi uklanjanja opasnosti, odnosno vadenja broda i zbrinjavanja goriva i ulja, putem pravne ili fizičke osobe kojoj je to poslovna djelatnost.
6. Obavijestiti na vrijeme ovu lučku kapetaniju o početku vadenja potonulog broda, te da ne počinje vadenje bez odobrenja i nazočnosti djelatnika ove lučke kapetanije.

7. Žalba na ovo rješenje nije dopuštena (čl. 840 n. st 9. Pomorskog zakonika).
8. Vlasnik je dužan najkasnije 8 dana po isteku roka iz točke 1. izrijeka ovog rješenja pisano izvijestiti ovu kapetaniju o izvršenju naloga, odnosno o razlozima zbog kojih nalog nije mogao biti izvršen.

Obrazloženje

Dana 15.05.2018. oko 10:10 sati obaviještena L.L. Trogir da je došlo do potonuća broda "Adria" na poziciji u brodogradilištu BRODOTROGIR d.d. Trogir, uz zapadni dio operativne obale.

Kapetan L.L. Trogir dana 15.05.2018. izašao je na teren i utvrdio da se radi o putničkom brodu drvene građe "Adria", dužine 38,2 m u vlasništvu STEČAJNA MASA IZA STARINA d.o.o., OIB: 44873251504, Petrinjska 28, 10 000 Zagreb, BE:312, godina gradnje: 1953. Brod leži na dnu desnim bokom na dubini od oko 4,5 metra uz zapadni dio operativne obale te mu iz mora viri gomji dio lijevog boka, dio kabine i tri jarbola

STEČAJNA MASA IZA STARINA d.o.o., OIB: 44873251504 pravni je slijednik trgovačkog društva STARINA d.o.o. OIB: 85240862991, od kojeg je rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj St 11-17-4418-2 od 10.5.2017. godine preuzeo stečajnu masu, te na taj način postao vlasnik podrtine broda "Adria".

Gore navedena podrtina predstavljaju realnu opasnost koja bi za posljedicu mogla ugrožavati ili ometati sigurnost plovidbe, odnosno od kojih se opravdano mogu očekivati štetne posljedice za morski okoliš, obalu ili povezane interese, ugrožavati pomorske djelatnosti u obalnom području, kao i druge gospodarske interese koji predstavljaju osnovne izvore prihoda osobama koje se njima bave te kao najvažnije zdravlje stanovništva i dobrobit obalnog područja, uključujući očuvanje živih morskih bogatstava te flore i faune.

Temeljem članka 840 n. Pomorskog zakonika (NN broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) valjalo je odlučiti kao u izrijeci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor sukladno čl. 840 n. st 9. Pomorskog zakonika (NN broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15).



Voditelj djela inspekcijskih poslova

kap. Ivan Paušić

Dostavljeno:

1. STEČAJNA MASA IZA STARINA d.o.o., Petrinjska 28, 10 000 Zagreb (AR)
2. BRODOTROGIR d.d., Put brodograditelja 16, 212 90 Trogir (AR)
3. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Prislavlje 14, 10 000 Zagreb (AR)
4. Arhiva, ovdje

