

tako je osnovana tvrdnja stranke da nisu ispunjeni uvjeti za ozakonjenje predmetne zgrade. U osporenom rješenju navode se potpuno paušalna utvrđenja da je razvidno da je prvostupanjsko tijelo u upravnom postupku vodilo računa o odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o nezakonito izgrađenim zgradama. Suprotno tome već izdane isprave drugih tijela ukazuju na potpunu neutemeljenost podnesenog zahtjeva i nezakonitost sada donesenog rješenja, a što niti tuženik, niti tijelo prvog stupnja uopće ne cijene. U vezi predmetne zgrade provedeno je postupanje građevinske inspekcije (iako tuženik kao niti tijelo prvog stupnja uopće ne navode, niti cijene, te je doneseno: Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Uprave za inspekcijske poslove KLASA: UP/I-362-02/08-02/1606. URBROJ: 531-07-1-7-1/MB-08-02 od 30. lipnja 2008., kojim se obustavlja gradnja radi nedostataka u projektu i izvođenju, koji mogu ugroziti stabilnost građevine i okolnog terena i obavijest o tome stranci. Investitor nije otklonio nedostatke i nastavio je gradnju. Stoga je iz navedenih razloga tužiteljica navela da ne postoji izjava ovlaštenog inženjera o stabilnosti građevine na terenu, koje je klizište ili projekt kojim se dokazuje stabilitet - geomehanički elaborat. Predmetna zgrada nalazi se na području koje je evidentirano kao klizište, a konkretno ista se nalazi djelomično na zasjeku, a djelomično na nekonsolidiranom nasipu, bez potpornog zida. Pravno je odlučno: da je u blizini predmetne zgrade iz istih razloga obustavljena gradnja druge nekretnine, u naravi zgrade, a njoj susjedna nastanjena zgrada je u ozbiljnim statičkim problemima (što uopće nije cijanjeno); da za potporni zid na međi parcele prema kč. 2575 i 2576 u vlasništvu Marijane Rožić nije izvršen proračun, odnosno nije napravljen statički račun, a niti je označen u dispoziciji potpornih zidova kao što su označeni i izračunati zidovi A, B, i C, što se smatra nedostatkom u projektu koji može ugroziti stabilnost građevine i okolnog terena, a što je utvrđeno rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, KLASA: UP/I-362-02/08-02/1606. URBROJ: 531-07-1-7-1/MB-08-02 od 30. lipnja 2008.; da je u vrijeme provedbe inspekcijskog nadzora izveden sporni potporni zid u dužini od 21,5 m, debljine 20 cm, do maksimalne visine od 3,2 m, bez posebnog statičkog proračuna, iako bi, obzirom na konfiguraciju terena trebao preuzeti veća opterećenja; da je radi navedenog, gradilište 20. lipnja 2008. zatvoreno postavljanjem posebnog službenog znaka na potporni zid; da je nakon toga, investitor zid samo djelomično visinski skratio, ali ne i uklonio. U pogledu zida na granici parcela kč.br. 2578/4, te kč.br. 2575 i 2576, k.o. Stenjevec navodi se stanje stvari koje je trebalo utvrditi očevitom, a što je predloženo od strane stranke u toku postupka i na samom očevidu od 28. svibnja 2020. Sve navedeno nije obuhvaćeno Izjavom o ispunjavanju bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade T.D. MS 03/18 od ožujka 2019. U slučaju prevrtanja spornog zida, koji ima sve attribute ogradnog zida, a ne potpornog zida, doći će do urušavanja zgrade za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju na nekretninu: zemljište i zgradu tužiteljice. Stoga je u ponovljenom postupku podnesen zahtjev za obustavu postupka i odbijanje zahtjeva, jer nisu ispunjene pretpostavke iz članka 11. stavka 1. alineja 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama uz napomenu da se određenim očevitom ne mogu utvrditi odlučne činjenice, a sve obzirom na pravomoćno rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/II-361-05/19-26/1128. od 27. siječnja 2020. Dakle, na očevidu od 28. svibnja 2020., ali i u postupku nije provedena niti jedna jedina radnja ili dokaz na pravnodlučne okolnosti usvojene žalbe tužiteljice kao stranke, kao niti na okolnosti na koje je izrijekom ukazalo pravomoćno rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/II-361-05/19-26/1128. od 27. siječnja 2020. Potpuno su netočna utvrđenja tuženika u osporenom