



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Zagreb
Ispostava u Sisku

P/22739616

KLASA: UP/I-362-02/21-02/311
URBROJ: 443-02-05-19-24-70
Sisak, 24. siječnja 2024. godine

Viši građevinski inspektor, Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostave u Sisku, rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu uklanjanja bespravno izgrađenog rezervoara promjera 19,0 m visine 3,6 m i pomoćne građevine tlocrtnne veličine 6,10 x 12,0 m sa pumpama za navodnjavanje na k.č. 755, k.o. Novo Selo, investitora tvrtke BOROVIČEK d.o.o., Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak, OIB 15406114541, koju zastupa direktor Željko Miličić, OIB 98628859196, iz BiH, Sarajevo, Porodice Ribara 53/72, na temelju članka 106. stavak 3. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj: 115/2018, 117/21 i 67/23), donosi

RJEŠENJE

1. Rješenjem KLASA: UP/I-362-02/21-02/311, URBROJ:443-02-05-21-1-21-1, od 08.04.2021. god. naređeno je investitoru tvrtki BOROVIČEK d.o.o., Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak, OIB 15406114541, koju zastupa direktor Željko Miličić, OIB 98628859196, iz BiH, Sarajevo, Porodice Ribara 53/72, po opunomoćeniku Vlatku Boškoviću, Trg narodnih učitelja 3, Petrinja, uklanjanje rezervoara promjera 19,0 m, visine 3,6 m sa armiranobetonskim temeljima tlocrtnne veličine 21,20 x 21,85, i građevine od drvene nosive građe obložene panelima tlocrtnne veličine 6,10 x 12,00 m sa ugrađenim pumpama i opremom za sustav navodnjavanja plantaže za uzgoj borovnica, te armiranobetonskog temelja tlocrtnne veličine 5,90 x 3,30 m, sve na k.č. 755, k.o. Novo Selo, u roku od 120 (stotinu dvadeset) dana od dana zaprimanja ovog rješenja, jer su izgrađene bez građevinske dozvole.
2. Rješenjem KLASA: UP/I-362-02/21-02/311, URBROJ: 443-02-05-19-23-21, od 17.siječnja 2023. god. kojim je investitoru tvrtki BOROVIČEK d.o.o., Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak, OIB 15406114541, koju zastupa direktor Željko Miličić, OIB 98628859196, iz BiH, Sarajevo, Porodice Ribara 53/72, izrečena je 1. novčana kazna kojom se izvršenika prisiljava na izvršenje, postalo je izvršno dana 26.01.2023. god. te Rješenjem KLASA: UP/I-362-02/21-02/311, URBROJ: 443-02-05-19-23-54, od 10. studenog 2023. god. kojim je investitoru tvrtki BOROVIČEK d.o.o., Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak, OIB 15406114541, koju zastupa direktor Željko Miličić, OIB 98628859196, iz BiH, Sarajevo, Porodice Ribara 53/72, izrečena je 2. novčana kazna kojom se izvršenika prisiljava na izvršenje, postala je izvršna dana 06.12.2023. god.

3. Utvrđuje se da investitor tvrtka **BOROVIČEK d.o.o.**, Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak, OIB 15406114541, nije uklonio rezervoara promjera 19,0 m, visine 3,6 m sa armiranobetonskim temeljima tlocrtne veličine 21,20 x 21,85 , i građevine od drvene nosive građe obložene panelima tlocrtne veličine 6,10 x 12,00 m sa ugrađenim pumpama i opremom za sustav navodnjavanja plantaže za uzgoj borovnica , te armiranobetonskog temelja tlocrtne veličine 5,90 x 3,30 m, sve na k.č. 755, k.o. Novo Selo u roku od 30 dana od izvršnosti 2. novčane kazne kojom se prisiljava na izvršenje
4. Investitor tvrtku **BOROVIČEK d.o.o.**, Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak, OIB 15406114541, prisiljava se na izvršenje rješenja KLASA: UP/I-362-02/21-02/311, URBROJ:443-02-05-21-1-21-1, od 08.04.2021. odnosno na uklanjanje bespravni građevina na k.č. 755, k.o. Novo Selo, 3. novčanom kaznom u iznosu od

39 816,84 Eura/300 000,00 HRK

Slovima (trideset devet tisuća osamsto šesnaest eura i 84 centa)

5. Novčanu kaznu iz točke 4. izreke odgovorna osoba tvrtke **BOROVIČEK d.o.o.** OIB 15406114514, Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak, direktor tvrtke **Željko Miličić**, OIB 98628859196, iz BiH, Sarajevo, Porodice Ribara 53/72, dužan je platiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na žiro račun primatelja (IBAN) : HR1210010051863000160, model: HR64, poziv na broj odobrenja: 6092-50709-77510-00311, opis plaćanja: UP/I-362-02/21-02/311 u roku 8 (osam) dana od dana zaprimanja ovog rješenja, pod prijetnjom izvršenja.
6. Upozorava se investitor tvrtka **BOROVIČEK d.o.o.**, OIB 15406114514, Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak da će se u slučaju da ne ukloni bespravne građevine na k.č. 755, k.o. Novo Selo, nakon izricanja ove novčane kazne, izvršenje rješenja provesti prisilno putem treće osobe na odgovornost i trošak izvršenika.
7. Upozorava se odgovorna osoba investitora tvrtke **BOROVIČEK d.o.o.** OIB 15406114514, Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak, **Željko Miličić**, OIB 98628859196, iz BiH, Sarajevo, Porodice Ribara 53/72, da će se izvršenje novčanih obaveza provesti sudskim putem, ako ne postupi po točki 5. izreke i ako ovom tijelu ne dostavi dokaz o uplati u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog rješenja.

O B R A Z L O Ź E N J E

Građevinska inspektorica obavila je inspekcijski očevid po službenoj dužnosti u Sisku, u Novom Selu na k.č. 755, k.o. Novo Selo dana 01.04.2021. god., u nazočnosti opunomoćenika **Vlatka Boškovića**, Trg narodnih učitelja 3, Petrinja (punomoć od **Željka Miličića**, od 30.03.2021.) , djelatnika u istoj tvrtki i utvrđeno je da je investitor na k.č. 755, k.o. Novo Selo izgradio okrugli rezervoar dimenzija promjera 19,00 m. Građevinskoj inspekciji dan je na uvid elaborat o tehničkim karakteristikama rezervoara koji je montiran na prethodno pripremljenu armiranobetonsku temeljnu ploču tlocrtnih dimenzija 21,20 x 21,85 m. Uz rezervoar izgrađena

je građevina od drvene nosive **građe** i obložena **panelima**, tlocrtne veličine 6,10 x 12,00 m u kojoj su smještene **pumpe** i **oprema** za sustav navodnjavanja za plantažu za uzgoj borovnica. Uz rezervoar izveden je **armiranobetonski temelj** tlocrtne veličine 5,90 x 3,30 m, po izjavi za pranje mehanizacije **nakon izlaska iz polja**.

Za izvođenje **radova na gradnji rezervoara** i **građevine** za smještaj pumpi i opreme za navodnjavanje, te **betonskog temelja**, investitor nije ishodio građevinsku dozvolu sukladno članku 106. **Zakona o gradnji** (N.N. 20/17 i 39/19) gdje je određeno da se gradnji građevine može pristupiti na temelju **pravomoćne građevinske dozvole** , a graditi se mora u skladu s dozvolom ako **Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovog Zakona** nije drugačije propisano.

Građevinska inspekcija donijela je Rješenje KLASA: UP/I-362-02/21-02/311, URBROJ:443-02-05-21-1-21-1, od 08.04.2021. god. kojim je naređeno investitoru tvrtki **BOROVİČEK d.o.o.**, OIB 15406114514, koju zastupa direktor **Željko Miličić**, OIB 98628859196, iz BiH, Sarajevo, **Porodice Ribara 53/72**, po opunomoćeniku **Vlatku Boškoviću** , Trg narodnih učitelja 3, **Petrinja**, **uklanjanje rezervoara** promjera 19,0 m, visine 3,6 m sa **armiranobetonskim temeljima** tlocrtne veličine 21,20 x 21,85 , i građevine od drvene nosive **građe obložene panelima** tlocrtne veličine 6,10 x 12,00 m sa ugrađenim pumpama i opremom za sustav navodnjavanja **plantaže za uzgoj borovnica** , te **armiranobetonskog temelja** tlocrtne veličine 5,90 x 3,30 m, sve na k.č. 755, k.o. Novo Selo, u roku od 120 (stotinu dvadeset) dana od dana zaprimanja ovog rješenja, jer su izgrađene bez građevinske dozvole.

Građevinska inspektorica obavila je kontrolni inspekcijski nadzor dana 01.03.2022. god u Novom Selu, na k.č. 755, k.o. Novo Selo na mjestu gdje su izgrađene **bespravne građevine** rezervoara promjera 19,0 m, visine 3,6 m sa **armiranobetonskim temeljima** tlocrtne veličine 21,20 x 21,85 , građevina od drvene nosive **građe** obložene panelima tlocrtne veličine 6,10 x 12,00 m sa ugrađenim pumpama i opremom za sustav navodnjavanja **plantaže za uzgoj borovnica** , te **armiranobetonskog temelja** tlocrtne veličine 5,90 x 3,30 m, i utvrđeno je da iste nisu uklonjene.

Kako je utvrđeno da investitor **Boroviček, d.o.o. Petrinja**, Trg hrvatskih branitelja 1, nije **uklonio bespravne građevine** na k.č. 755, k.o. Novo Selo, niti provodi aktivnosti **uklanjanja, odnosno izvršenja Rješenja KLASA: UP/I -362-02/21-025/311, URBROJ: 443-02-05-21-1-21-1, od 08.04.2021. god.** ova inspekcija donijela je Rješenje KLASA:UP/I-362-02/21-02/311, URBROJ: 443-02-05-19-23-21 od 17.siječnja 2023. god. o 1. novčanoj kazni kojom se izvršenika prisiljava na izvršenje osnovnog rješenja. Rješenje o 1. novčanoj kazni postalo je izvršno 26.01.2023. god. Kako i nakon toga investitor nije uklonio bespravne građevine na k.č. 755, k.o. Novo Selo 10.studenog 2023. godine ova inspekcija donijela je rješenje o 2. novčanoj kazni KLASA: UP/I-362-02/21-02/311, URBROJ: 443-02-05-19-23-54 i isto je postalo izvršno 06.12.2023. god.

Građevinska inspekcija provela je kontrolni pregled na k.č. 755, k.o. Novo Selo dana 24.01.2024. godine i utvrdila da investitor nije ukloni bespravne građevine kako mu je naređeno osnovnim rješenjem, a kako je rješenje o 2. novčanoj kazni postalo izvršno 06.12.2023. i prošlo je više od 30 dana od izricanja 2. novčane kazne stekli su se uvjeti za izricanje 3. novčane kazne kojom se izvršenika prisiljava na izvršenje rješenja i uklanjanje bespravni građevina.

Člankom 106. stavak 1., 3. i 4. Zakona o Državnom inspektoratu propisano je da se inspekcijske i druge mjere propisane tim Zakonom naređuju rješenjem investitoru, vlasniku građevine, odnosno drugoj stranci određenoj tim Zakonom, da na temelju toga odjeljka Zakona građevinski inspektor donosi rješenje, te da ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati rješenje može donijeti i bez saslušanja stranke.

Člankom 108. Zakona o Državnom inspektoratu propisano je da tijekom obavljanja inspeksijskog nadzora građevinski inspektor ima pravo i obvezu u skladu s tim Zakonom strankama narediti otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja, zabranu ugradnje građevnog proizvoda, otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini, usklađivanje građenja, uklanjanje građevine, zabranu uklanjanja građevine te obustavu građenja.

Člankom 114. stavak 3. Zakona o Državnom inspektoratu propisano je da se prije pristupanja izvršenja rješenja o uklanjanju putem treće osobe izvršenika na izvršenje prisiljava izricanjem tri novčane kazne.

Naputkom o dopunama Naputka o načinu rada građevinske inspekcije (N.N. br. 47/09 i 80/20) propisani su iznosi novčanih kazni kojima se izvršenika prisiljava na uklanjanje.

Člankom 137. Zakona o općem upravnom postupku (N.N. br. 47/09) propisano je da se izvršenje novčanih obaveza provodi u skladu s propisima kojima se primjenjuju na sudsko izvršenje.

Člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku (N.N. 47/09) propisano je da se novčana kazna kojom se pravna osoba prisiljava na izvršenje izriče rješenjem odgovornoj osobi te pravne osobe.

Prema članku 106. stavak 5. Zakona o Državnom inspektoratu, protiv rješenja kojeg donosi građevinski inspektor ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja i primjenom navedenih zakonskih odredbi riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja i predaje se nadležnom sudu neposredno ili se šalje poštom.



Voditelj ispostave u Sisku
Viši građevinski inspektor

Draženka Blažević Bačan, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. Željko Miličić, OIB 98628859196, iz BiH, Sarajevo, Porodice Ribara 53/72,
2. BOROVIČEK, d.o.o. (Ulica hrvatskih domobrana 1, Sisak) Novoselska 70, Sisak, Vlatko Bošković
3. Evidencija- ovdje
4. Pismohrana

Na znanje:

1. Sektor za proračun i računovodstvene poslove-
naplata.prihoda@dirh.hr
2. Sektor koordinacije nadzora građenja
Služba analize i evidencije građevinska.kazne@dirh.hr