

JOZO ŠITUM, dipl. ing.

Stalni sudski vještak za cestovni promet i vozila
Ovlašteni inženjer cestovnog prometa
Revizor cestovne sigurnosti

A: Dinka Šimunovića 14, 21 000 Split, Hrvatska

M: 098/292-525

E: jsitum@inet.hr

OIB: 94157473643

IBAN: HR02 2340009 3110713951

Broj: 220/06/21

U Splitu, 07. ožujka 2021.

NARUČITELJ:

LOVRINČEVIĆ D.O.O.


Put Tršćenice 13

Split

OIB: 03553904313

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA
osobni automobil Opel reg. oznake ST3791I

NALAZ I MIŠLJENJE



Dana 06. ožujka 2022. godine, izvršio sam pregled osobnog automobila Opel zbog procjene vrijednosti.

Nakon pregleda vozila i analize drugih prikupljenih podataka, dostavljam vam pismeni nalaz i mišljenje.

1. NALAZ

1.1. PODATCI O VLASNIKU VOZILA

IME/NAZIV	-	ERSTE&STEIERMERKISCHE S LEASING d.o.o. PJ SPLIT
ADRESA	-	Gundulićeva 40A, Split
OIB	-	46550671661

1.2. PODATCI O KORISNIKU VOZILA

IME/NAZIV	-	LOVRINČEVIĆ D.O.O.
ADRESA	-	Put Tršćenice 13, Split
OIB	-	OIB: 03553904313

1.3. TEHNIČKI PODATCI VOZILA

MARKA	-	OPEL
TIP I MODEL	-	Astra 1.6 CDTI Notchback
REG. OZNAKA	-	ST3791I
KATEGORIJA VOZILA	-	M1
OBLIK KAROSERIJE	-	ZATVORENI
BROJ ŠASIJE	-	WOLPD534GG109080
SNAGA MOTORA (kW)	-	100
ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	-	1598
VRSTA GORIVA ILI IZVORA SNAGE	-	Diesel
EKOLOŠKA KATEGORIJA VOZILA	-	Euro 6
MASA PRAZNOG VOZILA (kg)	-	1475
BOJA	-	Siva s efektom
U PROMETU OD	-	12. svibnja 2016.
PROMETNA DOZVOLA VRIJEDI DO	-	22. siječnja 2022.
BROJ PRIJEĐENIH KM	-	150263

1.4. TEHNIČKO STANJE VOZILA I OŠTEĆENJA

Izvršen je vizualni stručni pregled općeg tehničkog stanja vozila, dijelova motora, vanjskih dijelova nadgradnje automobila, upravljačkih sklopova na vozilu, električnih uređaja, podvozja i sustava za prijenos snage, gdje je utvrđeno prosječno tehničko stanje i lošija očuvanost automobila.

Na vozilu postoje manja mehanička oštećenja karoserijskih dijelova pa je potrebno izvesti limarske i lakirerske radove popravka automobila.

Vozilo se nalazi u eksploataciji kao vozilo za najam – rent a car, tvrtke *Lovrinčević d.o.o.* iz Splita.

Opisano tehničko stanje automobila i oštećenja su prikazana na slijedećim slikama, od 1. do 5.

Slike 1. do 5.: Prikaz općeg stanja automobila



1.5. VRIJEDNOST VOZILA

Prilikom procjene vrijednosti vozila u obzir se uzimaju slijedeći elementi: novo nabavna vrijednost vozila, starost vozila, datum prve registracije, trošak popravka oštećenih dijelova vozila, opće stanje vozila, način eksploatacije, ponuda odnosno potražnja na tržištu automobila i broj prijeđenih kilometara.

Cijena novog automobila prema podacima *Centra za vozila Hrvatske*, online kataloga tehničkih karakteristika, cijena i vrijednosti novih i rabljenih vozila prodavanih u Republici Hrvatskoj (www.iomologija.hr) na dan procjene s PDV-om iznosi.....**137.741,65 kn.**

Obračun rabljenosti (amortizacije) i vrijednosti vozila je određen prema metodologiji obračuna vrijednosti za vozila s benzinskim motorom radnog obujma motora preko 1600 ccm i sva vozila s diesel motorom, prikazan je u tablici 1.

Tablica 1. Obračun rabljenosti i vrijednosti vozila

Cijena novog vozila		137.741,65 kn
RABLJENOST	Rabljenost na starost vozila 5 godina i 10 mjeseci	64,00 %
	Prijeđeni kilometri	7,54 %
	Ponuda i potražnja na tržištu	2,00 %
	Zastarjelost tipa	0,00 %
	Opće stanje vozila	4,00 %
	Način eksploatacije	10,00 %
	Dodatna oprema	0,00 %
	Prethodne štete i popravci	0,00 %
	Investicijsko ulaganje	0,00 %
	Rabljenost ukupno	87,54 %
Vrijednost vozila s PDV-om		12,46 %
		17.162,61 kn

1. MIŠLENJE

	VOZILO		IZNOS KN
1.	Vrijednost vozila Opel		13.730,09
		PDV 25%	3.432,52
VRIJEDNOST VOZILA - SVEUKUPNO KUNA			17.162,61

Vrijednost ovog osobnog automobila Opel na dan procjene s PDV-om je**17.162,61 kn.**

