

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
14. ST - 80/04.

Dužnik: MEDIC TOURS d.o.o. u stečaju, Seget Donji,
OIB: 31922578844
stečajna upraviteljica Anči Bašić dipl.oec.

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
S P L I T

IZ KLUKE

Prima pošto

17 -03- 2017

U Splitu 17.03.2017.

Predano za poštu obično-prep. dne. 20
POŠTA
Broj primjerka
Tiskovna

PREDMET: Izvješće stečajnog upravitelja o inspekciji Službe
za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike

U odnosu na stečajnu masu koja se sastoji od nekretnine katastarskih čestica 984, 985, 986, 987/1, 987/2 i 988/1 k.o. Podosoje, na kojima se nalaze devastirani objekti ex. pogon Vrlikaplasta, ukupne površine 13268 m², kao što sam već u ranijem izvješću istaknula nakon preuzimanja dužnosti objekat sam obišla i utvrdila da je potpuno devastiran i da se unutar granica objekta nalaze razne otpadne tvari.

Vezano uz navedeno zaprimila sam poziv Službe za inspekcijski nadzor zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike, za nadzor dana 10.ožujka 2017. godine.

Po provedenom nadzoru sačinjen je zapisnik kojeg dostavljam u prilogu. Zapisnikom je inspektor konstatirao da se na prostoru ove nekretnosti nalaze razne otpadne tvari koje mogu utjecati na okoliš te predstavljaju prijeteću opasnost od štete u okolišu što je sve definirano Zakonom o zaštiti okoliša.

Sukladno usmenoj uputi inspektora odmah sam uputila upite društvima koji se bave saniranjem čišćenjem okoliša i to društvu CIAK d.o.o. iz Zagreba, CIAN d.o.o. iz Splita te ADV Grupa do.o. iz Splita, koji će nakon pregleda stanja na terenu dostaviti očitovanje i ponudu za radnje koje su potrebne radi sanacije postojećeg stanja. Nakon zaprimanja očitovanja i ponuda pismeno ću Vas o navedenom obavijestiti.

Stečajna upraviteljica
Anči Bašić dipl.oec.

Privitak:

- Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru

MEDIC TOURS d.o.o.
- U STEČAJU -
SEGET DONJI



REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
 UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša
 Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša
 Područna jedinica Šibenik
 M.Tripala 6, Split
 KLASA: 351-02/15-03/1013
 UR. BROJ: 517-08-1-2-5-2-17-9
 Split, 10. ožujka 2017.

Z A P I S N I K o obavljenom inspekcijskom nadzoru

na prostoru tvorničkog kruga bivše tvornice Vrlikaplast u naselju Podosoje u Vrlici, sastavljen dana 10. ožujka 2017.

Predmet nadzora: Onečišćenje zemljišta ostacima teškog loživog ulja (mazuta) iz kanala za regulaciju oborinskih voda (prijava)

Nadzor obavio: Ante Znaor, dipl.ing. biol. - viši inspektor zaštite okoliša

Nadzoru nazočni: Anči Bašić-stečajna upraviteljica tvrtke MEDIC TOURS d.o.o. u stečaju, Seget Donji, Seget Donji bb

Odgovorna osoba u pravnoj osobi:

Nadzor je obavljen po službenoj dužnosti, na temelju članka 224. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 141. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13), članka 125. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine broj 130/11 i 47/14) i članka 31. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine br. 114/11) te drugih propisa donesenih na temelju tih zakona. Nazočni su, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), upozoreni na prava koja imaju u postupku, osobito na pravo da se izjasne o svim činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane inspektora te na odgovornost u slučaju davanja lažne izjave. Nazočni su također upoznati s odredbom članka 158. Prekršajnog zakona (Narodne novine br. 107/07 i 39/13). Isti se odriču tog prava.

Inspekcijski nadzor je započet u 10.30 sati.

N A L A Z

1. Dana 07. ožujka 2017. obavljen je inspekcijski nadzor na prostoru poslovnog kruga bivše tvornice Vrlikaplast u Vrlici, koja se bavila preradom plastičnih masa a sastoji se od zgrade-tvornice s dvorištem, i nalazi na čest.zem. 984,985, 986, 987/1, 987/2 dio, te 988/11 K.o. Podosoje, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja glede ranije zaprimljene prijave zbog istjecanja mazuta na poljoprivredne površine koje se nalaze u blizini ove bivše tvornice, te zbog novih okolnosti vezano dovršenje sudskog postupka koji je stečajna upraviteljica tvrtke MEDIC TOURS d.o.o. u stečaju, Seget Donji, vodila pred Trgovačkim sudom u Splitu radi poništenja

kupoprodajnog ugovora sklopljenog između tvrtke MEDIC TOURS d.o.o. i Vinka Medića o prodaji ove nekretnine, zgrade i dvorišta bivše tvornice Vrlikaplast u Vrlici, koji se pred ovim sudom vodio pod brojem P-1528/06, a koje su navedene i dopisima koje je stečajna upraviteljica tvrtke MEDIC TOURS d.o.o. u stečaju dostavila Gradu Vrlici, dana 25.11.2016. (u prilogu su ovom zapisniku).

Prilikom ovog inspekcijskog nadzora izvršeno je i fotografiranje prostora poslovnog kruga bivše tvornice Vrlikaplast (zgrada i dvorišta) a sačinjeni fotozapis je u prilogu ovom zapisniku.

2. Pregledom prostora poslovnog kruga bivše tvornice Vrlikaplast, odnosno kotlovnice i precrpne stanice, gdje se nalazi metalni spremnik s pogonskim gorivom, teškim loživim uljem (mazutom) s okolnim razvodnim kanalima, utvrđeno je da je stanje identično onom koje je utvrđeno prilikom prethodnog inspekcijskog nadzora na obavljenog ovoj lokaciji 20. studenog 2015. (kako je i navedeno u zapisniku, Klasa: 351-02/15-03/1013, ur. broj: 517-08-1-2-5-2-15-2 od 20.11.2015. i vidljivo na fotografijama koje su tom prilikom snimljene).

Naime, pregledom prostorije u kojoj se nalazi ovaj spremnik s teškim loživim uljem i dalje je vidljiv karakteristični gusti, viskozni tekući sadržaj crne boje po podu ove prostorije kao i u samim okolnim vanjskim kanalima, što je posljedica istjecanja navedenog goriva iz ovog spremnika te daljnjeg širenja istoga putem kanalske mreže na prostoru same tvornice ali i izvan nje (u uvjetima velikih kiša), što je također bilo utvrđeno i prethodnim inspekcijskim nadzorom.

Prilikom prethodnog inspekcijskog nadzora na ovoj lokaciji, po zahtjevu Grada Vrlike, tvrtka CIAN d.o.o. iz Splita, je obavila pregled ove kotlovnice i okolnih sabirnih kanala te je po obavljenom pregledu, dana 19.11.2015., Gradu Vrlici dostavila ponudu za sanaciju ovog spremnika s teškim loživim uljem (mazutom) te okolnog onečišćenog prostora, iz koje je vidljivo da se u ovom slučaju radi o spremniku volumena do 60 m³, u kojem je izmjeren sadržaj ovog goriva od cca 20% ukupnog volumena odnosno oko 10-12 m³.

S obzirom da su i pri ovom nadzoru utvrđeni vidljivi tragovi istjecanja ovog goriva iz navedenog spremnika, u samoj prostoriji u kojoj je isti smješten kao i u okolnim vanjskim kanalima, putem kojih je ovo gorivo dospjelo i na poljoprivredne površine koje su smještene na terenu koji se nalazi s sjeverne strane ove tvornice, ispod državne ceste D1, dionica Sinj-Vrlika, gdje su prilikom prethodnog inspekcijskog nadzora od 20.11.2015., utvrđeni tragovi istjecanja ovog goriva u vidu tamnih, crnih naslaga po zemljanim i kamenim rubovima kanala za regulaciju oborinskih voda te izrasloj travnatoj vegetaciji, ali i na samom poljoprivrednom zemljištu također u vidu tamnih mrlja, očito je da moguće i daljnje istjecanje ovog goriva iz spremnika u ovoj bivšoj tvornici predstavlja opasnost po okoliš, u pogledu tadašnjeg nastanka štete u okolišu-u kanalima za regulaciju oborinskih voda na okolnim poljoprivrednim površinama kao i na i na samim poljoprivrednim površinama-oranicama, kao i pojava moguće buduće štete na prostoru oko ove bivše tvornice.

Naime, istjecanjem goriva iz spremnika bivše tvornice Vrlikaplast u Vrlici, na poljoprivredne površine koje se nalaze s sjeverne strane ove tvornice, ispod državne ceste D1, nastala bi šteta u vodama-jer su kanali za regulaciju oborinskih voda povezani s potokom Zduš odnosno rijekom Cetinom kao i na tlu-poljoprivrednim površinama, kako je definirano odredbama članka 4., točke 67. Zakona o zaštiti okoliša, a kako se u ovom slučaju radi o naftnom derivatu, gorivu-teškom loživom ulju, koje je štetna tvar za vode i tlo zbog dokazanog štetnog učinka na sve organizme koji žive u tlu i vodi kao i zbog štetnog utjecaja ove tvari na parametre koji omogućavaju odvijanje života u tim ekosustavima, isto predstavlja **prijeteću opasnost od štete u okolišu**, kako je definirano odredbama članka 4., točke 54. Zakona o zaštiti okoliša.

Kako je tvrtka MEDIC TOURS d.o.o. u stečaju, okončanjem sudskog postupka koji je vodila pred Trgovačkim sudom u Splitu, pod brojem P-1528/06, odnosno pravomoćnom sudskom presudom kojom je utvrđeno da je kupoprodajni ugovor sklopljenog između tvrtke MEDIC

TOURS d.o.o. i Vinka Medića bez pravnog učinka te izvršenom primopredajom nekretnina bivše tvornice Vrlikaplast, nakon provedenog ovršnog postupka, 02.11.2016., uvedena u posjed ovih nekretnina, ista je u smislu odredbi članka 4., točke 40. Zakona o zaštiti okoliša, od 02.11.2016. godine, operater ove bivše tvornice (vlasnik u posjedu nekretnine) u čijem sastavu je i kotlovnica s precrpnom stanicom, u sklopu koje se nalazi i spremnik s gorivo, teškim loživim uljem (mazutom) iz kojeg je utvrđeno opisano istjecanje goriva odnosno navedena opasnost za okoliš.

Prema članku 179. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša, za štetu o okolišu i prijetecu opasnost od štete, kada se radi o postrojenjima čiji je rad prestao, odgovornost snosi operater koji je posljednji obavljao djelatnost u postrojenju odnosno njegov pravni slijednik.

3. Nadalje, pregledom prostora poslovnog kruga bivše tvornice Vrlikaplast u Vrlici, ovim zapisnikom se utvrđuje da je nakon prestanka poslovne aktivnosti u ovoj tvornici, odnosno prema saznanjima stečajne upraviteljice operatera, tvrtke MEDIĆ TOURS d.o.o. u stečaju, još tijekom Domovinskog rata, izvršena devastacija iste pri čemu su s iste uklonjeni gotovo svi strojevi i oprema, a sa zgrada pogona i sva upotrebljiva stolarija, instalacije i druga oprema, te kako o ovom objektu nakon toga nitko nije vodio potrebnu brigu, devastacija je nastavljena od nepoznatih osoba te je na prostoru poslovnog kruga ove bivše tvornice preostao samo različiti otpad koji je odložen po samom pogonu ali i po dvorištu i ostalim slobodnim površinama u poslovnom krugu ove bivše tvornice, a i od nepoznatih osoba je ovdje odložen dio sada vidljivog otpada.

Ovim zapisnikom se utvrđuje da je na ovom prostoru odložen odnosno odbačen slijedeći otpad: odbačeni biljni ostatci (granje i drugi biljni otpad), građevni otpad (ostatci od iskopa, zemlja i kamenje, te otpad od rušenja objekata, ostatci betona i betonskih pregrada, crijep, cigla, izolacijski materijali, gips, pokrovne ploče, bitumen, drvo, ostatci građevinske stolarije i dr.), komunalni otpad (odbačena ambalaža, različiti plastični otpad, krupni komunalni otpad, odbačeni električni uređaji, otpadne gume, odbačena odjeća i dr.), te proizvodni otpad (ostatci sirovina koje su se u proizvodni koristile-različiti nepoznati praškasti materijali pakirani u vreće od kojih je dio i u rasutom stanju, različite plastične mase u formi bala, te plastični materijali u trakastom i granuliranom obliku, valjci za namatanje plastičnih folija), što je u suprotnosti s odredbama članka 11. stavak 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.


Navedeni otpad je odbačen i uskladišten na lokaciji na kojoj nije predviđeno odlaganje ni skladištenje otpada, u smislu odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (članak 83.), u devastiranog građevini te na vanjskom otvorenom prostoru, a način na koji je ovaj otpad odbačen i uskladišten predstavlja opasnost od onečišćenja okoliša, raznošenjem lake frakcije otpada u vanjski okoliš, vjetrom ili padalinama.

Zapisnik je pročitao i nazočni nemaju primjedbe na isti.

Zapisnik je sastavljen u 2 primjerka od kojih se po 1 primjerak uručuje nazočnima.

Dovršeno u 13.30 sati.

Nazočni:



Inspektor zaštite okoliša:

