

ZAPISNIK

O REDOVNOM TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (2014/45/EU)

OSNOVNI PODACI

(1) Broj šasijske: WBAFV3100BC697146

(2) Reg.oznaka: ZG9001SN-HR

(3) Mjesto: ZAGREB

Datum: 13.10.2021

Pregled završen: 13:02

(4) Stanje putomjera: 253211 km

(5) Vrsta vozila: M1

Masa vozila: 1790 kg

Godina proiz.: 2011

Oblik karoserije: ZATVORENI

Namjena: -

TEHNIČKI PODACI:

Marka vozila: BMW

Tip vozila: SERIJA 5

Model vozila: 530D XDRIVE

Boja: CRNA

Mjenjač: AUTOMATIZIRANI

Motor: DIESEL - EURO V

Kočnice: DVOKRUŽNA HIDRAULIČNA+ESP

NDM: 2405 kg

Prva registracija: 11.05.2011

(6) UTVRĐENI NEDOSTACI

KAT. NEDOSTATKA

0604B2A OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES, PNEUMATICI, POTREBNA SKORA

ZAMJENA PNEUMATIKA.....MN

NAPOMENA O TEHNIČKOM PREGLEDU

(7) ZAVRŠNA OCJENA:

VOZILO JE TEHNIČKI ISPRAVNO.

STANJE PUTOMJERA provjeriti odmah po primitku ovog zapisnika. Naknadne reklamacije se neće uvažiti.

U slučaju eventualnih primjedbi na rad STP-a obratiti se vođaču STP-a

REZULTATI TEHNIČKOG PREGLEDA

STANJE

02. UREĐAJ ZA KOČENJE

REZULTATI ISPITIVANJA UČINKOVITOSTI SUSTAVA KOČENJA

RADNO KOČENJE 1.os. 2.os. 3.os. 4.os. 5.os. 6.os.

Sile kočenja desno.....(N)...3390...2780.....-.....-.....-.....-

Sile kočenja lijevo.....(N)...3760...3100.....-.....-.....-.....-

Razlike sila kočenja....(%).....10.....10.....-.....-.....-.....-.....Max:..25..DOBRO

Proračunska NDM: 2405 kg

Koeficijent kočenja praznog vozila (%): 71.....Min:..50.....DOBRO

Koeficijent kočenja punog vozila (%): 55.....DOBRO

Napomena: Kotači radne kočnice blokirali.

POMOĆNO/PARKIRNO KOČENJE 1.os. 2.os. 3.os. 4.os. 5.os. 6.os.

Sile kočenja desno.....(N).....-...2760.....-.....-.....-.....-

Sile kočenja lijevo.....(N).....-...2990.....-.....-.....-.....-

Razlike sila kočenja....(%).....-.....8.....-.....-.....-.....-.....Max:..30..DOBRO

Koeficijent kočenja praznog vozila (%): 31.....Min:..20.....DOBRO

Koeficijent kočenja punog vozila (%): 24.....Min:..20.....DOBRO

Napomena: Kotači parkirne kočnice blokirali.

12. REZULTATI ISPITIVANJA ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)

STANJE

	IZMJERENO	GRANIČNE VRIJEDNOSTI	
Temp. ulja/vode (°C) OBD	80	min: 80 maks: -	DOBRO
Prazni hod (min-1)	680	min: 600 maks: 800	DOBRO
Regul. isključuje (min-1)	3970	min: 3750 maks: 4000	DOBRO
Propuh. (br.ubrz/min-1)		min: -/-	
Vrijeme mjerenja (sec)		min: - maks: -	
Zacrtnjenje uzorak (m - 1): 1: 0,07 2: 0,08 3: 0,08 4: - 5: -			
6: - 7: - 8: - 9: - 10: -			
Rasipanje rezult. (m-1)	0,01	min: - maks: 0,50	DOBRO
Srednje zacrnjenje (m-1)	0,08	min: - maks: 0,50	DOBRO*
Kod spremnosti.....			DOBRO

* Rezultat utječe na prolaznost na EKO testu

(9) STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Vozilo pregledao:

CVH STP "EUROZAGREB 5", ZAGREB

05028 Goran Samardžija

KRAJ ZAPISNIKA