

FORNAŽAR j.d.o.o.

za održavanje i popravak motornih vozila

OIB: 58317598445

Adresa: Pula (Grad Pula – Pola), Kavrevski put 39

Kao rezultat provjere vozila MERCEDES VITO, 2.3 114
PU4989E utvrđeni su sljedeći kvarovi:

- neispravan automatski mjenjač;
- neispravnost vakuumskog pojačivača kočnice;
- kvar prekidača za paljenje;
- kvar podizača stakla prednjih lijevih vrata;
- kvar sustava za ubrizgavanje goriva;
- kvar brave za otvaranje/zatvaranje prednjih lijevih vrata.

17.01.2025

Član uprave
IGOR FORNAŽAR

FORNAŽAR j.d.o.o.
OIB: 58317598445