



Željko Nahod, dipl. ing. prometa
HR – Karlovac 47000
Naselje Gaza 9

t: 047 648 225
m: 098 462 944
e: zeljko.nahod@gmail.com

Naručitelj:
BRAVARIJA ANDRIČEVIĆ j.d.o.o. u stečaju
Gospodarska ulica 8
32100 Vinkovci
OIB: 69290622559

Oznaka predmeta: 20231202-IVECO-BRAVARIJA_ANDRIČEVIĆ
Vaš broj:

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA NALAZ I MIŠLJENJE

Karlovac, 02.12.2023.

Na temelju Vašeg zahtjeva za procjenom vrijednosti vozila, a nakon pregleda vozila i analize dostupnih podataka, dostavljam Vam pismeni nalaz i mišljenje.

1. NALAZ

1.1 OPĆI PODACI

Kategorija vozila: N2 – TERETNI AUTOMOBIL

Marka vozila: IVECO

Tip vozila: EUROCARGO

Model vozila: ML 100 E15

Broj šasije: ZCFA1AA0002229319

Oblik karoserije: OTVORENO S CERADOM

Namjena: -

U prometu od: 1997.

Datum prve registracije u RH: 24.09.1997.

Najveća dopuštena masa [kg]: 7490

Masa praznog vozila [kg]: 4100

Zapremina motora [cm³]: 5861

Snaga motora [kW]: 105

Vrsta goriva ili izvora snage: DIESEL

Broj sjedećih mjesta: 3

Broj stajaćih mjesta: -

Boja vozila: BIJELA

Broj osovina: 2

Broj pogonskih osovina: 1

Ekološka kategorija vozila: EURO II

Dimenzije pneumatika: 225/75R17.5

Dodatne dimenzije pneumatika: -

Vrsta mjenjača: ručni

Broj prijeđenih kilometara: 106.049

Registarska oznaka: VK 570 FN

Broj prometne dozvole: 16196474

Datum i mjesto izdavanja: 01.03.2023., STP H038 NOVA GRADIŠKA

Prometna dozvola vrijedi do: 09.05.2024.

Ime i prezime / naziv vlasnika vozila: BRAVARIJA ANDRIČEVIĆ J.D.O.O.

Adresa: GOSPODARSKA 8, VINKOVCI

OIB: 69290622559

2. PREGLED VOZILA I UOČENA ZAPAŽANJA

Datum i vrijeme pregleda: 02.12.2023., 14:40h

Mjesto pregleda: VINKOVCI

Vremenski uvjeti: povoljni (dobra vidljivost)

Probna vožnja: DA/NE

2.1 VANJŠTINA VOZILA

Vanjština vozila pregledana vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Lak na vozilu u skladu sa godinom proizvodnje vozila.

Prednji branik – oštećen.

Prednji lijevi i desni blatobran – oštećeni.

Prednje vjetrobransko staklo – oštećeno.

Lijeva vozačka vrata – površinska korozija.

Kabina na lijevom ulazu – dubinska korozija.

2.2 UNUTRAŠNJOST VOZILA

Unutrašnjost vozila pregledana vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Unutrašnjost kabine je prljava u lošem stanju s pojedinim istrošenim dijelovima.

Sjedalo suvozača – oštećeno.

Prostor za prijevoz tereta na mjestima korodiran i u prosječnom stanju.

2.3 MOTOR I PROSTOR OKO MOTORA

Motor i prostor oko motora nije pregledan vizualno.

Motor je pokrenut lakoćom.

Uočen pravilan rad motora.

2.4 PNEUMATICI

Pneumatici pregledani vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

P.L. BARUM BF200 ROAD 225/75R17,5

P.D. BARUM BF200 ROAD 225/75R17,5

S.L. PIRELLI TH25 225/75R17,5

S.D. PIRELLI TH25 225/75R17,5

Dubina gaznog sloja svih pneumatika iznad tvorničke granice istrošenosti.

2.5 INSTRUMENT PLOČA

Ne pokazuje neispravnost sustava.

2.6 KLJUČEVI VOZILA

1 kom


2.7 SERVISNA DOKUMENTACIJA

Ne

2.8 OČUVANOST VOZILA

Prosječno

2.9 FOTOGRAFIJE







3. MIŠLJENJE

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA

Pri utvrđivanju vrijednosti vozila u obzir su uzeti slijedeći elementi:

- novo nabavna vrijednost vozila
- starost vozila i tehnička eksploatacija
- opće stanje vozila
- način eksploatacije
- investicijska ulaganja
- ponuda i potražnja
- usporedne vrijednosti vozila takvog tipa i karakteristika ponuđenih na tržištu

3.1 Novo nabavna vrijednost vozila [NV_v] prema katalogu Centra za vozila Hrvatske tog vozila odnosno njegovog "nasljednika" istih ili sličnih značajki i tehničkih karakteristika iznosi sa PDV-om:

53.125,00 € (400.270,31 kn)

Ispravak vrijednosti:

Zastarjelost tipa vozila	0 %
Dodatna oprema vozila	+ 0,00 €

3.2 Vrijednost vozila [$V_v\%$] u odnosu na novo nabavnu vrijednost, a prema godinama starosti i tehničkoj eksploataciji, općem stanju vozila, načinu eksploatacije, investicijskom ulaganju, ponudi i potražnji iznosi:

8%

3.3 Vrijednost vozila [V_v] iznosi:

$$V_v = NV_v \times V_v\%$$

Vrijednost predmetnog vozila na dan procjene iznosi sa PDV-om:

4.250,00 €

4. OSTALO

Provjera vlasničke dokumentacije nije bila predmet ovog nalaza i mišljenja.

Broj prijeđenih kilometara uzet je pod pretpostavkom ispravnog stanja brojača kilometara u vozilu.

Tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn.

STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA PODRUČJA
CESTOVNOG PROMETA I PROCJENE
MOTORNIH VOZILA

Željko Nahod, dipl. ing.

