

Stalni sudski vještak za struku: Cestovni promet i procjena motornih vozila

Anto Zečić dipl. ing.

Radauševa ulica 4, 10 000 Zagreb, OIB: 83633199566

GSM: 091 215 4000;

e-mail: anto.zecic@gmail.com

Zagreb:

14.03.2026.

Predmet:

Procjena tržišne vrijednosti vozila VW CADDY

Br.dok.:

10-2026

EKSPERTIZA PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI TERETNOG VOZILA VOLKSWAGEN CADDY

NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA

NARUČITELJ:

**GOLD MIRROR j.d.o.o. u stečaju,
Sv. Vid-Miholjice 105D, Sv. Vid-
Miholjice, OIB: 25002584788**

PREDMET:

**PROCJENA TRŽIŠNE
VRIJEDNOSTI TERETNOG
VOZILA VOLKSWAGEN CADDY**

STEČAJNI UPRAVITELJ:

**MARIO KOVAČEVIĆ,
XIV. Trokut 17, ZAGREB,**

Zagreb, 14.03.2026. godine

Na zahtjev stečajnog upravitelja zatražena je ekspertiza procjene tržišne vrijednosti teretnog vozila VOLKSWAGEN CADDY. Nakon prikupa svih potrebnih podataka o predmetnom vozilu (osnovni identifikacijski podaci, prometna dozvola, i dr.), te pregleda i fotografiranja vozila dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE

1. OPĆI PODACI O VOZILU

Podaci o vozilu utvrđeni su iz Prometne dozvole broj 18469196, izdane od STP H056 CRIKVENICA dana 08.11.2025. i uvidom u vozilo

Vrsta vozila:	N1 – teretno vozilo
Marka:	VOLKSWAGEN
Tip:	CADDY
Model:	2.0 TDi
Broj šasije:	WV1ZZZ2KZKX093063
Registarska oznaka:	RI 1380 AC
Oblik karoserije:	Zatvoreni
Vrsta motora:	Diesel, Euro 6
Snaga motora:	55 kW
Radni obujam motora:	1968 ccm
Stanje putomjera:	96.724 km
U prometu od:	13.05.2019.
Dopuštena nosivost:	669 kg
Boja vozila:	Bijela
Duljina:	4408 mm
Širina:	1793 mm
Visina:	1823 mm
Dimenzije kotača:	195/65R15

2. PREGLED I STANJE VOZILA

2.1. Općenito o vozilu

Pregled i fotografiranje predmetnog vozila za potrebe identifikacije i procjene tržišne vrijednosti rabljenog vozila obavljeno je u Zagrebu dana 14.03.2026. godine na kojem je utvrđeno stanje vozila (vidi prilog).

Prema dostupnim podacima vozilo je u prometu od 13.05.2019., te je uvezeno i registrirano u Republici Hrvatskoj 08.11.2025. Na dan pregleda prema dostupnim podacima Prometnoj dozvoli broj 18469196, vlasnik vozila je tvrtka GOLD MIRROR j.d.o.o. iz Svetog Vida - Miholjice. Prema stanju putomjeru vozilo je na dan pregleda prešlo 96.724 km. Vozilo je registrirano do 03.11.2026.

Pregledom vozila je utvrđeno:

2.2. Vanjski dijelovi karoserije vozila:

Vizualnim pregledom karoserije vozila su utvrđenja manja oštećenja poklopca motora i stražnjeg branika, te oštećeno treće štop svjetlo.

2.3. Unutrašnjost vozila

Pregledom unutrašnjosti putničkog i prtljažnog prostora nisu utvrđeno nikakvi nedostaci u vidu oštećenja, istrošenosti ili neispravnosti.

2.4. Motor, podvozje i ovjes vozila

Motor pokrenut bez teškoća s utvrđenim normalnim radom bez tragova curenja pogonskih tekućina. Kočioni sustav zbog korozije i istrošenosti diskova neispravan.

2.5. Zaključak o općem stanju vozila

Općenito, s obzirom na način i vrstu eksploatacije, vozilo se nalazi u **dobrom stanju u odnosu na prosjek** s manjim oštećenjima i nedostacima na karoseriji, te kočionom sustavu vozila kako je navedeno u točkama 2.2. i 2.4.

Vozilo je isprobano u vožnji. Motor pokrenut bez teškoća s utvrđenim normalnim radom bez tragova curenja pogonskih tekućina.

Prema stanju putomjera vozilo je na dan pregleda prešlo 96.724 km, što je manje od prosječno prijedene kilometraža za ovakvu vrstu vozila.

Vozilo je registrirano do 03.11.2026. godine.

3. PROCJENA DANAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI VOZILA

Za utvrđivanje tržišne vrijednosti predmetnog vozila mjerodavni su slijedeći elementi¹:

- novonabavna vrijednost vozila
- starost vozila i datum prve registracije
- ukupan broj prijeđenih kilometara
- opće stanje vozila
- način i vrsta eksploatacije
- investicijsko ulaganje
- ponuda i potražnja na tržištu
- zastarjelost tipa
- prethodne štete i popravci
- iskustvena procjena amortiziranosti

Prema dostupnim podacima vozilo je u prometu od 13.05.2019., stoga je u prometu 6 godina i 10 mjeseci. Prema stanju putomjera vozilo je na dan pregleda prešlo 96.724 km.

¹ Rotim et al., 1999., Dragač et al., 2007. (metodologija procjene), Eurotax metodologija.

Prema pribavljenim podacima (CVH katalog, B.0711.01028) novonabavna vrijednost identičnog vozila sa svim uključenim državnim davanjima u Republici Hrvatskoj iznosi bez uključenog PDV-a oko:

14.927,32 Eura

Nakon uvida u stanje trenutnih tržišnih cijena na domaćem i inozemnom tržištu rabljenih vozila (moja procjena amortiziranosti i moja evidencija cijena vozila), uzimajući u obzir opće stanje vozila, uzimajući u obzir manje prijeđenih kilometara u odnosu na prosjek, po mojem mišljenju tržišna amortiziranost konkretnog vozila iznosila bi oko:

- starosna amortizacija za osobno vozilo – 6 godine i 10 mjeseci: 65,00 %
- korekcija za opće stanje: - 3,00 %
- korekcija za manje prijeđenu kilometražu: - 7,00 %
- **ukupna amortizacija:** **55,00 %**

Uvažavajući navedeno i utvrđeno tehničko stanje predmetnog vozila, te aktualno stanje na tržištu automobila i navedene metodologije, **procjenjujem da bi tržišna vrijednost predmetnog teretnog motornog vozila VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDi, br. šasije: WV1ZZZ2KZX093063 u opisanom stanju, na dan procjene 14.03.2026., iznosila bez uključenog PDV-a oko:**

$$14.927,32 \times (1 - 0,55) = 6.717,29 \text{ Eura}$$

MIŠLJENJE

Prilikom pregleda teretnog vozila utvrdio sam podatke i stanje vozila koje je opisano u točkama 1. i 2. ovog Nalaza i mišljenja. Nakon uvida u stanje trenutnih tržišnih cijena na domaćem i inozemnom tržištu rabljenih vozila, prema kriteriju općeg stanja vozila, prema kriteriju manje prijeđene kilometraže za period eksploatacije vozila u odnosu na prosjek, procjenjujem da bi današnja tržišna vrijednost teretnog vozila **VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDi, br. šasije: WV1ZZZ2KZX093063, u konkretno zatečenom stanju i starosti pri pregledu, na današnji dan iznosila bez uključenog PDV-a oko:**

6.717,29 Eura

odnosno s uključenim PDV-om oko: **8.396,62 Eura**

Vještak:
Anto Zečić, dipl. ing.

Privitak:

- Prilog: Fotoelaborat







