



Željko Nahod, dipl. ing. prometa
HR – Karlovac 47000
Naselje Gaza 9

t: 047 648 225
m: 098 462 944
e: zeljko.nahod@gmail.com

Naručitelj:
BRAVARIJA ANDRIČEVIĆ j.d.o.o. u stečaju
Gospodarska ulica 8
32100 Vinkovci
OIB: 69290622559

Oznaka predmeta: 20240508-RENAULT-BRAVARIJA_ANDRIČEVIĆ revizija
Vaš broj:

REVIZIJA PROCJENE VRIJEDNOSTI VOZILA NALAZ I MIŠLJENJE

Karlovac, 08.05.2024.

Na temelju Vašeg zahtjeva za **revizijom** procjene vrijednosti vozila, a nakon pregleda vozila i analize dostupnih podataka, dostavljam Vam pismeni nalaz i mišljenje.

1. NALAZ

1.1 OPĆI PODACI

Kategorija vozila: N1 – TERETNI AUTOMOBIL

Marka vozila: RENAULT

Tip vozila: MASTER

Model vozila: 2.4 DCI 120

Broj šasije: VF1UDCMK527888178

Oblik karoserije: OTVORENI

Namjena: -

U prometu od: 2002.

Datum prve registracije u RH: 03.01.2003.

Najveća dopuštena masa [kg]: 3500

Masa praznog vozila [kg]: 1588

Zapremina motora [cm³]: 2463

Snaga motora [kW]: 84

Vrsta goriva ili izvora snage: DIESEL

Broj sjedećih mjesta: 3

Broj stajaćih mjesta: -

Boja vozila: BIJELA

Broj osovina: 2

Broj pogonskih osovina: 1

Ekološka kategorija vozila: EURO III

Dimenzije pneumatika: 225/65R16C

Dodatne dimenzije pneumatika: 195/65R16C, 215/65R16C, 235/60R17C

Vrsta mjenjača: ručni

Broj prijeđenih kilometara: nije moguća provjera jer nedostaje akumulator

Registarska oznaka: VK 716 EZ

Broj prometne dozvole: 14073363

Datum i mjesto izdavanja: 13.12.2019., STP H019 VINKOVCI

Prometna dozvola vrijedi do: 04.11.2023.

Ime i prezime / naziv vlasnika vozila: BRAVARIJA ANDRIČEVIĆ J.D.O.O.

Adresa: GOSPODARSKA 8, VINKOVCI

OIB: 69290622559

2. PREGLED VOZILA I UOČENA ZAPAŽANJA

Datum i vrijeme pregleda: 02.12.2023., 15:20h

Mjesto pregleda: VINKOVCI

Vremenski uvjeti: povoljni (dobra vidljivost)

Probna vožnja: NE

2.1 VANJŠTINA VOZILA

Vanjština vozila pregledana vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Lak na vozilu u lošem stanju s oštećenjima/ogrebotinama/brisotinama.

Stražnji branik – oštećen.

Prednji branik – nestručno saniran.

Stražnje desno svijetlo – oštećeno.

Nedostaje dio zaštitne plastike na lijevom retrovizoru.

2.2 UNUTRAŠNJOST VOZILA

Unutrašnjost vozila pregledana vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Unutrašnjost kabine je prljava u lošem stanju s pojedinim istrošenim dijelovima.

Sjedalo vozača oštećeno.

Sjedalo suvozača oštećeno.

Nedostaju pretinci na unutarnjim stranama obiju vrata.

Prtljažni prostor – vidljivi tragovi korištenja.

Broj šasije korodiran – nisu vidljive posljednje dvije znamenke.

2.3 MOTOR I PROSTOR OKO MOTORA

Motor i prostor oko motora pregledan vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Prostor oko motora je prašnjav.

Na sklopovima motora ima tragova curenja pogonskih tekućina.

Nedostaje akumulator.

Nedostaje kućište filtera zraka te plastični poklopci – vidljivi tragovi rada u motornom prostoru – pojedini rastavljeni dijelovi nalaze se u unutrašnjosti vozila.

Motor nije moguće pokrenuti.

2.4 PNEUMATICI

Pneumatici pregledani vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Marka: NOKIAN WR C3

Dimenzija: 235/65R16C

Dimenzije pneumatika ne odgovaraju onima u prometnim dokumentima.

Dubina gaznog sloja svih pneumatika ispod tvorničke granice istrošenosti.

2.5 INSTRUMENT PLOČA

Nije moguća provjera – nedostaje akumulator.

2.6 KLJUČEVI VOZILA

1 kom

2.7 SERVISNA DOKUMENTACIJA

Ne

2.8 OČUVANOST VOZILA

Loše

2.9 FOTOGRAFIJE

[illegible]





3. MIŠLJENJE

REVIZIJA PROCJENE VRIJEDNOSTI VOZILA

Pri utvrđivanju vrijednosti vozila u obzir su uzeti slijedeći elementi:

- novo nabavna vrijednost vozila
- starost vozila i tehnička eksploatacija
- opće stanje vozila
- način eksploatacije
- investicijska ulaganja
- ponuda i potražnja
- usporedne vrijednosti vozila takvog tipa i karakteristika ponuđenih na tržištu

3.1 Novo nabavna vrijednost vozila [NV_v] prema katalogu Centra za vozila Hrvatske tog vozila odnosno njegovog "nasljednika" istih ili sličnih značajki i tehničkih karakteristika iznosi sa PDV-om:

27.401,99 € (206.460,29 kn)

Ispravak vrijednosti:

Zastarjelost tipa vozila	0 %
Dodatna oprema vozila	+ 0,00 €

3.2 **Korigirana** vrijednost vozila [$V_v\%$] u odnosu na novo nabavnu vrijednost, a prema godinama starosti i tehničkoj eksploataciji, općem stanju vozila, načinu eksploatacije, investicijskom ulaganju, ponudi i potražnji iznosi:

5 %

Pri izračunu **korigirane** vrijednosti vozila u obzir je također uzet protek vremena od 5 mjeseci od dana prve procjene za vrijeme kojeg je došlo do daljnjeg propadanja vozila.

3.3 **Korigirana** vrijednost vozila [V_v] iznosi:

$$V_v = NV_v \times V_v\%$$

Vrijednost predmetnog vozila na dan revizije procjene iznosi sa PDV-om:

1.370,10 €

4. OSTALO

Provjera vlasničke dokumentacije nije bila predmet ovog nalaza i mišljenja.

Vozilo nije naknadno pregledavano niti slikano za **reviziju** procjene vrijednosti vozila, već su zapažanja i slike korištene sa pregleda vozila za prvu procjenu obavljenog dana 02.12.2023. godine. Prema izjavi vlasnika nije bilo većih investicijskih ulaganja u vozilo. Stanje navedenih dijelova se za potrebe ove **revizije** procjene vrijednosti vozila smatra nepromijenjenim ili lošijim.

STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA PODRUČJA
CESTOVNOG PROMETA I PROCJENE
MOTORNIH VOZILA

Željko Nahod, dipl. ing.

Potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom.