

Petar Pečur, ing.

Stalni sudski vještak za brodogradarstvo

i pregled brodica

21000 Split, Pojišanska 20 - mobitel: 091 5247737 tel: 021 489966

E-mail : petarpecur@yahoo.com



Procjena vrijednosti rabljene opreme i uređaja
Tvrtke ZEPHYR TEHNOLOGIJE D.O.O.

Datum izvida: 19. Lipanj 2020.
Mjesto izvida: Vranjic, Krešimirova 147
Pregled izvršio: Petar Pečur, ing.

Sadržaj:

Br.	Opis	Stranica
1	Uvod	2
2	Izvid – pregled stanja rabljene opreme	3
3	Spisak pregledane opreme: 2.1-Elektro aparati za varenje i plazma rezač 2.2-Kontejner, sanitarni čvor 2.3-Motorna kosilica 2.4-Stolarski strojevi i strojna pila za željezo 2.5-Ventilatori, radijalni 2.6-Viljuškar-utovarivač 2.7-Vijčani kompresori zraka 2.8-Skela	3-7
4	Slike s objašnjenjima	7
5	Potpis i pečat sudskog vještaka	

1- Uvod

Prema zahtjevu gosp. Damira Vrce, stečajnog upravitelja ZEPHYR TEHNOLOGIJE d.o.o. u stečaju iz Vranjica, Krešimirova 147, OIB: 53570689169 potrebno je izvršiti procjenu preostale / tržišne vrijednosti rabljene opreme koja se sastoji od raznih uređaja.

Za obavljanje posla pregleda potpisan je ugovor o djelu dana 18. Lipnja 2020.

Pregled stanja opreme je obavljen dana 19. Lipnja 2020. na adresi tvrtke Zephyr Tehnologije d.o.o. u stečaju.

Predviđeno je bilo pregledati stanje slijedeće opreme:

- 1.1- Električni aparati za varenje
- 1.2- Hladnjaci coolarc
- 1.3- Stolarski strojevi
- 1.4- Vijčani kompresori 2 kom
- 1.5- Škare za lim
- 1.6- Utovarivač-viljuškar
- 1.7- Mješalica za beton
- 1.8- Skela
- 1.9- Motorna kosilica prenosiva
- 1.10- Naprava za centriranje Cummins

Točan spisak opreme je napravljen nakon pregleda stanja opreme.

2- Izvid – pregled stanja rabljene opreme

Procjena vrijednosti rabljene opreme i uređaja se može smatrati preostalom ili tržišnom vrijednosti.

Pregled stanja opreme je izvršen prema redoslijedu i spisku slijedeće opreme :

2.1- Električni aparati za varenje 4 komada i plazma - rezač 1 kom

1.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Lincoln V-1-6-OS 05-00167
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	Nedostaju kabeli, zapušteno stanje
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena
Procjena	Nema uporabne vrijednosti – za rashod

2.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Lincoln inverter 170 A, Monofazni, OS-00237
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	Zapušteno stanje
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena
Procjena	Nema uporabne vrijednosti – za rashod

3.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Lincoln inverter 270 A, Trofazni, OS-00241
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	Nedostaje kabel za masu, zapušteno stanje
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena
Procjena	Nema uporabne vrijednosti – za rashod

4.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Lincoln 270 A , Trofazni, OS 00 240
---	-------------------------------------

Uočeni nedostaci, stanje uređaja	Zapušteno stanje
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena
Procjena	Nema uporabne vrijednosti – za rashod

5.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Powermax 45 , Trofazni, Plazma rezač
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	Priključna dizna neispravna, zapušteno stanje
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena
Procjena	Nema uporabne vrijednosti – za rashod

2.2- Kontejner s 4 WC-a, 5 pisoara, 2 kom umivaonika

1.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Kontejner je dimenzija 12 x 8 stopa, čelični, u zapuštenom stanju. Proizvodnja tvrtke MITRA Kont d.o.o., Zagreb, 10090 Zagreb, Stenjevečka 16, www.mitra-promet.hr
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	WC-i nisu u uporabnom stanju a također ni pisoari i umivaonici, ulazna vrata su demontirana i naslonjena na kontejner, kontejner nije priključen na struju niti na vodu i kanalizaciju. Unutrašnji pod, stropna rasvjeta , unutrašnja vrata, kvake, u lošem stanju i djelomično potrgani, neispravni
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena, kontejner kao cjelina nema struje, vode, kanalizacije i nije u uporabnom stanju
Procjena	Nema uporabne vrijednosti – za rashod kao staro željezo

2.3- Motorna kosilica, nosiva

1.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Nepoznate marke, oznake SI-00446
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	U zapuštenom stanju
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena

Procjena	Nema uporabne vrijednosti – za rashod
-----------------	--

2.4 Stolarski strojevi i pila za željezo

1.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Stroj za obradu drva brušenjem , Gemma Group, Italija, serijski broj AF-005998, kg 444, proizvodnja 20111 godine, model Unileu-150, 400 V, trofazni, OS – 00082.
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	Stanje uređaja nepoznato
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena
Procjena	Stroj za obradu nije ispitan u radu, uporabna vrijednost rabljenog stroja ove vrste ako bi bio u radnom stanju bi bila do 10.000,00 kuna – nema preostale tržišne vrijednosti - stroj je za rashod

2.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Stroj za izradu profila na drvu, glodalica drva „AMSTRUP“, tip PCP-450, godina proizvodnje 1988, broj 88112105, težina 630 kg, oznake OS – 00062, „Ante Vučićić“ TV. Ploča, M-304
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	U prašnjavom stanju
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena, vidljivi tragovi uporabe, po izjavi djelatnika u radionici u radnom stanju
Procjena	5.000,00 kuna

3.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Pila za željezo, pogon s elektromotorom, pumpa za hlađenje pri rezanju, oznake OS-OO181, RAD-IZRADA 59-4, proizvodnja FAM-Noví Sad,
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu izvršena, u normalnom radnom stanju
Procjena	Vrijednost 5.000,00 kn

2.5 Ventilatori, radijalni, industrijski

Ventilatori, radijalni, industrijski, proizvodnje tvrtke „Štív“ d.o.o., Gornja Gračenica, Hrvatska

Ovi ventilatori su služili za odsisavanje zraka iz prostora u kojim se vršilo bojanje kao u brodskim prostorima prilikom gradnje broda.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	190,191,192,193,194,195,196,197 – 8 komada tipovi proizvoda VT-2-500 i HVT-2-500, proizvodnje 2011-te godine, snage elektro motora 7.5 kW, broj okretaja 1420 o/min, 380 V, trofazni, kapaciteta 13.000 m ³ /h zraka, statičkog pritiska 1.000 Pascala
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	Pronađeni u zapuštenom stanju, nepokriveni zaštitnom ceradom ili plastikom. Dokumenti ni servisne knjižice nisu dobiveni na uvid.
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu <u>nije izvršena</u> , nisu pokazani dnevni periodičnog ispitivanja, nisu prikazane mjere za zagrijavanje statorskih namotaja radi eliminacije kondenzacije, nema testova izolacije elektromotora (megatest), nepoznato stanje ležajeva elektromotora, nepoznati radni sati ventilatora
Procjena	Nema preostale tržišne vrijednosti – za rashod

2.6 Utovarivač, viljuškar

Viljuškar, utovarivač, marke Litostroj, proizvodnje 1988 godine, tvornički broj 67046/1453, broj šasije 67046/1453, masa 7310 kg, s motorom TAM F4L 413-R, dozvoljene zajednička masa 12300 kg

Viljuškar-utovarivač je u zapuštenom stanju, s nedostatkom instrumenata na ploči.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Marke Litostroj, proizvodnje 1988 godine, tvornički broj 67046/1453, broj šasije 67046/1453, masa 7310 kg, s motorom TAM F4L 413-R, dozvoljene zajednička masa 12300 kg, oznake OS-00066
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	Neispravna komandna ploča u kabini, neuredno postavljene električne žice, prašnjavo. Nema nikakvih podataka o zadnjem radu viljuškara, njegove hidraulike i motora. Dokumenta niti knjige servisa nisu dobiveni na uvid.
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena.
Procjena	Nema uporabne vrijednosti – za rashod.

2.7 Vijčani kompresori zraka

Dva (2) vijčana kompresora zraka su smještena u prostoriji koja je prije služila kao kotlovnica.

Naziv, oznake, serijski broj, inventar broj, opis uređaja, karakteristike	Kompresori su od različitih proizvođača, jedan je Ingersoll Rand SSR MH-75 a drugi je marke BOGE.
---	---

	OS-00064 OS – 00065, tvornički broj 30144
Uočeni nedostaci, stanje uređaja	Dokumenti niti knjige servisa nisu dobiveni na uvid.
Proba u radu izvršena - ne izvršena	Proba u radu nije izvršena.
Procjena	Kompresori ovakve izvedbe u rabljenom stanju mogu imati vrijednost do 20.000,00 kn. Nema uporabne vrijednosti – za rashod.



2.8 Skela

Skela je viđena i pregledana i nalazila se vani. Skela je zahrđala i nema uporabne vrijednosti.

3- Zaključak

Pregled opreme je izvršen uz minimalnu ili nikakvu suradnju osoba koje su trebale bolje pripremiti uređaje i opremu u smislu da su trebali pripremiti dokumentaciju opreme, servisne informacije o održavanju opreme i pokazati opremu u radnom stanju zavisno od stanja opreme.

4- Slike

	
2.1.1	2.1.2



2.1.3



Vidljiva zapuštenost



Kontejner, sanitarni čvor



Vanjski izgled



Rasvjetno tijelo



Izgled zapuštenosti



Zapuštено



Stanje ulaza i poda kontejnera



Motorna kosilica



Motorna kosilica



Stroj za obradu drveta, zrada profila



Proizvođač stroja



Strojna pila za željezo



Strojna pila



Ventilatori




Smještaj ventilatora



Karakteristike ventilatora, pločica



Viljuškar vanjski izgled



	
2.7 Kompresor BOGE	2.8 Skela

5- Potpis i pečat sudskog vještaka

Izvid i procjenu izvršio:

Pečat

Potpis

Petar Pečur, ing.

Stalni sudski vještak za brodogrojarstvo
i pregled brodica




21000 Split, Pojišanska 20
mobitel: **091 5247737**
tel: 021 489966
E-mail : petarpecur@yahoo.com

