



VLASNIK - NARUČILAC

HASA INTERNATIONAL D.O.O.

KAČIĆEVA ULICA 7/2

10 000 ZAGREB

Tel : Mob : 091/6388-303

RADNI NALOG br. 01044814

Veza radni nalog:

Tip radnog naloga: Opel Mehaničarski radovi

Predviđeni trošak 0,00 EUR	Reg. oznaka ZG-5755-GI	Model Vivaro 14	Boja 23U	Broj šasijske W0L4J7600FV640872	
Motor R9M ME - LWX	Datum prve registracije 29.07.15	Datum prijema 16.10.24 8:08:11	Stanje km	Datum predaje	Stanje km

PRIJAVA RADOVA / OPIS KVARA

AUTO DOŠLEPANO - IMA LAMPICU ELE I NEMA SNAGE

Kolaudator

Stranka želi zamijenjene dijelove: NE
Ponudjen alternativni prijevoz: NE☐ Kapa kotača☐ Gorivo 1/4 1/2 3/4 1☐ RadioPunopravno naručujem navedene radove
prihvaćajući uvjete na poledini.
NARUČILAC:

Potpisom radnog naloga dajem dozvolu Mitrović d.o.o. da me kontaktira telefonski, SMS-om ili e-mailom vezano za dogovorene usluge.

Za sve informacije obratite se kolaudatoru kojem ste predali vozilo! Zahvaljujemo na vašoj narudžbi. Molim izvršite uplatu kod preuzimanja vozila.