

PROCJENA VRIJEDNOSTI

VOZILA (osobnih i teretnih)



Naručitelj: **VOLUMEX D.O.O.**
KATAŠIČKA ULICA 26
10000 ZAGREB
OIB: 94568133412



Zagreb, 05.07.2023.

Pregled opreme izvršen je na lokacijama: Jastrebarsko i Sveti Ivan Zelina.

RENAULT MAXITY (gospodarsko vozilo)

RENAULT CLIO (osobno vozilo)

ŠKODA OCTAVIA (osobno vozilo)

VOLKSWAGEN CADDY (gospodarsko vozilo)

Tehnički gledano, oprema je kupovana u vremenskom periodu od 2001. god. do 2012. god., a prilikom pregleda i ispitivanja bilo je moguće utvrditi da oprema NIJE održavana, NIJE servisirana, NIJE nadograđivana, NIJE u funkciji (ispravna), te da njena primjena u praksi NIJE moguća.

Na svim vozilima nastupila je TOTALNA ŠTETA. Kako ostaci nisu pogodni za ponovnu ugradnju, odnosno za njih nema interesa, vrijednost ostataka određuje se prema cijenama otpadnog materijala.

Dakle, procjena tržišne vrijednosti pokretnina izvršena je na bazi ocjene stanja pri pregledu i analitičke metode izračunavanja vrijednosti.

Nakon što sam dana 05.07.2023. zatekao, pregledao, popisao, te fotografirao sve predmete procjene, proračunao sam njihovu vrijednost, i sačinio tablicu kako slijedi:

pozicija	komada.	godina	proizvođač i tip	vrijednost opreme
----------	---------	--------	------------------	-------------------

1	1	2011.	RENAULT MAXITY 130.35, teretno/otvoreno, diesel, 2488 ccm, 96 kw, dop. nosivost 1822 kg, vozilo neregistrirano	
---	---	-------	---	--

Motor nije bilo moguće pustiti u rad – NEISPRAVAN.

Na vozilu vidljiva je nagriženost jakom korozijom, te oštećenja boje, utisnuća i strugotine.

Na kabini vozila vidljiva su oštećenja i tragovi korozije. U unutrašnjosti kabine vidljivi su tragovi upotrebe (armaturna tabla, vratne i krovna obloga kabine, sjedišta) u datom vremenskom periodu.

Stranice tovarnog sanduka su oštećene i vidljiva je nagriženost korozijom.

Šasija vozila je standardne izvedbe – vidljiva jaka nagriženost korozijom.



Gume nisu pod pritiskom zraka, stare su i potrebno ih je zamijeniti.

Donji postroj - nije siguran za promet, vidljivi tragovi nastalih tokom upotrebe.

Vozilo SLABO održavano.

Vozilo nije tehnički ispravno (nema sigurnosti za promet odnosno rad), u lošem stanju.

Starost vozila: 12 god + 2 mjeseca.

Tržna vrijednost <u>neoštećenog</u> vozila	=	10.000 €
Amortizacija (95 %)	=	500 €
Vrijednost teretnog vozila	=	500 €

pozicija	komada.	godina	proizvođač i tip	vrijednost opreme
----------	---------	--------	------------------	-------------------

2	1	2001.	RENAULT CLIO RN 1.2, osobno, benzin, 43 kw, 1149 ccm, nije registrirano	
---	---	-------	--	--

Motor nije bilo moguće pustiti u rad - NEISPRAVAN. Stanje putomjera 193.076 km.

Na vozilu vidljiva je nagriženost korozijom, te oštećenja boje i oplošja, utisnuća i strugotine (blatoban PR/L + PVC zaštita, bočna stranica (L+D), branik prednji, svjetla u braniku prednjem (L+D), vrata desna, retrovizor desni.

U unutrašnjosti vozila vidljivi su oštećenja i tragovi upotrebe (armaturna tabla, vratne i krovna obloga kabine, sjedišta).

Gume nisu pod pritiskom zraka, stare su i potrebno ih je zamijeniti.

Donji postroj - nije siguran za promet, vidljivi tragovi nastalih tokom upotrebe.

Vozilo SLABO održavano.

Vozilo nije tehnički ispravno (nema sigurnosti za promet odnosno rad), u lošem stanju.



Starost vozila: 23 god + 2 mjeseca.

Novonabavna vrijednost neoštećenog vozila = 11.385 €
 Amortizacija (98 %) = 11.157 €
Vrijednost osobnog vozila = 228 €

pozicija	komada.	godina	proizvođač i tip	vrijednost opreme
3	1	2012.	ŠKODA OCTAVIA FAMILY 1.6 TDI, diesel, 77 kw, 1598 ccm, nije registrirano	

Motor i mjenjač nedostaju. Stanje putomjera nije moguće očitati.

Na vozilu vidljiva je nagriženost korozijom, te oštećenja boje i oplošja, utisnuća i strugotine (krov, PVC zaštita blatobana PR/L, branik (PR + ZAD), toplinska zaštita motora, reflektor prednji (L+D), bočna stranica (L+D), prag desni, zaštita ispod motora, svjetlo u braniku ZAD/D).

U unutrašnjosti vozila vidljivi su oštećenja i tragovi upotrebe (armaturna tabla, vratne i krovna obloga kabine, sjedišta).

Gume nisu pod pritiskom zraka, stare su i potrebno ih je zamjeniti.

Donji postroj - nije siguran za promet, vidljivi tragovi nastalih tokom upotrebe.

Vozilo SLABO održavano.

Vozilo nije tehnički ispravno (nema sigurnosti za promet odnosno rad), u lošem stanju.

Starost vozila: 11 god + 5 mjeseci.

Novonabavna vrijednost neoštećenog vozila = 28.192 €
 Amortizacija (98 %) = 27.628 €
Vrijednost osobnog vozila = 564 €



pozicija	komada.	godina	proizvođač i tip	vrijednost opreme
----------	---------	--------	------------------	-------------------

4	1	2004.	VOLKSWAGEN CADDY 2.0 SDI, diesel, 1968 ccm, 51 kw, teretno, nije registrirano	
---	---	-------	--	--

Motor nije bilo moguće pustiti u rad - NEISPRAVAN. Stanje putomjera 243.633 km.

Na vozilu vidljiva je nagriženost korozijom, te oštećenja boje i oplošja, utisnuća i strugotine (krov, tapeta vrata lijevih, poklopac motora, ukrasna maska, vrata klizna desna + kvaka, retrovizor (L+D), blatobran PR/L + PR/D), vrata desna, bočna stranica desna.

U unutrašnjosti vozila vidljivi su oštećenja i tragovi upotrebe (armaturna tabla, vratne i krovna obloga kabine, sjedišta).

Gume nisu pod pritiskom zraka, stare su i potrebno ih je zamijeniti.

Donji postroj - nije siguran za promet, vidljivi tragovi nastalih tokom upotrebe.

Vozilo SLABO održavano.

Vozilo nije tehnički ispravno (nema sigurnosti za promet odnosno rad), u lošem stanju.

Starost vozila: 18 god + 6 mjeseci.

Novonabavna vrijednost <u>neoštećenog</u> vozila	= 15.727 €
Amortizacija (97 %)	= 15.255 €
Vrijednost teretnog vozila	= 472 €



REKAPITULACIJA

Vrijednost vozila RENAULT MAXITY 130.35 iznosi:	500 € (bez PDV-a)
Vrijednost vozila RENAULT CLIO RN 1.2 iznosi:	228 € (bez PDV-a)
Vrijednost vozila ŠKODA OCTAVIA FAMILY 1.6 TDI iznosi:	564 € (bez PDV-a)
Vrijednost vozila VOLKSWAGEN CADDY 2.0 SDI iznosi:	472 € (bez PDV-a)
UKUPNA VRIJEDNOST PREGLEDANIH VOZILA IZNOSI:	1.764 € (bez PDV-a)



Željko Vukić
Vještak.
ŽELJKO VUKIĆ dipl. ing.

UPODZACIO VAZENJU PROMETNE DOZVOLE

D.2 varijanta/izvedba

12786529

12786529

1. Datum ovjere: 08.06.2018. Prometna dozvola vlijedi do: 08.06.2018. M.P.	2. Datum ovjere: 08.06.2018. Prometna dozvola vlijedi do: 08.06.2018. M.P.
3. Datum ovjere: 23.06.2018. Prometna dozvola vlijedi do: 08.06.2018. M.P.	4. Datum ovjere: Prometna dozvola vlijedi do: M.P.
5. Datum ovjere: Prometna dozvola vlijedi do: M.P.	6. Datum ovjere: Prometna dozvola vlijedi do: M.P.
7. Datum ovjere: Prometna dozvola vlijedi do: M.P.	8. Datum ovjere: Prometna dozvola vlijedi do: M.P.

2KJ 3227917

Republika
Hrvatska

HR



Europska
unija

A ZG8322GG

05.11.2013.

[illegible]

C.1.1 VOLUMEX D.O.O.

C.1.2

C.1.3 KARAIŠIČKA ULICA 26

04 ZACREB

A - VLASTNIK

1) 94568133412

Дозвољу издати ЕПЗ "ЗАСЕД" I

08.03.2018.

08.03.2018.

1278652

Napomena:

Dopuna kazala:
D.2 varijanta/izvedba

H PODACI O VAZENJU PROMETNE DOZVOLE

1. Datum ovjere: 26.02.2019. Prometna dozvola vrijedi do: 31.05.2019. M.P.	2. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
3. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	4. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
5. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	6. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
7. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	8. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.

40 35702/18

13453934

13453934

PROMETNA DOZVOLA

Republika
Hrvatska



Europska
unija

A ZG807T

I 22.05.2009.

C.1.1 VOLUMEX D.O.O.

C.1.2

C.1.3 KARASIČKA ULICA 26

C.4 ZAGREB

A - VLASNIK

(1) 94568133412

Dozvolodavac: STP H152 ZAGREB

Dan: 26.02.2019.

(potpisovana osoba)

13453934

[illegible]

J	M1		
D.1	RENAULT		
D.2			
D.3			
E	VF1CB100F24658678		
(2)	ZATVORENI		
(3)	-		
B	2001.	(4)	23.05.2001
F.1	1420	F.2	1420
G	955	(5)	465
K			
P.1	1149	P.2	43
P.3	Benzin		
P.4	5500	S.1	5
R	CRVENA - S EFEKTOM		
(6)	3773	(7)	1639
(8)	1417	T	160
L	2	(9)	1
(13)	01852353		

[illegible]

H P O B X O I O V A Ž E N J U P R O M E T N E D O Z V O I E

[illegible]

7490917

12227916

12227916

Dopuna kazala:

D.2 vari jantva/izvedba

PROMETNA DOZVOLA

Republika
Hrvatska

Europska
unija

HR

A 753278GH

07.06.2017.

[illegible]

C.1.1 VOLUMEX D.O.O.

C.1.2

Q.13. KARAŠIČKA 26, ZAGREB

©.4 A - VLASNIK

(1) 94568133412

Dozvoljeno izdajati PU ZAGREB

0607

07-08 301

30

2

12227916

Nagomogor

Döbuna kazala:

D.2 varianta/izvedba

12227889

U PODACI O VAŽENJU PROMETNE DOZVOLE

1. Datum ovrhane: 09.05.2018. Prometna dozvola vrijedi do: 09.05.2018. M.P.	2. Datum ovrhane: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
3. Datum ovrhane: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	4. Datum ovrhane: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
5. Datum ovrhane: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	6. Datum ovrhane: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
7. Datum ovrhane: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	8. Datum ovrhane: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.

430 30428/17

12227889

PROMETNA DOZVOLA

Republika
Hrvatska

HB

Europska
unija

A 7G3251GH

! 09.06.2017.

[illegible]

C.1.1 VOLUME D. O. O.

C.1.2

C.13 KARAIŠIČKA 26, ZAGREB

C.1 A - VLASNIK

(1) 94568133412

Dozvoljeno: PU ZAGREBAČKA

Data: 09.06.2017

25

(příloha sloužící osobě)

12227889

Kazalo:


- A Registracija oznake vozila
B U prometu od
C1, C4 Poredak ovlaznjenja vozila
C3, C13 Poredak ovlaznjenja vozila
D1 Marka
D2 Tip vozila
D3 Tip motora
E1 Najveći dozvoljeni težina
E2 Najveći dozvoljeni težina
F1 Najveći dozvoljeni težina
F2 Najveći dozvoljeni težina
G1 Najveći dozvoljeni težina
G2 Najveći dozvoljeni težina
H1 Najveći dozvoljeni težina
H2 Najveći dozvoljeni težina
I1 Najveći dozvoljeni težina
I2 Najveći dozvoljeni težina
J1 Najveći dozvoljeni težina
J2 Najveći dozvoljeni težina
K1 Najveći dozvoljeni težina
K2 Najveći dozvoljeni težina
L1 Najveći dozvoljeni težina
L2 Najveći dozvoljeni težina
M1 Najveći dozvoljeni težina
M2 Najveći dozvoljeni težina
N1 Najveći dozvoljeni težina
N2 Najveći dozvoljeni težina
O1 Najveći dozvoljeni težina
O2 Najveći dozvoljeni težina
P1 Najveći dozvoljeni težina
P2 Najveći dozvoljeni težina
P3 Najveći dozvoljeni težina
P4 Najveći dozvoljeni težina
R1 Najveći dozvoljeni težina
R2 Najveći dozvoljeni težina
R3 Najveći dozvoljeni težina
R4 Najveći dozvoljeni težina
R5 Najveći dozvoljeni težina
R6 Najveći dozvoljeni težina
R7 Najveći dozvoljeni težina
R8 Najveći dozvoljeni težina
R9 Najveći dozvoljeni težina
R10 Najveći dozvoljeni težina
R11 Najveći dozvoljeni težina
R12 Najveći dozvoljeni težina
R13 Najveći dozvoljeni težina
R14 Najveći dozvoljeni težina
R15 Najveći dozvoljeni težina
R16 Najveći dozvoljeni težina
R17 Najveći dozvoljeni težina
R18 Najveći dozvoljeni težina
R19 Najveći dozvoljeni težina
R20 Najveći dozvoljeni težina
R21 Najveći dozvoljeni težina
R22 Najveći dozvoljeni težina
R23 Najveći dozvoljeni težina
R24 Najveći dozvoljeni težina
R25 Najveći dozvoljeni težina
R26 Najveći dozvoljeni težina
R27 Najveći dozvoljeni težina
R28 Najveći dozvoljeni težina
R29 Najveći dozvoljeni težina
R30 Najveći dozvoljeni težina
R31 Najveći dozvoljeni težina
R32 Najveći dozvoljeni težina
R33 Najveći dozvoljeni težina
R34 Najveći dozvoljeni težina
R35 Najveći dozvoljeni težina
R36 Najveći dozvoljeni težina
R37 Najveći dozvoljeni težina
R38 Najveći dozvoljeni težina
R39 Najveći dozvoljeni težina
R40 Najveći dozvoljeni težina
R41 Najveći dozvoljeni težina
R42 Najveći dozvoljeni težina
R43 Najveći dozvoljeni težina
R44 Najveći dozvoljeni težina
R45 Najveći dozvoljeni težina
R46 Najveći dozvoljeni težina
R47 Najveći dozvoljeni težina
R48 Najveći dozvoljeni težina
R49 Najveći dozvoljeni težina
R50 Najveći dozvoljeni težina
R51 Najveći dozvoljeni težina
R52 Najveći dozvoljeni težina
R53 Najveći dozvoljeni težina
R54 Najveći dozvoljeni težina
R55 Najveći dozvoljeni težina
R56 Najveći dozvoljeni težina
R57 Najveći dozvoljeni težina
R58 Najveći dozvoljeni težina
R59 Najveći dozvoljeni težina
R60 Najveći dozvoljeni težina
R61 Najveći dozvoljeni težina
R62 Najveći dozvoljeni težina
R63 Najveći dozvoljeni težina
R64 Najveći dozvoljeni težina
R65 Najveći dozvoljeni težina
R66 Najveći dozvoljeni težina
R67 Najveći dozvoljeni težina
R68 Najveći dozvoljeni težina
R69 Najveći dozvoljeni težina
R70 Najveći dozvoljeni težina
R71 Najveći dozvoljeni težina
R72 Najveći dozvoljeni težina
R73 Najveći dozvoljeni težina
R74 Najveći dozvoljeni težina
R75 Najveći dozvoljeni težina
R76 Najveći dozvoljeni težina
R77 Najveći dozvoljeni težina
R78 Najveći dozvoljeni težina
R79 Najveći dozvoljeni težina
R80 Najveći dozvoljeni težina
R81 Najveći dozvoljeni težina
R82 Najveći dozvoljeni težina
R83 Najveći dozvoljeni težina
R84 Najveći dozvoljeni težina
R85 Najveći dozvoljeni težina
R86 Najveći dozvoljeni težina
R87 Najveći dozvoljeni težina
R88 Najveći dozvoljeni težina
R89 Najveći dozvoljeni težina
R90 Najveći dozvoljeni težina
R91 Najveći dozvoljeni težina
R92 Najveći dozvoljeni težina
R93 Najveći dozvoljeni težina
R94 Najveći dozvoljeni težina
R95 Najveći dozvoljeni težina
R96 Najveći dozvoljeni težina
R97 Najveći dozvoljeni težina
R98 Najveći dozvoljeni težina
R99 Najveći dozvoljeni težina
R100 Najveći dozvoljeni težina

J	N1	
D.1	VOLKSWAGEN	
D.2		
D.3		
E	WV1ZZZ2KZ4X013622	
(2)	ZATVORENI	
(3)		
B	23.12.2004 (4)	23.12.2004
F.1	2189	F.2 2189
G	1383	(5) 806
K		
P.1	1968	P.2 51
P.3	Diesel	
P.4	4200	S.1 2
R	BIJELA	
(6)	4405	(7) 1802
(8)	1833	(8) 170
L	2	(9) 1
(13)	01852353	

U.2	2812
V.9	Euro 3
11	195/65R15
11	195/65R15
14	CADDY, 2.0. SDI



PROJEKTOWANIE I WYKONANIE
ŻELIŃKO WUŁDZ
ul. Żelazna 1
73-100 Żelazna 2
DISKUSJA I WYKONANIE






ZA PR
Zeljko Vukić
RE











Željko Vilić
ŠIBSKI VHSK ZA PR
dipl. inž. prem.
Zaštita Zastovarske

