

Oznaka štete: 70-AO-2058/2020

Marka, tip i model vozila	VW CADDY (TIP 2C) KOMBI		
Broj šasijske (VIN)	WV1ZZZ2KZBX278587	Snaga motora	55 kW
Godina proizvodnje	2011	Stanje km ili RS	159383 Boja: BIJELA
Izvid štete napravljen na adresi	CO ZAGREB		

DIJELOVI ZA ZAMJENU I KATALOŠKI BROJ DIJELA

1. POKROV BRANIKA PR	2K5 807 217 9B9
2. SET ZA PRIČ BRAN PR	2K5 898 623 A
3. ZNAK PROIZVOĐAČA PR	1T0 853 601 E ULM
4. PRIHVAT ZNAKA PR	5K0 853 343 H81
5. POKROV BRANIKA ST	2K0 807 417 AG 9B9
6. SET ZA PRIČ BRAN ST	2K5 898 623 B
7. KRILNA VRATA ST L	2K0 827 091 H
8. KRILNA VRATA ST D	2K0 827 092 G
9. PRIČ KRILNIH VRATA L	2K0 898 212
10. PRIČ KRILNIH VRATA D	2K0 898 212 A
11. VW-ZNAK ST	2K5 853 630 A ULM
12. NATPIS ST L	2K5 853 687 739
13. NATPIS ST D GO	5K0 853 675 P 739
14. SET LJEPA ST STAKLA	D 004 660 M2
15. AKTIVATOR ST STAKLA	D 181 802 M1
16. OTOPINA ZA ČIŠĆENJE	D 009 401 04
17. PRIMER ST STAKLA	D 009 200 02
18. APPLIKATOR	D 009 500 25
19. APPLIKATOR	D 009 500 25
20. ŽICA ZA IZGR STAKLA	357 853 999 B
21. ODSTOJNIK	7H0 845 235
22. ODSTOJNIK	7H0 845 235
23. BEF-SA VKL FLUEG-T L	7H0 867 299 82V
24. BEF-SA VKL FLUEG-T R	7H0 867 299 82V

DIJELOVI ZA POPRAVAK ILI KONTROLU

1. BOČNI DIO ST D POPRAVAK

DIJELOVI ZA LAKIRANJE**VRSTA LAKA: 2-SLOJNI-UNI**

1. KRILNA VRATA ST L
2. KRILNA VRATA ST D
3. BOČNI DIO ST D

Radno vrijeme za popravak lim, meh, tap, plast, elek i ostali radovi osim lak:	9.40 sati		
Lakirski potrošni materijal:	1,031.69 kn	Radno vrijeme za lakiranje:	6.70 sati
Cijena radnog sata lakirera:	110.00 kn	Cijena radnog sata ostalih radova:	110.00 kn