

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 28.05.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 04.05.2026. i 05.05.2026. godine na lokaciji predlagatelja osiguranja u Puli pregledao vozila (nakon njihovog pranja u autopraoni) iz liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 105,99,103,120,100, dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 8

1. OSOBNi AUTOMOBIL ŠKODA KAMIQ POD R.B. 105

1.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Kamiq FL Monte Carlo 130 1.0 TSI DSG

Broj šasije: TMBGR6NW9T3020898

Boja: svjetlo siva metalik

Stanje putomjera: km

1.2 Opća fotodokumentacija vozila





1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu



























1.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači

1.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 105 iz liste oštećenih vozila, Škoda Kamiq FL Monte Carlo 130 1.0 TSI DSG, broj šasije TMBGR6NW9T3020898, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

2. OSOBNI AUTOMOBIL CUPRA FORMENTOR POD R.B. 99

2.1 Tehnički podaci


Marka, model i tip: Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG Tribe

Broj šasije: VSSZZZKM3TR022073

Stanje putomjera: 499km


2.2 Opća fotodokumentacija vozila






2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu































2.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

2.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 99 iz liste oštećenih vozila, Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG Tribe, broj šasije VSSZZZKM3TR022073, broj šasije TMBGR6NW9T3020898, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL VW MULTIVAN POD R.B. 103

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW Multivan Life L2 1.4 TSI e-Hybrid DSG


Broj šasije: VW2ZZZST7RH003907

Boja: bijela

Stanje putomjera: 62643km

3.2 Opća fotodokumentacija vozila





3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu































3.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

3.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 103 iz liste oštećenih vozila, VW Multivan Life L2 1.4 TSI e-Hybrid DSG, broj šasije VW2ZZZST7RH003907, broj šasije TMBGR6NW9T3020898, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).



4. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA SCALA POD R.B. 120

4.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Scala
Broj šasije: TMBER6NW1T3057385
Boja: plava metalik
Stanje putomjera: 1668km


4.2 Opća fotodokumentacija vozila





4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu



















4.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

4.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 120 iz liste oštećenih vozila, Škoda Scala, broj šasije TMBER6NW1T3057385, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K1 (blaga kontaminacija).

5. OSOBNI AUTOMOBIL VW TAYRON POD R.B. 100

5.1 Tehnički podaci



Marka, model i tip: VW Tayron 2.0 TDI DSG 4M R-Line Plus

Broj šasije: WVGZZZR44TW030770

Boja: crna metalik

5.2 Opća fotodokumentacija vozila






5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu

















5.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

5.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 100 iz liste oštećenih vozila, VW Tayron 2.0 TDI DSG 4M R-Line Plus , broj šasije WVGZZR44TW030770, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K1 (blaga kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas