



ALATI I OPREMA

Račun broj: 11773-03-91

Datum izdavanja računa: 28.08.2026
Trgov.predstavnik: Nenad Gruičić
Obrada dokumenta: Nenad Gruičić
Način otpreme:
Mjesto izdavanja: Zagreb
Sredstvo plaćanja: Transakcijski račun - Valuta:
27.09.2026
Poziv na broj: 4406135743-45125
Datum otpreme/usluge: 27.08.2026
Narudžba: mailom Zovko od
Radni nalog: RNL: 35743 - 27.08.2026

Kupac:
OIB: 02023029348

STUDENAC D.O.O.

Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

Napomena: 132

R. br.	Kataloški broj Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	VPC	Rabat %	Iznos rabata	Prodajna cijena	Iznos bez PDV
1	NA-910000882 Klema na akumulatoru plus, svi modeli set 2/1	set	1,00	27,88	10,01	2,79	25,09	25,09
2	NA-910000279 Brisači na elementu za sušenje bijeli, prednji/zadnji BA 531D,SC450,SC430,SC 530	kom	1,00	83,38	10,00	8,34	75,04	75,04
3	SERV-111 Radni sat serviseru - uređaji za čišćenje	sat	0,50	35,00	0,00	0,00	35,00	17,50



Iznos rabata: 128,76
Osnovica za PDV 25%: 11,13
PDV 25%: 117,63
Ukupno za platiti (€): 29,41
Slovima: 147,04
stočetrdesetsedam € i 04 c

Molimo Vas da prilikom plaćanja u pozivu na br. upišete broj računa. Do podmirenja računa roba ostaje u vlasništvu prodavatelja. Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Za uređaje koji podliježu jamstvu vrijede jamstveni uvjeti u jamstvenom listu.

Roba je isporučena uz svu prateću dokumentaciju.

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana od isporuke uz reklamacijski zapisnik.

Upozorenje:

Sukladno odredbi čl.31.st.3. ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.


Fakturirao:

M.P.

Oznaka operatera: 0076, Vrijeme izdavanja računa: 12:33, Interna oznaka: 32639, Način plaćanja: Transakcijski račun

CROM d.o.o. Samoborska cesta 145 – 10 090 Zagreb (Croatia) VAT: HR17145318195 OIB: 17145318195
Tel:+385-1-2406-246 Fax:+385-1-2406-000 Temeljni kapital: 3.318,07 € Član uprave: Roman Crnić, dipl.oec
Erstebank HR3024020061100083472 SWIFT: ESBCHR22 OTP banka HR3124070001100660047
Privredna banka HR2623400091110240712 Zagrebačka banka HR0223600001101366076 SWIFT: ZABHR2X
info@crom.hr www.crom.hr
Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

RN- 1173



ALATI I OPREMA

Radni nalog servisa broj: 35743

Obrada dokumenta: **Nenad Gručić**
 Tip naloga: **Popravak vozila**
 Datum radnog naloga: **28.08.2026**
 Datum završetka r. naloga: **27.08.2026**

Marka i tip vozila: **Uređaj za pranje i usisavanje Nilfisk SC530 53 BD**
GO+ecoflex
 Oznaka šasije: **EU009685P**
 Registaraska oznaka: **EU009685P**
 Datum isporuke: **17.11.2022**
 Godina proizvodnje: **0**
 U prometu od: **27.07.2022**
 Početno stanje kilometara: **132**
 Završno stanje kilometara: **0**

Ime i prezime: **STUDENAC DUGOPOLJE**
 OIB:
 Grad: **21204 Dugopolje**
 Ulica: **Dubrovačka 3**
 Tel/Fax stranke: **(+385 21) 091 282 8586**
Zovko Dario/

Katalogski broj	Naziv robe - usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1 NA-910000088	Klema na akumulatoru plus, svi modeli set 2/1	set	1,00	27,88	27,88	2,79	25,09
2 NA-910000027	Brisači na elementu za sušenje bijeli, prednji/zadnji BA 531D, SC450, SC430, SC 530	kom	1,00	83,38	83,38	8,34	75,04
3 SERV-111	Radni sat servisera - uređaji za čišćenje	sat	0,50	35,00	17,50		17,50
UKUPNO:					128,76	11,13	117,63

Simptom(i): 02-Kvar vozila
 Traži se pregled uređaja

Uzrok: 02-Interventno održavanje

Naručeni radovi:

zamjena plus kleme - oštećena, zamjena guma usisa - potrošene, funkcionalno ispitivanje
 U dogovoru sa Zovkom u uređaj su ugrađene baterije koje su izvađene iz uređaja EU005301M - u tom uređaju je neispravan motor usisa, pokušavanje ozračivanja ecoflex pumpe i pokretanje iste - neispravna je/neće se mijenjati

Zatečena oštećenja:

Neodobreni radovi:

Za naručitelja

Jamstvo na kvalitetu ugrađenih originalnih rezervnih dijelova i originalne dodatne opreme priznaje se u skladu s jamstvom tvrtke navedenim u Knjižici vozila.



CROM d.o.o. Samoborska cesta 145 – 10 090 Zagreb (Croatia) **VAT: HR17145318195** **OIB: 17145318195**
 Tel: +385-1-2406-246 Fax: +385-1-2406-000 Temeljni kapital: 3.318,07 € Član uprave: Roman Crnić, dipl.oecc
 Erstabank HR3024020061100083472 SWIFT: ESBCHR22 OTP banka HR3124070001100660047
 Privredna banka HR2623400091110240712 Zagrebačka banka HR0223600001101366076 SWIFT: ZABAHR2X
 info@crom.hr www.crom.hr
 Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)



Popravak obavio: <u>PIRKO HANIC</u>	Datum radnog naloga: <u>27.8.2026</u>
Higijena uređaja: <u>DOBRO</u>	
Marka i tip uređaja: <u>SC530 12 ZG.</u>	Vlasnik uređaja: <u>STUDEBALAC</u>
Serijski broj uređaja: <u>EU005685 P</u>	Grad: <u>DUGO POČUJE</u>
Broj radnih sati: <u>132</u>	Ulica: _____

Opis kvara: <u>BATERIJE UPATNO TRASU</u>	<u>Q50</u>
--	------------

Obavljeni radovi

9100000 882 - KLEMA (7) (OSTEĆENA)
 9100000 279 - GORE USISA (POTROŠEN)

FUNKCIONALNO ISPITIVANJE RADA UREĐAJA.

U DOGOVORU SA G. ŽOVKOM U UREĐAJU SU UGRADJENE
 BATERIJE SA DRUGOG STROJA (STROJ KOJI JE U
 MOTOR USISA NEISPRAVAN) EU0053017

POKUŠAVANJE ODBRAĐIVANJA I POKRETANJA
 ECO FLOXA. ECO FLEX NEISPRAVAN

DARIO ŽOVKO

Za naručitelja

d.o.o.

7

Za servis