

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 16.05.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 10.04.2026., 11.04.2026. i 14.04.2026. godine na lokaciji predlagatelja osiguranja u Puli pregledao vozila (nakon njihovog pranja u autopraoni) iz liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 33,69,72,71,78,74,24 dajem sljedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 3

1. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT IBIZA POD R.B. 33

1.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Ibiza 1.0 TSI Style

Broj šasije: VSSZZZKJ3SR609829


Godina proizvodnje: 2025

Boja: plava metalik

Stanje putomjera: 12619km

1.2 Opća fotodokumentacija vozila





1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu






















1.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

1.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 33 iz liste oštećenih vozila, Seat Ibiza 1.0 TSI Style, broj šasije VSSZZZKJ3SR609829, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

2. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT ARONA POD R.B. 69

2.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Arona 1.0 TSI Style

Broj šasije: VSSZZZKJ4RR149476

Godina proizvodnje: 2024

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 27131km

2.2 Opća fotodokumentacija vozila





2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















2.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

2.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 69 iz liste oštećenih vozila, Seat Arona 1.0 TSI Style, broj šasije: VSSZZZKJ4RR149476, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT IBIZA POD R.B. 72

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Ibiza 1.0 TSI Style

Broj šasije: VSSZZZKJ2SR603908

Godina proizvodnje: 2025

Boja: tamno siva metalik

Stanje putomjera: 13442km


3.2 Opća fotodokumentacija vozila






3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















3.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

3.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 72 iz liste oštećenih vozila, Seat Ibiza 1.0 TSI Style, broj šasije VSSZZZKJ2SR603908, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

4. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT IBIZA POD R.B. 71

4.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Ibiza 1.0 TSI Style

Broj šasije: VSSZZZKJ0SR608587

Godina proizvodnje: 2025

Boja: tamno siva metalik

Stanje putomjera: 17150km

4.2 Opća fotodokumentacija vozila























4.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

4.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 71 iz liste oštećenih vozila, Seat Ibiza 1.0 TSI Style, broj šasije VSSZZZKJ0SR608587, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

5. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT IBIZA POD R.B. 78

5.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Kamiq FL Selection 1.0 TSI DSG

Broj šasije: TMBGR6NW1S3120816

Godina proizvodnje: 2025


Boja: plava metalik


Stanje putomjera: 7881km

5.2 Opća fotodokumentacija vozila























5.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači

5.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 78 iz liste oštećenih vozila, Škoda Kamiq FL Selection 1.0 TSI DSG, broj šasije TMBGR6NW1S3120816, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

6. OSOBNI AUTOMOBIL SUZUKI S-CROSS POD R.B. 74

6.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 48V Comfort GL

Broj šasije: TSMJYAD2S00A89188

Godina proizvodnje: 2023

Boja: srebrna metalik

Stanje putomjera: 90548km

6.2 Opća fotodokumentacija vozila

























6.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

6.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 74 iz liste oštećenih vozila, Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 48V Comfort GL, broj šasije TSMJYAD2S00A89188, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

7. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT LEON POD R.B. 24

7.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Leon 2.0 TDI evo Style

Broj šasije: VSSZZZKL2SR102678

Godina proizvodnje: 2025

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 14078km

7.2 Opća fotodokumentacija vozila





7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu























7.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

7.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 24 iz liste oštećenih vozila, Seat Leon 2.0 TDI evo Style, broj šasije VSSZZZKL2SR102678, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas