

Mr.sc. Krunoslav ORMUŽ, dipl. inž. str.
Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i analizu
cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu
Poljana Josipa Brunšmida 2, 10000 Zagreb

ŽP-2/2021


ŽIŽIĆ PETROL d.o.o.
u stečaju (2 St-424/202068)

Zadar, Ulica Vinka Jelića 1

OIB: 81359242673

TEHNIČKI NALAZ I MIŠLJENJE

**UTVRĐIVANJE TEHNIČKOG STANJA I PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI
OPREMA BENZINSKE PUMPE, LOKACIJA ŠTAGLINEC, KOPRIVNICA**



PROCIJENJENA TRŽIŠNA VRIJEDNOST

252.230,00 kn + PDV ili 33.675,57 € +PDV tečaj 1,00 € = 7,49 kn

ZAGREB, LIPANJ 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 4 Su-1524/2020
Zagreb, 8. veljače 2021.

RJEŠENJE

Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Županijskog suda u Zagrebu, odlučujući povodom zahtjeva Krunoslava Ormuža, na temelju članka 126. stavak 4. Zakona o sudovima ("Narodne Novine" br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) u vezi s čl. 12. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (Narodne Novine br. 38/14, 123/15, 23/16 i 61/19),

riješio je

Mr.sc. Krunoslav Ormuž (OIB 94639252813), dipl.ing.str. iz Zagreba, Poljana J. Brunšmida 2, ponovno se imenuje stalnim sudskim vještakom za **STROJARSTVO, PROMET I ANALIZU CESTOVNIH PROMETNIH NEZGODA** na vrijeme od četiri godine.

Obrazloženje

Krunoslav Ormuž, podnio je zahtjev za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda, kojem zahtjevu je priložio dokumente propisane čl. 12. st. 3. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti iz čl. 2. Pravilnika, riješeno je kao u izreci.

SUDAC OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE
POSLOVA SUDSKE UPRAVE
Vjeran Blažeković



O tome obavijest:

1. Krunoslav Ormuž
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. U spis

Mr.sc. Krunoslav ORMUŽ, dipl. inž. str.

Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i analizu
cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu
Poljana Josipa Brunšmida 2, 10000 Zagreb

Zagreb, 25. lipnja 2021.

ŽIŽIĆ PETROL d.o.o.
u stečaju (2 St-424/202068)

Zadar, Ulica Vinka Jelića 1

OIB: 81359242673

Predmet: *Tehnički nalaz i mišljenje* – utvrđivanje tehničkog stanja i procjena tržišne vrijednosti *dijela osnovnih sredstava – opreme benzinske pumpe, kuhinje, caffè bara te opreme ureda i skladišta*, poslovna lokacija Štaglinec, Koprivnica (1369/2, zk. ul. 550 katastarska općina Koprivnički Bregi), korisnik ŽIŽIĆ PETROL d.o.o. u stečaju

Temeljem narudžbe stečajnog upravitelja (g. Hrvoja Kraljičkovića) za izradu *Tehničkog nalaza i mišljenja* – utvrđivanje tehničkog stanja i procjena trenutne tržišne vrijednosti *dijela osnovnih sredstava – opreme benzinske pumpe (agregati, podzemni spremnici), kuhinje, caffè bara te opreme ureda i skladišta*, poslovna lokacija Štaglinec, Koprivnica (1369/2, zk. ul. 550 katastarska općina Koprivnički Bregi) kojima se koristila tvrtka ŽIŽIĆ PETROL d.o.o. u stečaju (2 St-424/202068) Zadar izradio sam sljedeći

NALAZ I MIŠLJENJE

koji temeljim na:

- pregledu predmetnih osnovnih sredstava provedenom dana 30. lipnja 2021. godine na poslovnoj lokaciji Štaglinec, Koprivnica (1369/2, zk. ul. 550 katastarska općina Koprivnički Bregi) i vizualnim pregledom utvrđenom stanju;
- analizi elektroničkim putem, od strane stečajnog upravitelja, dostavljene dokumentacije;
- analizi, novo-nabavnih vrijednosti odgovarajuće opreme te aktualnom stanju cijena za tehničkim parametrima odgovarajuću rabljenu opremu na domaćem i međunarodnom (europskom) tržištu;

N A L A Z

1. UVOD

Predmet ovog *Elaborata* je pregled, identifikacija, utvrđivanje tehničkog stanja i procjena trenutačne tržišne vrijednosti *dijela osnovnih sredstava – opreme benzinske pumpe (agregati, podzemni spremnici) kuhinje, caffe bara te opreme ureda i skladišta*, poslovna lokacija Štaglinec, Koprivnica (1369/2, zk. ul. 550 katastarska općina Koprivnički Bregi) kojima se koristila tvrtka ŽIŽIĆ PETROL d.o.o. u stečaju (2 St-424/202068) Zadar.

Zadatak vještaka je analizirati dostupnu dokumentaciju, identificirati, utvrditi tehničko stanje i procijeniti trenutačnu tržišnu vrijednost predmetne *opreme benzinske pumpe, kuhinje, caffe bara te opreme ureda i skladišta*, imajući na umu utvrđeno stanje (funkcionalnost i ispravnost), starost (preostali vijek trajanja), te aktualno stanje ponude i potražnje na tržištu.

Ovim *elaboratom* ne utvrđuje se pravo posjeda odnosno vlasništva nad predmetnim osnovnim sredstvima.

2. TEHNIČKI OPIS – UTVRĐENO STANJE

Pregledom opremi predmetne pumpe u Štaglincu, Koprivnica, je utvrđeno da se radi o opremi benzinske pumpe (agregati, podzemni spremnici), opremi kuhinje i caffe bara. Utvrđeno je da su agregati starijih generacija (stariji od 10 godina), tehnološki zastarjeli

Oprema kuhinje je relativno uredna, od kvalitetnog inox materijala, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka. Oprema caffe bara je također uredna, bez značajnijih nedostataka ili oštećenja.

Pregledana je oprema i utvrđeno stanje kao slijedi:

- A) **Oprema koja je prema dostavljenoj dokumentaciji pod zalogom** upisanom u ulošku br. 3966-323/12 u Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina Financijske agencije, upisničko mjesto Koprivnica na pokretninama koje nalaze na zemljišnoknjižnoj čestici br. 1369/2, zk. ul. 550 katastarska općina Koprivnički Bregi, Zemljišnoknjižni odjel Koprivnica Općinskog suda u Koprivnici

Benzinska pumpa Štaglinec – uredi

1. Uredski stol

Količina: 2 kom

Inventarski broj: 105-020/1 i 105-20/2

Broj lokacije: 635

Dimenzije: 1 x stol dimenzija 160 x 80 cm

1 x stol dimenzija 140 x 80cm + polukružni dio Φ 83 cm + 80 x 80 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno uredno i kompletno stanje stolova, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



2. Uredski stolci crni s kotačićima

Količina: 2 kom

Inventarski broj: 105-021/1 i 105-021/2

Broj lokacije: 637 i 638

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno uredno i kompletno stanje stolica bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



3. Komoda uredska

- Količina: 1 kom
Inventarski broj: 105-022
Broj lokacije: 636
Dimenzije: 180 cm x 62 cm x 85 cm
Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno uredno i kompletno stanje komode (2 dvokrilna ormarića sa po 2 ladice), bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



Benzinska pumpa Štaglinec –terasa

4. Okrugli stolovi

- Količina: 7 kom
Inventarski broj: 113-010/1 do 113-010/7
Broj lokacije: 640
Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno uredno i kompletno stanje stolova, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



B) Informatička oprema koja je prema dostavljenoj dokumentaciji pod zalogom upisanom u ulošku br. 3966-323/12 u Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina Financijske agencije, upisničko mjesto Koprivnica na pokretninama koje nalaze na zemljišnoknjižnoj čestici br. 1369/2, zk. ul. 550 katastarska općina Koprivnički Bregi, Zemljišnoknjižni odjel Koprivnica Općinskog suda u Koprivnici

Benzinska pumpa Štaglinec – informatička oprema

Analizirajući dostavljenu dokumentaciju i pregledom opreme na predmetnoj poslovnoj lokaciji, Štaglinec, Koprivnica je utvrđeno kao je sva informatička oprema tehnološki zastarjela, dio opreme je nefunkcionalan i nalazi se u skladištu te nema tržišnu vrijednost već je istu potrebno adekvatno zbrinuti.

Red. br:	Inv. br:	Naziv/opis osnovnog sredstva	Serijski broj:	God. proizv:	Količ kom
1	105-001	Monitor SAMSUNG 943N	MY19HMBQ514863V	2006.	1
2	105-002	Monitor SAMSUNG 943N	MY19HMFQ311177W	2006.	1
3	105-003	Server Štaglinec KP1-105; Intelpentium; Windows XP	KP1-105	2006.	1
4	105-004	Računalo Intelpentium; Windows XP	KP2-105	2008.	1
5	105-005	Računalo Intelpentium; Windows XP	KP3-105	2009.	1
6	105-006	Printer EPSON FX-880	710000186006	2007.	1
7	105-007	Printer EPSONLX-300+	CLCY628570	2011.	1
8	105-008	Telefaks MX860	2008DJ4282	2006.	1
9	105-009	Klima CBSH1 2ZB9X	KP4-105	2004.	1
10	113-001	Računalo Intelpentium; Windows	KP5-105	2003.	1
11	113-002	Monitor AOC TFT1560PSA	4007CHA201918	2010.	1
12	113-003	Printer SAMSUNG SRP 270D	DI816G2AW700055	2003.	1
13	113-004	Linija RECIVER SONY STR-08790	5506111	2004.	1
14	105-010	Monitor IBM	SN23W0311	2007.	1
15	105-011	Printer EPSON M119A	A4LK009094	2011.	1
16	105-012	Printer EPSON LX300+	GLGY395840	2011.	1
17	105-013	Računalo Celeron Windows XP	KP6-105	2006.	1
18	105-019	Klima SAMSUNG SH24TA6DX	KP7-105	2001.	1
19	113-005	Klima SAMSUNG SH24TA6DX	SH24TA6DX	2003.	1

C) Oprema koja nije pod zalogom


Benzinska pumpa Štaglinec –caffe bar

1. Šank kutni

Količina: 1 kom

Dimenzije: 212 cm x R130 cm x 150 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno uredno i kompletno stanje pulta, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



2. Rashladni radni stol, zatvoreni s 3 vrata i sudoperom (jedno korito)

Količina: 1 kom

Dimenzije: 210 cm x 64 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno uredno i kompletno stanje rashladnog radnog stola, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



3. Radni stol zatvoreni, s kompresorom, jednom ladicom i prostorom za smeće

Količina: 1 kom

Dimenzije: 210 cm x 62 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno uredno i kompletno stanje radnog stola, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



4. Inox radni stol zatvoreni

Količina: 1 kom

Dimenzije: 200 cm x 60 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno uredno i kompletno stanje radnog stola, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



5. Ledomat Icematic

Količina: 1 kom

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno i kompletno stanje ledomata bez vidljivih oštećenja, prema izjavi odgovorne osobe isti je ispravan i funkcionalan.



6. Perilica suđa Fagor LVC-15

Količina: 1 kom

Utvrđeno stanje: Prema izjavi ovlaštene osobe **perilica je neispravna.**



Benzinska pumpa Štaglinec –kuhinja i skladište kuhinje

7. Inox napa za odsis

Količina: 1 kom

Dimenzije: 230 cm x 90 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno uredno stanje nape za odsis bez vidljivih oštećenja ili nedostataka, prema izjavi odgovorne osobe napa je ispravna i funkcionalna.



8. Viseći inox element s 2 vrata

Količina: 1 kom

Dimenzije: 60 cm x 70 cm x 30 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje elementa, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



9. Radni stol inox otvoreni s jednom policom

Količina: 1 kom

Dimenzije: 100cm x 60 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje stola, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



10. Friteza

Količina: 1 kom

Dimenzije: 35 cm x 60 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje friteze, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



11. Inox element

Količina: 1 kom, između friteze i roštilja

Dimenzije: 35 cm x 60 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje elementa, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



12. Roštilj plinski

Količina: 1 kom

Dimenzije: 70 cm x 60 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje roštilja, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



13. Plinski štednjak

Količina: 1 kom

Dimenzije: 4 x plin + pećnica

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje štednjaka, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



14. Inox sudoper s 1 koritom i 1 policom

Količina: 1 kom

Dimenzije: 110 cm x 60 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje sudopera, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



15. Inox sudoper s 2 korita i 1 policom

Količina: 1 kom

Dimenzije: 120 cm x 70 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje sudopera, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



16. Perilica suđa Foger F1 48

Količina: 1 kom

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje perilice, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



17. Radni inox stol

Količina: 1 kom

Dimenzije: 100 cm x70 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje stola, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



18. Viseći zidni element

Količina: 1 kom

Dimenzije: 95 cm x 60 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje inox elementa, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



19. Viseći zidni element s 4 vrata

Količina: 1 kom

Dimenzije: 190 cm x 60 cm x 30 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje inox elementa, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



20. Viseći zidni inox element s 4 vrata

Količina: 1 kom

Dimenzije: 165 cm x 60 cm x 30 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje inox elementa, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.




21. Radni inox stol

Količina: 1 kom

Dimenzije: 140 cm x70 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje stola, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



22. Radni inox stol

Količina: 1 kom

Dimenzije: 70 cm x70 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje stola, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



23. LTH hladnjak s 2 vrata

Količina: 1 kom

Dimenzije: Nije bilo moguće izmjeriti

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje frižidera, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka, prema izjavi ispravan i funkcionalan.




24. LTH hladnjak s 1 vratima

Količina: 1 kom

Dimenzije: Nije bilo moguće izmjeriti

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje frižidera, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka, prema izjavi ispravan i funkcionalan.



25. Ugostiteljska kolica za posluživanje

Količina: 1 kom

Dimenzije: Nije bilo moguće izmjeriti

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje kolica, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



26. Aparat za kavu (neispravan)

Količina: 1 kom

Utvrđeno stanje: Prema izjavi odgovorne osobe korisnika **aparat je neispravan.**



27. Vaga Noval

- Količina: 1 kom
- Mjerno područje: max 12 kg / min 100g
- Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje vage, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka, prema izjavi baždarena i ispravna.



28. Garderobni dvokrilni ormar

- Količina: 1 kom
- Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje ormara, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



Benzinska pumpa Štaglinec – Lokacija agregati za istakanje goriva i upravljačnica

29. Agregat – Jednostruki mjerni uređaj za istakanje goriva tip ZS 2401-M/P

Količina: 1 kom

Proizvođač: SCHEIDT & BACHMANN

Q_{MAX} : 40 l/min

Tvornički broj: K05566

Godina proizvodnje: 2008.

Službena oznaka državnog zavoda za mjeriteljstvo: HR Z-5-1005

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno ispravno i funkcionalno stanje mjernog uređaja bez vidljivih oštećenja, prema izjavi agregat je ispravan i funkcionalan.



30. Agregat – Dvostruki mjerni uređaj za istakanje goriva tip MZ 6104-H/P

Količina: 1 kom

Proizvođač: SCHEIDT & BACHMANN

Q_{MAX} : 40 l/min

Tvornički broj: K05507

Godina proizvodnje: 2010.

Službena oznaka državnog zavoda za mjeriteljstvo: HR Z-5-1005

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno ispravno i funkcionalno stanje mjernog uređaja bez vidljivih oštećenja, prema izjavi agregat je ispravan i funkcionalan.



31. Agregat – Dvostruki mjerni uređaj za istakanje goriva tip MZ 6104-H/P

Količina: 1 kom

Proizvođač: SCHEIDT & BACHMANN

Q_{MAX}: 75 l/min

Tvornički broj: K05506

Godina proizvodnje: 2010.

Službena oznaka državnog zavoda za mjeriteljstvo: HR Z-5-1005

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno ispravno i funkcionalno stanje mjernog uređaja bez vidljivih oštećenja, prema izjavi agregat je ispravan i funkcionalan.



32. Jedinica voda/-zrak

Količina: 1 kom

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno neispravno stanje uređaja.



33. Podzemni spremnici za gorivo

Količina: 6 kom

Kapacitet: 26 m³

Utvrđeno stanje: Prema izjavi odgovorne osobe korisnika spremnici su ispravni i funkcionalni.

34. Podzemni spremnik za gorivo

Količina: 1 kom

Kapacitet: 19 m³

Utvrđeno stanje: Prema izjavi odgovorne osobe korisnika spremnik je ispravan i funkcionalan.

35. Polica za ulje

Količina: 1 kom

Dimenzije: 195 cm x 140 cm x 50 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje police, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



36. Zidna police za brisače

Količina: 1 kom

Dimenzije: 100 cm x 230 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje police, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



37. Drveni pult

Količina: 1 kom

Dimenzije: Prvi dio pulta 215 cm x 115 cm x 63 cm
Drugi dio pulta 150 cm x 100 cm x 75 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje pulta, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



38. Ormar za struju za napajanje agregata

Količina: 1 kom

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje ormara, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.




39. Regali

Količina: 4 kom

Dimenzije: 100 cm x 40 cm x 180 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje regala, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



40. Prodajna polica

Količina: 1 kom

Dimenzije: 105 cm x 230 cm x 50 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje polica, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



41. Skladišne police

Količina: 1 kom

Dimenzije: 350 cm x 250 cm x 55 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje polica, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.




42. Skladišne police

Količina: 1 kom

Dimenzije: 290 cm x250 cm x 50 cm

Utvrđeno stanje: Pregledom je utvrđeno kompletno i uredno stanje polica, bez vidljivih oštećenja ili nedostataka.



M I Š L J E N J E

Temeljem narudžbe stečajnog upravitelja (g. Hrvoja Kraljičkovića) za izradu *Tehničkog nalaza i mišljenja* – procjena trenutačne tržišne vrijednosti *dijela osnovnih sredstava – opreme benzinske pumpe, kuhinje, caffè bara te opreme ureda i skladišta*, poslovna lokacija Štaglinec, Koprivnica (1369/2, zk. ul. 550 katastarska općina Koprivnički Bregi) kojima se koristila tvrtka ŽIŽIĆ PETROL d.o.o. u stečaju (2 St-424/202068) Zadar, predmetna oprema je pregledana, identificirana i utvrđeno je tehničko stanje kako je navedeno u prethodnom dijelu ovog elaborata. Prilikom pregleda snimljene su fotografije koje su dijelom ovog elaborata.

Uzimajući u obzir utvrđeno tehničko stanje, analizirajući stanje ponude i potražnje na tržištu odgovarajuće opreme, mišljenja sam da trenutačna tržišna vrijednost predmetne *opreme benzinske pumpe, kuhinje, caffè bara te opreme ureda i skladišta*, na lokaciji pregleda u viđenom stanju iznosi kao slijedi:

A) Oprema koja je pod zalogom

Red. br.	Inv. broj.	NAZIV/OPIS OSNOVNOG SREDSTVA	Količina	Jedinična procijenjena tržišna vrijednost:	Ukupno procijenjena tržišna vrijednost:
1	105-020/1 105-20/2	Stol uredski 1 stol dimenzija 160 x 80 cm 2 stol dimenzija 140 x 80 cm + polukružni dio Ø83 cm + 80 x 80 cm	2	250,00 kn	500,00 kn
2	105-021/1 i 105-021/2	Uredski stolici, crni, s kotačićima	2	80,00 kn	160,00 kn
3	105-022	Komoda uredska dimenzija 180 x 62 x 85 cm	1	350,00 kn	350,00 kn
4	113-010/1 do 113-010/7	Okrugli stolovi	7	100,00 kn	700,00 kn

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST (A):

1.710,00 kn + PDV

B) Informatička oprema koja je pod zalogom

Red. br:	Inv. br:	Naziv/opis osnovnog sredstva	Serijski broj:	God. proizv:	Količ kom
1	105-001	Monitor SAMSUNG 943N	MY19HMBQ514863V	2006.	1
2	105-002	Monitor SAMSUNG 943N	MY19HMFQ311177W	2006.	1
3	105-003	Server Štaglinec KP1-105; Intelpentium; Windows XP	KP1-105	2006.	1
4	105-004	Računalo Intelpentium; Windows XP	KP2-105	2008.	1
5	105-005	Računalo Intelpentium; Windows XP	KP3-105	2009.	1
6	105-006	Printer EPSON FX-880	710000186006	2007.	1
7	105-007	Printer EPSONLX-300+	CLCY628570	2011.	1
8	105-008	Telefaks MX860	2008DJ4282	2006.	1
9	105-009	Klima CBSH1 2ZB9X	KP4-105	2004.	1
10	113-001	Računalo Intelpentium; Windows	KP5-105	2003.	1
11	113-002	Monitor AOC TFT1560PSA	4007CHA201918	2010.	1
12	113-003	Printer SAMSUNG SRP 270D	DI816G2AW700055	2003.	1
13	113-004	Linija RECIVER SONY STR-08790	5506111	2004.	1
14	105-010	Monitor IBM	SN23W0311	2007.	1
15	105-011	Printer EPSON M119A	A4LK009094	2011.	1
16	105-012	Printer EPSON LX300+	GLGY395840	2011.	1
17	105-013	Računalo Celeron Windows XP	KP6-105	2006.	1
18	105-019	Klima SAMSUNG SH24TA6DX	KP7-105	2001.	1
19	113-005	Klima SAMSUNG SH24TA6DX	SH24TA6DX	2003.	1

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST (B):**Zbrinjavanje**

C) Oprema koja nije pod zalogom

Red. br.	Lokacija	NAZIV/OPIS OSNOVNOG SREDSTVA	Količina	Jedinična procijenjena tržišna vrijednost:	Ukupno procijenjena tržišna vrijednost:
1.	Caffe bar	Šank kutni dimenzija 212 x r130 x 150 cm	1	2.000,00 kn	2.000,00 kn
2.	Caffe bar	Rashladni radni stol zatvoreni s 3 vrata i sudoperom (jedno korito) dimenzija 210 x 64 cm	1	2.100,00 kn	2.100,00 kn
3.	Caffe bar	Radni stol zatvoreni s kompresorom, jednom ladicom i prostorom za smeće, dimenzija 210 x 62 cm	1	1.700,00 kn	1.700,00 kn
4.	Caffe bar	Inox radni stol zatvoreni, dimenzije 200 x 60 cm	1	1.700,00 kn	1.700,00 kn
5.	Caffe bar	Ledomat Icematic	1		0,00 kn
6.	Caffe bar	Perilica suđa Fagor LVC-15 (neispravna)	1	1.000,00 kn	1.000,00 kn
7.	Kuhinja	Inox napa za odsis dimenzija 230 x 90 cm	1	1.700,00 kn	1.700,00 kn
8.	Kuhinja	Viseći inox element s 2 vrata dimenzija 60 x 70 x 30 cm	1	350,00 kn	350,00 kn
9.	Kuhinja	Radni stol inox dimenzija 100 x 60 cm	1	400,00 kn	400,00 kn
10.	Kuhinja	Friteza dimenzija 35 x 60 cm	1	1.200,00 kn	1.200,00 kn
11.	Kuhinja	Inox element dimenzija 35 x 60 cm	1	150,00 kn	150,00 kn
12.	Kuhinja	Roštilj plinski dimenzija 70 x 60 cm	1	1.500,00 kn	1.500,00 kn
13.	Kuhinja	Plinski štednjak s 4 plamenika i pećnicom	1	5.500,00 kn	5.500,00 kn
14.	Kuhinja	Inox sudoper s 1 koritom i 1 policom, dimenzija 110 x 60 cm	1	600,00 kn	600,00 kn
15.	Kuhinja	Inox sudoper s 2 korita i 1 policom, dimenzija 120 x 70 cm	1	800,00 kn	800,00 kn
16.	Kuhinja	Perilica suđa Fagor F1 48	1	2.000,00 kn	2.000,00 kn
17.	Kuhinja	Radni stol dimenzija 100 x 70 cm	1	450,00 kn	450,00 kn
18.	Kuhinja	Viseći zidni inox element dimenzija 95 x 60 cm	1	500,00 kn	500,00 kn
19.	Kuhinja	Viseći zidni inox element s 4 vrata, dimenzija 190 x 60 x 30 cm	1	1.100,00 kn	1.100,00 kn
20.	Skladište kuhinje	Visećii inox zidni element s 4 vrata dimenzija 165 x 60 x 30 cm	1	950,00 kn	950,00 kn
21.	Skladište kuhinje	Radni inox stol dimenzija 140 x 70 cm	1	600,00 kn	600,00 kn
22.	Skladište kuhinje	Radni inox stol dimenzija 70 x 70 cm	1	250,00 kn	250,00 kn

23.	Skladište kuhinje	LTH frižider s 2 vrata	1	3.000,00 kn	3.000,00 kn
24.	Skladište kuhinje	LTH frižider s 1 vratima	1	2.000,00 kn	2.000,00 kn
25.	Skladište kuhinje	Ugostiteljska kolica	1	200,00 kn	200,00 kn
26.	Skladište kuhinje	Aparat za kavu (neispravan u kutiji na frižideru)	1	1.000,00 kn	1.000,00 kn
27.	Skladište kuhinje	Vaga	1	450,00 kn	450,00 kn
28.	Skladište kuhinje	Garderobni dvokrilni ormar	1	250,00 kn	250,00 kn
29.	Benzinska postaja	Agregat - Jednostruki mjerni uređaj za istakanje goriva tip ZS 2401-M/P, vt. broj K05566	1	7.500,00 kn	7.500,00 kn
30.	Benzinska postaja	Agregat - Dvostruki mjerni uređaj za istakanje goriva tip MZ 6104-H/P, tv. broj K05507	1	8.000,00 kn	8.000,00 kn
31.	Benzinska postaja	Agregat - Dvostruki mjerni uređaj za istakanje goriva tip MZ 6104-H/P, tv. broj K05506	1	8.000,00 kn	8.000,00 kn
32.	Benzinska postaja	Jedinica voda-zrak	1	0,00 kn	zbrinjavanje
33.	Benzinska postaja	Podzemni spremnici za gorivo 26 000 l	5	32.000,00 kn	160.000,00 kn
34.	Benzinska postaja	Podzemni spremnici za gorivo 19 000 l	1	27.000,00 kn	27.000,00 kn
35.	Ured BP	Polica za ulje dimenzija 195 x 140 x 50 cm	1	200,00 kn	200,00 kn
36.	Ured BP	Polica za brisače dimenzija 100 x 230	1	250,00 kn	250,00 kn
37.	Ured BP	Pult drveni prodajni dimenzija 215 xx 115 x 63 cm + 150 x 100 x 75 cm	1	1.500,00 kn	1.500,00 kn
38.	Ured BP	Upravljački ormar za agregate	1		0,00 kn
39.	Ured BP	Skladišni regali dimenzija 100 x 40 x 180 cm	4	150,00 kn	600,00 kn
40.	Ured BP	Prodajna polica dimenzija 50 x 105 x 230 cm	1	200,00 kn	200,00 kn
41.	Skladište BP	Skladišne police dimenzija 350 x 250 x 55 cm	1	200,00 kn	200,00 kn
UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST (C):				250.520,00 kn + PDV	

Z A K L J U Č A K

Ukupna procijenjena vrijednost predmetne *opreme benzinske pumpe, kuhinje, caffe bara te opreme ureda i skladišta*, poslovna lokacija Štaglinec, Koprivnica na lokaciji pregleda iznosi 252.230,00 kn + PDV (ili 33.675,57 € +PDV, tečaj 1,00 € = 7,49 kn).

Ovim *elaboratom* ne utvrđuje se pravo posjeda odnosno vlasništva nad predmetnim *osnovnim sredstvima*.