

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 10.06.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 30.04.2026. godine zaprimio od strane suda fotografije evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilima sa liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 3,4,5,6,7,11,12, dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 9

1. OSOBNi AUTOMOBIL ŠKODA FABIA POD R.B. 3

1.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Fabia Selection 1.0 TSI
Broj šasije: TMBEP6PJ5S4083651

1.2 Opća fotodokumentacija vozila



1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu

















1.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 3 iz liste oštećenih vozila, Škoda Fabia Selection 1.0 TSI, broja šasije TMBEP6PJ5S4083651, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

2. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA FABIA POD R.B. 4

2.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Fabia Selection 1.0 TSI
Broj šasije: TMBEP6PJ9S4084298

2.2 Opća fotodokumentacija vozila



2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









2.4 Završno mišljenje



Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 4 iz liste oštećenih vozila, Škoda Fabia Selection 1.0 TSI, broja šasije TMBEP6PJ9S4084298, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA FABIA POD R.B. 5

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Fabia Selection 1.0 TSI
Broj šasije: TMBEP6PJ4S4084130

3.2 Opća fotodokumentacija vozila





3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu













3.4 Završno mišljenje


Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 5 iz liste oštećenih vozila, Škoda Fabia Selection 1.0 TSI, broja šasije TMBEP6PJ4S4084130, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

4. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA SCALA POD R.B. 6

4.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Scala Business 1.0 TSI
Broj šasije: TMBER6NW8M3082270

4.2 Opća fotodokumentacija vozila



4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu

















4.4 Završno mišljenje


Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 6 iz liste oštećenih vozila, Škoda Scala Business 1.0 TSI, broja šasije TMBER6NW8M3082270, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

5. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA SCALA POD R.B. 7

5.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Scala FL Selection 1.0 TSI
Broj šasije: TMBER6NW9S3104855

5.2 Opća fotodokumentacija vozila



5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu







5.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 7 iz liste oštećenih vozila, Škoda Scala FL Selection 1.0 TSI, broja šasije TMBER6NW9S3104855, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

6. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 11


6.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia Combi Ambition 2.0 TDI
Broj šasije: TMBJG8NX1PY020970

6.2 Opća fotodokumentacija vozila



6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu













6.4 Završno mišljenje



Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 11 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia Combi Ambition 2.0 TDI, broja šasije TMBJG8NX1PY020970, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

7. OSOBNİ AUTOMOBİL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 12



7.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Essence 2.0 TDI
Broj šasije: TMBAG8NX2SM048132


7.2 Opća fotodokumentacija vozila





7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









7.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 12 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Essence 2.0 TDI, broja šasije TMBAG8NX2SM048132, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas