

PODACI O VLASNIKU VOZILA

Ime i prezime - naziv  
**LUNA-COMMERCE D.O.O.**

1 OIB **53182351663**

Prebivalište - sjedište i adresa  
**VUKOVARSKA 21  
RIJEKA**

od **03.05.11** Prva reg. oznaka **RI580MR**

Ime i prezime - naziv

2 OIB

Prebivalište - sjedište i adresa

od

Prva reg. oznaka

PODACI O VLASNIKU VOZILA

Ime i prezime - naziv

OIB

Prebivalište - sjedište i adresa

od

Prva reg. oznaka

Ime i prezime - naziv

OIB

Prebivalište - sjedište i adresa

od

Prva reg. oznaka

PODACI O ODJAVI VOZILA

Odjava

datum

M.P.

potpis

vrijedi do

M.P.

potpis

Ponovna registracija

datum

M.P.

potpis

vrijedi do

M.P.

potpis

Ponovna registracija

datum

M.P.

potpis

vrijedi do

M.P.

potpis

Ponovna registracija

datum

M.P.

potpis

vrijedi do

M.P.

potpis

Ponovna registracija

1	Vrsta vozila	N1 - TERETNI AUTOMOBIL										
2	Marka vozila	CITROEN										
3	Tip vozila	BERLINGO										
4	Model vozila	1.9 D										
5	Boja vozila	BIJEIA										
6	Broj saslje	VF7GCMJYB94204993										
7	Ohl. karoserije	ZATVORENI										
8	Osnovna namjena	-										
9	Proizvođač	Citroen										
10	Država proizvođače	FRANCUSKA										
11	U prometu od	12	Datum prve registracije									
		2005	03.01.2005									
13	Mjesta za sjedenje	14	Mjesta za stajanje	15	Mjesta za vozača							
	2											
16	Dopuštena nosivost	17	Masa praznog vozila									
	865		1100									
18	Najveća dop. masa	19	Maksimal. uzana									
	1965		140									
20	4 osovine	prednja										
	2	straznja										
21	Broj osoba	2										
22	Od toga pog. osoba	1										
23	Vrsta motora	DIESEL - EURO III										
24	Snaga mot. u Kw	51										
		4600										
25	Rad. obujam motora u cm <sup>3</sup>	1868										
		4108										
26	Mjera vozila	1801										
		1719										
27	dužina	1801										
		1719										
28	karaka broj	4										
		175/65 R 14 82T										
29	gume	175/65 R 14 82T										
		175/65 R 14 82T										
30	prednje	175/65 R 14 82T										
		175/65 R 14 82T										
31	srednje	175/65 R 14 82T										
		175/65 R 14 82T										
32	Velicina guma	175/65 R 14 82T										
		175/65 R 14 82T										
33	Vrsta kočica	DVKRUZNA HIDRAULICNA+ABS										
		DVKRUZNA HIDRAULICNA+ABS										
34	Kuka	NE										
		NE										
		NE										
		NE										

Napomena:

5865438

2ND 15614/11

5865438

KNJIŽICA VOZILA

5865438

ZAPISNIK

O REDOVNOM TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (2009/40/EC)

Datum: 15.09.2015

Vrijeme završetka pregleda: 14:44

VOZILO:

Vrsta vozila: N1 VIN oznaka: VF7GCWJYB94204993  
Marka vozila: CITROEN Reg.oznaka: RI580MR-HR  
Tip vozila: BERLINGO Kilometara: 344770  
Model vozila: 1.9 D Godina proizvodnje: 2005  
Motor: DIESEL - EURO III Boja: BIJELA  
Mjenjač: RUČNI Oblik karoserije: ZATVORENI  
Kočnice: DVOKRUŽNA HIDRAULIČNA+ABS Namjena: -  
Ovjes: Prva registracija:  
Masa vozila: 1100 kg  
NDM: 1965 kg

KONTROLIRANI DIJELOVI VOZILA:

STANJE

00. IDENTIFIKACIJA VOZILA DOBRO  
01. UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE DOBRO  
02. UREĐAJ ZA KOČENJE DOBRO

Točka isparavanja kočne tekućine = 181 °C

	Lijevo	Desno	Razlika
1.osovina - radna kočnica	3000 N	3000 N	0 %
2.osovina - radna kočnica	1900 N	1800 N	5 %
2.osovina - pomoćna kočnica	1800 N	1800 N	0 %

Koeficijent kočenja radne kočnice: 84 %

Koeficijent kočenja pomoćne kočnice: 31 %

03. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU LOŠE

0309A8 STRAŽNJA POZICIJSKA SVJETLA, RAZBIJENA ILI OŠTEĆENA

0310A5 KOČNA SVJETLA, RAZBIJENA ILI OŠTEĆENA

04. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST DOBRO

05. SAMONOSIVA KAROSERIJA, ŠASIJA I OSTALI DIJELOVI DOBRO

06. OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES LOŠE

0604A2 PNEUMATICI, POTROŠENOST GAZNOG SLOJA, NEJEDNOLIKA

07. MOTOR LOŠE

0702A1 ZAULJENOST MOTORA, ZAULJENOST MOTORA OKO BRTVI NA DONJEM DIJELU  
MOTORA

0702A2 ZAULJENOST MOTORA, ZAULJENOST MOTORA OKO BRTVI NA GORNJEM DIJELU  
MOTORA

0702A3 ZAULJENOST MOTORA, MOGUĆNOST KAPANJA ULJA ISPOD MOTORA

08. UTJECAJ NA OKOLIŠ DOBRO

09. ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE DOBRO

10. PRIJENOSNI MEHANIZAM DOBRO

11. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI DOBRO

12. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)

Temp. ulja/vode (°C):	min: 80	maks: -
Prazni hod (min-1):	min: 700	maks: 900
Regul. isključuje (min-1):	min: 5025	maks: 5275
Propuh. (br.ubrz/min-1):	min: -/-	
Vrijeme mjerenja (sec):	min: -	maks: -
Zacrnjenje uzorak: 1 (m-1):		-
2 (m-1):		-

3 (m-1): -  
4 (m-1): -  
5 (m-1): -  
6 (m-1): -  
7 (m-1): -  
8 (m-1): -  
9 (m-1): -  
10 (m-1): -

Rasipanje rezult. (m-1): min: - maks: 0,50

Srednje zacrnjenje (m-1): min: - maks: 1,77

\* Rezultat utječe na prolaznost na EKO testu

1209A3 OSTALO, ZBOG NEISPRAVNOSTI NAĐENIH NA VOZILU, EKO TEST NIJE MOGUĆE

OBAVITI

13. SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA

NE POSTOJI

14. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA

DOBRO

15. OPREMA VOZILA

DOBRO

17. PLINSKA INSTALACIJA

NE POSTOJI

ZAVRŠNA OCJENA:

Vozilo nije tehnički ispravno.

Ponovljeni tehnički pregled nakon popravka navedenih dijelova može se obaviti u istoj stanici za tehnički pregled u roku od 10 radnih dana od prvog tehničkog pregleda.

Vozilo pregledao: 15075 Domagoj Filipović

U slučaju eventualnih primjedbi na rad STP-a obratiti se voditelju STP-a