

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 15.06.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 30.04.2026. godine zaprimio od strane suda fotografije evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilima sa liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 31,35,45,49,51,52,56, dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 11

1. OSOBNI AUTOMOBIL VW CADDY POD R.B. 31

1.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW Caddy Van Comfort 2.0 TDI

Broj šasije: WV1ZZZSKZNX038408

1.2 Opća fotodokumentacija vozila



1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu















1.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 31 iz liste oštećenih vozila, VW Caddy Van Comfort 2.0 TDI, broja šasije WV1ZZZSKZNX038408, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

2. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-CROSS POD R.B. 35

2.1 Tehnički podaci


Marka, model i tip: VW T-Cross 1.0 TSI DSG Life Plus

Broj šasije: WVGZZZC18SY100529

2.2 Opća fotodokumentacija vozila



2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu











2.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 35 iz liste oštećenih vozila, VW T-Cross 1.0 TSI DSG Life Plus, broja šasije WVGZZZC18SY100529, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-CROSS POD R.B. 45

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW T-Cross 1.0 TSI Life

Broj šasije: WVGZZC1ZPY109052

3.2 Opća fotodokumentacija vozila



3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









3.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 45 iz liste oštećenih vozila, VW T-Cross 1.0 TSI Life, broja šasije WVGZZZC1ZPY109052, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).




4. OSOBNi AUTOMOBIL VW T-ROC POD R.B. 49

4.1 Tehnički podaci


Marka, model i tip: VW T-ROC 1.0 TSI Design



Broj šasije: WVGZZA1ZLV003605

4.2 Opća fotodokumentacija vozila



4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





4.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 49 iz liste oštećenih vozila, VW T-ROC 1.0 TSI Design, broja šasije WVGZZZA1ZLV003605, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

5. OSOBNI AUTOMOBIL VW TRANSPORTER POD R.B. 51

5.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW Transporter kombi Van 2.0 TDI

Broj šasije: WV1ZZZ7HZPH020357

5.2 Opća fotodokumentacija vozila



5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





5.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 51 iz liste oštećenih vozila, VW Transporter kombi Van 2.0 TDI, broja šasije WV1ZZZ7HZPH020357, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

6. OSOBNI AUTOMOBIL JAGUAR E-PACE POD R.B.52

6.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Jaguar E-Pace AWD 2.0 TD4 S

Broj šasije: SADFA2BN3L1005191

6.2 Opća fotodokumentacija vozila



6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu







6.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 52 iz liste oštećenih vozila, Jaguar E-Pace AWD 2.0 TD4 S, broja šasije SADFA2BN3L1005191, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

7. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT LEON POD R.B.56

7.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Leon 1.5 TSI Style

Broj šasije: VSSZZZKL6SR096321

7.2 Opća fotodokumentacija vozila



7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu







7.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 56 iz liste oštećenih vozila, Seat Leon 1.5 TSI Style, broja šasije VSSZZZKL6SR096321, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas