



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE GOSPIĆ
ODJEL INSPEKCIJE GOSPIĆ

KLASA: 245-02/24-01/528
URBROJ: 511-01-376-24-1
Gospić, 26. ožujka 2024.

ZAPISNIK

o inspekcijskom, požarno-preventivnom, nadzoru nad provedbom mjera zaštite od požara prostora i građevinskih objekata i prostora na u Štikadi koji su upisani u ZK uložak 1498, KO Štikada zemljišno knjižno odjel Gračac općinski sud u Gospiću i ZK 2138 K:O: Štikada, zemljišno knjižni odjel Gračac, zemljišne knjige upisane na pravnog prednika EKO VELEBIT d.o.o. koji je brisan u trgovačkom sudu . trgovačko društvo EKO VELEBIT d.o.o. je vlasnik KČ OIB:56034556027, a sada pravi sljednik je je trgovačko društvo PROIZVODNJA MAUN d.o.o. (OIB: 33060950430) iz Glina, Ulica Žrtava domovinskog rata 23, koji je pravni slijednik trgovačkog društva EKO VELEBIT d.o.o.

Zapisnik je sastavljen u prostorijama nadziranog objekta od strane inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja, a nakon obavljenog pregleda.

Nadzor je obavljen temeljem članka 44. i 48. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svrhu utvrđivanja provođenja mjera koje su propisane Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima ("Narodne novine" br. 108/95 i 56/10), propisima donesenim na temelju zakona, općim aktima nadziranog subjekta i drugim važećim propisima iz područja zaštite od požara.

Stranka je, sukladno odredbi čl. 52. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09), upozorena na pravo sudjelovanja u svim fazama postupka kao i na pravo očitovanja o svim činjenicama i okolnostima utvrđenim od strane inspektora.

Započeto u 28.3.2024. 11:00:00 sati

Pregled izvršio:

PEJO MARTINOVIĆ, VODITELJ ODJELA

Pregledu nazočani:

1. Marina Mamić, oib:12021589075, Zagreb, Kruge 9, stečajna upraviteljica trgovačkog društva Proizvodnja Maun d.o.o. Glina, Ulica Žrtava domovinskog rata 23.
2. Josip Mudrovčić, Viši inspektor zaštite okoliša, Državnog inspektorata, PJ Rijeka – ispostava Gospić.

3 ANA ILIJIĆ VAREŠKOVIĆ – zaposlenica CROATIA BANKE, Cvijete Zuzorić 19, Zagreb.

4. Ivan Ivančić, Sesvete, Bjelovarska 77, OIB: 06971970908.- bivši zakonski zastupnik.

Pregledom je ustanovljeno:

Na površini cca 21000 m² nalazi se 5 objekata koji su podijeljeni na proizvodne i upravne objekta (prostor bivšeg mlina).

Prostor je ograđen ogradom visine cca. 2 metra. Dio dvorišta je asfaltiran a dio je zelena površina (trava). Dva objekta su devastirana prokišnjavaju, a u proizvodnom objektu je prema izjavi gospodina Ivančića pogon za proizvodnju BIO DIZELA iz polimernih materijala. U zgradi proizvodnog pogona se nalaze i manje količine repromaterijala koji se nalazi na podu u Baliranom stanju (plastika) i u velikim vrećama.

U objektima nema električne energije. Oko proizvodnog objekta tj na sjeverozapadnoj strani nalazi se veća količina plastike (balirana) i stare autogume oko kojih je travnata površina (suha trava nepokošena). Na jugoistočnoj strani proizvodnog objekta nalazi se također balirana plastika i stare auto gume. Na oba lokaliteta se nalazi prema izjavi bivšeg zakonskog zastupnika gospodina Ivančića cca 1500 tona plastike i oko 1000 tona starih autoguma.

Obilaskom svih objekata utvrđeno su da su neodržavani i da krovište prokišnjava.

Također je utvrđeno da se oko objekata nalazi i razni otpad kartonska ambalaža i drugi otpad.

Po pitanju zaštite od požara prostor se štiti vanjskom hidrantskom mrežom i vatrogasnim aparatima.

Na objektima je izvedena zaštita od munje.

Prilikom pregleda nije predočeno Uvjerenje o ispravnosti vanjske hidrantske mreže (a pregledom je utvrđeno da ormarići nemaju potrebnu opremu). Pregledom je također utvrđeno da vatrogasni aparati nisu periodično pregledani (zadnji pregled aparata u proizvodnom pogonu vrijedio do 07. 2010. godine. pregledano po Vatrozaštita – servis i prodaja vatrogasnih aparata i opreme za vatrogastvo iz ZABOKA, Matije Gupca bb..

Pregledom je utvrđeno da se balirana plastika i stare auto gume nalaze na dvije hrpe koje su dužine cca 40 m , širine cca 10m i visine cca.2,5m.

U proizvodnim objektima prema izjavi gospodina Ivančića planirana je proizvodnja goriva iz polimera (plastike i guma).

PREMA IZJAVI GOSPODINA IVANČIĆA POGON POSJEDUJE RJEŠENJA IZDANA OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I OVLAŠTENJA ZA RAD.

Zapisnik je pročitao nazočnom, i na njega nema primjedbi osim gospodina IVANČIĆA koji će primjedbe dati naknadno u pisanom obliku.

Završeno u 13.30 sati.

Ovaj zapisnik sastavljen je u šest istovjetnih primjerka, za sve nazočne stranke, a dva zadržava Služba civilne zaštite Gospić, Odjel inspekcije.

Pregledu prisutni

1. Marina Mamoić

2. Josip Mudrovčić

3. Ana Ilijić Varešković

4. Ivan Ivančić

VODITELJ ODJELA

PEJO MARTINOVIĆ