



ALATI I OPREMA

Račun broj: 11775-03-91

Datum izdavanja računa: 28.08.2026
Trgov.predstavnik: Nenad Gručić
Obrada dokumenta: Nenad Gručić
Način otpreme: Servis - popravak
Mjesto izdavanja: Zagreb
Sredstvo plaćanja: Transakcijski račun - Valuta:
27.09.2026
Poziv na broj: 4406135744-45125
Datum otpreme/usluge: 27.08.2026
Narudžba: mailom Zovko od
Radni nalog: RNL: 35744 - 27.08.2026

Kupac:
OIB: 02023029348

STUDENAC D.O.O.

Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

Napomena: 1168

R. br.	Kataloški broj Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	VPC	Rabat %	Iznos rabata	Prodajna cijena	Iznos bez PDV
1	NA-56601138 Kućište grubog filtera usisa BR855,BR755	kom	1,00	35,26	10,01	3,53	31,73	31,73
2	NA-56601421 Poklopac kućišta grubog filtera usisa BR855,BR755	kom	1,00	28,66	10,01	2,87	25,79	25,79
3	NA-1467894000 Brтва na poklopcu spremnika otpadne vode I.2450 mm,svi modeli	kom	1,00	59,26	10,01	5,93	53,33	53,33
4	NA-56601125 Filter usisa, spremnik otpadne tekućine BR 855,SC6500,AS710	kom	1,00	16,51	9,99	1,65	14,86	14,86
5	SERV-111 Radni sat serviser - uređaji za čišćenje	sat	1,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00



Iznos rabata:
Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (€):
Slovima:

174,69
13,98
160,71
40,18
200,89
dvijestotine € i 89 c

Molimo Vas da prilikom plaćanja u pozivu na br. upišete broj računa.Do podmirenja računa roba ostaje u vlasništvu prodavatelja.Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Za uređaje koji podliježu jamstvu vrijede jamstveni uvjeti u jamstvenom listu.

Roba je isporučena uz svu prateću dokumentaciju.

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana od isporuke uz reklamacijski zapisnik.

Upozorenje:

Sukladno odredbi čl.31.st.3. ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Fakturirao:

M.P.

Oznaka operatera: 0076, Vrijeme izdavanja računa: 12:45, Interna oznaka: 32640, Način plaćanja: Transakcijski račun

CROM d.o.o. Samoborska cesta 145 – 10 090 Zagreb (Croatia) VAT: HR17145318195 OIB: 17145318195
Tel:+385-1-2406-246 Fax:+385-1-2406-000 Temeljni kapital: 3.318,07 € Član uprave: Roman Crnić, dipl.oec
Erstebank HR3024020061100083472 SWIFT: ESBCHR22 OTP banka HR3124070001100660047
Privredna banka HR2623400091110240712 Zagrebačka banka HR0223600001101366076 SWIFT:ZABHR2X
info@crom.hr www.crom.hr
Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)



ALATI I OPREMA

Račun broj: 11775-03-91

Oznaka operatera: 0076, Vrijeme izdavanja računa: 12:45, Interna oznaka: 32640, Način plaćanja: Transakcijski račun

CROM d.o.o. Samoborska cesta 145 – 10 090 Zagreb (Croatia) **VAT: HR17145318195** **OIB: 17145318195**
Tel: +385-1-2406-246 **Fax: +385-1-2406-000** **Temeljni kapital: 3.318,07 €** **Član uprave: Roman Crnić, dipl.oec**
Erstebank HR3024020061100083472 **SWIFT: ESBCHR22** **OTP banka HR3124070001100660047**
Privredna banka HR2623400091110240712 **Zagrebačka banka HR0223600001101366076** **SWIFT: ZABHR2X**
info@crom.hr **www.crom.hr**
Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

RN-1175



ALATI I OPREMA

Radni nalog servisa broj: 35744

Obrada dokumenta: Nenad Gručić
 Tip naloga: Popravak vozila
 Datum radnog naloga: 28.08.2026
 Datum završetka r. naloga: 27.08.2026

Marka i tip vozila: STROJ ZA ČIŠĆENJE MODEL
 BR 755 C
 Oznaka šasije: 4000102263 istek 16.05.2019
 Registarska oznaka: 4000102263
 Datum isporuke: 16.05.2017
 Godina proizvodnje: 2016
 U prometu od: 21.04.2016
 Početno stanje kilometara: 1168
 Završno stanje kilometara: 0

Ime i prezime: STUDENAC DUGOPOLJE
 OIB:
 Grad: 21204 Dugopolje
 Ulica: Dubrovačka 3
 Tel/Fax stranke: (+385 21) 091 282 8586
 Zovko Dario/

R.	Kataloški broj	Naziv robe - usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	NA-56601138	Kučište grubog filtera usisa BR855,BR755	kom	1,00	35,26	35,26	3,53	31,73
2	NA-56601421	Poklopac kučišta grubog filtera usisa BR855,BR755	kom	1,00	28,66	28,66	2,87	25,79
3	NA-1467894000	Brтва na poklopcu spremnika otpadne vode 1.2450 mm, svi modeli	kom	1,00	59,26	59,26	5,93	53,33
4	NA-56601125	Filter usisa, spremnik otpadne tekućine BR 855,SC6500,AS710	kom	1,00	16,51	16,51	1,65	14,86
5	SERV-111	Radni sat serviser - uređaji za čišćenje	sat	1,00	35,00	35,00		35,00
UKUPNO:						174,69	13,98	160,71

Simptom(i): 02-Kvar vozila
 Trži se pregled uređaja

Uzrok: 02-Interventno održavanje

Naručeni radovi:

Zamjena kučišta i poklopca kučišta filtera krupnog otpada - oštećeni, zamjena brtve na poklopu spremnika vode - potrošena, zamjena filtera usisa - potrošen, funkcionalno ispitivanje, podmazivanje uređaja
 U razgovoru sa Zovkom sa uređaja je skinuta platforma četke tako da se uređaj koristi isključivo za usisavanje u komorama/platforma
 Četke je u jako lošem stanju i gotovo da je neupotrebljiva
 Na uređaju je potrebno zamijeniti sve dijelove po napomeni iz RN-35169 kao i nosač platforme četke+klinove nosača x 2 jer su oštećeni

Motor vrtnje četke, remenica motora, remenica glavna x 2, remenica pomoćna x 2, remen prijenosa x 2, lijevi komplet nosač bočnih zavjesica, četka cilindrična x 2, lijevi motor vrtnje četke radi ali je jako korodirao - upitan vijek trajanja

Zatečena oštećenja:

Neodobreni radovi:



CROM d.o.o. Samoborska cesta 145 – 10 090 Zagreb (Croatia)

VAT: HR17145318195

OIB: 17145318195

Tel:+385-1-2406-246

Fax:+385-1-2406-000

Temeljni kapital: 3.318,07 €

Član uprave: Roman Crnić, dipl.oecc

Erstebank HR3024020061100083472

SWIFT: ESBCHR22

OTP banka HR3124070001100660047

Privredna banka HR2623400091110240712

Zagrebačka banka HR0223600001101366076

SWIFT:ZABAHR2X

info@crom.hr

www.crom.hr

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)



Popravak obavio: MIRKO HANIC Datum radnog naloga: 27.8.2026
 Higijena uređaja: DOBRA
 Marka i tip uređaja: BR 755 Vlasnik uređaja: STUDENAC
 Serijski broj uređaja: 4000 102 263 Grad: JUGOPOLJE
 Broj radnih sati: 1168 Ulica: _____

Opis kvara NE DIZO SE PLATFORMA ČETKI (1)

Obavljeni radovi

NA UREĐAJU JE POTREBNO ZAMJENITI SVU
 PO NAPOMENI SA RN 35169 KAO I
 NOSAČ ~~UREĐAJA~~ PLATFORME ČETKE, KLINOVE NOSAČA
 56607139 56003286 X2
 KOJI SU OŠTEĆENI. PRILIKOM IZBIJANJA KLINOVA POSTOJI
 VELIKA MOGUĆNOST PUCANJA SANE PLATFORME ČETKE
 56607138 - KUČIŠTE FILTERA KRUPNOG ODPADA (OŠTEĆEN)
 56607121 - POKLOPAC FILTERA KRUPNOG ODPADA (OŠTEĆEN)
 7467894000 - BRVA POKLOPCA OTP. PEKUĆINE (POTROŠEN)
 56607125 - FILTER USISA (POTROŠEN)
 U ODGOVORU SAZI ZOVKOM SA UREĐAJA JE
 SKINUTA PLATFORMA ČETKE TAKO DA SE SE
 UREĐAJ KORISTITI ISKLJUČIVO ZA USISAVANJE
 U KUHINAMA. PODMAZIVANJE MOTORA USISNE GRANE
 FUNKCIONALNO ISPITIVANJE USISAVANJA NA
 UREĐAJU

DARIO ZOVKO

Za naručitelja



d.o.o.

7

Za servis