

### 7.3. FOTO DOKUMENTACIJA

#### Pogled na građevinu javne namjene – dječji vrtić



Slika 1 – sjeverno pročelje



Slika 2 – sjeverno pročelje



Slika 3 – istočno pročelje



Slika 4 – zapadno pročelje



Slika 5 – južno pročelje



Slika 6 – južno pročelje

#### Detalji vanjskih dijelova građevine Ograda



Slika 7



Slika 8

Limarija građevine



Slika 9



Slika 10

Vanjska stolarija



Slika 11



Slika 12



Slika 13



Slika 14

**Oštećenja na pročelju**



Slika 15



Slika 16



Slika 17

**Detalji unutarnjih dijelova građevine**  
**Završna obloga poda**



Slika 18 – parket



Slika 19 – keramičke pločice

**Sanitarije**




Slika 20



Slika 21

Unutarnja stolarija



Slika 23



Slika 24



Slika 25

Prozorske klupice – unutarne



Slika 26 – kamen



Slika 27 – drvo

Oštećenja na zidovima



Slika 28



Slika 29

**Grijanje i hlađenje**



Slika 30 – klima uređaj



Slika 31 – radijator u vrtičkoj skupini



Slika 32 – radijator u uredu



Slika 33 – spremnik za plin

**Okoliš**



Slika 34



Slika 35



Slika 36 – panel ograda



Slika 37 – panel ograda