

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 12.06.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 30.04.2026. godine zaprimio od strane suda fotografije evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilima sa liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 13,18,19,21,25,27,30, dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 10

1. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 13


1.1 Tehnički podaci


Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI
Broj šasije: TMBAG8NX9SM046278

1.2 Opća fotodokumentacija vozila




1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu











1.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 13 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI, broja šasije TMBAG8NX9SM046278, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

2. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 18

2.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI DSG
Broj šasije: TMBAJ8NX2SM048035

2.2 Opća fotodokumentacija vozila




2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu













2.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 18 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI DSG, broja šasije TMBAJ8NX2SM048035, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 19

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI DSG
Broj šasije: TMBAJ8NX5SM049454

3.2 Opća fotodokumentacija vozila



3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu




















3.4 Završno mišljenje


Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 19 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI DSG, broja šasije TMBAJ8NX5SM049454, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

4. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 21

4.1 Tehnički podaci


Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI DSG
Broj šasije: TMBAJ8NX0SM046414


4.2 Opća fotodokumentacija vozila




4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









4.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 21 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI DSG, broja šasije TMBAJ8NX0SM046414, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

5. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-CROSS POD R.B. 25

5.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW T-Cross 1.0 TSI DSG Life Plus

Broj šasije: WVGZZC18SY092528


5.2 Opća fotodokumentacija vozila



5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









5.4 Završno mišljenje


Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 25 iz liste oštećenih vozila, VW T-Cross 1.0 TSI DSG Life Plus, broja šasije WVGZZZC18SY092528, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

6. OSOBNi AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 27


6.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Essence 2.0 TDI
Broj šasije: TMBAG8NX3SM049614

6.2 Opća fotodokumentacija vozila



6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu











6.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 27 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Essence 2.0 TDI, broja šasije TMBAG8NX3SM049614, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

7. OSOBNI AUTOMOBIL VW CADDY POD R.B. 30

7.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW Caddy Maxi Life VAN 2.0 TDI

Broj šasije: WV1ZZZSK7NX063617

7.2 Opća fotodokumentacija vozila



7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









7.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 30 iz liste oštećenih vozila, VW Caddy Maxi Life VAN 2.0 TDI, broja šasije WV1ZZZSK7NX063617, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas