

**Studio MONAS d.o.o.**  
**Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula**  
**OIB:79208981577**

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski  
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila  
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

---

TRGOVAČKI SUD U PAZINU  
Dršćevka 1, Pazin  
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 20.05.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,  
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem  
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 16.04.2026. i 18.04.2026. godine na lokaciji predlagatelja osiguranja u Puli pregledao vozila (nakon njihovog pranja u autopraoni) iz liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 64,42,40,17,22,37,50, dajem slijedeći:

**NALAZ I MIŠLJENJE BR. 5**

# **1. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI A6 POD R.B. 64**

## **1.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: Audi A6 40TDI QUATRRO S tr S line +

Broj šasije: WAUZZZF26SN037891

Godina proizvodnje: 2025

Boja: tamno siva metalik

Stanje putomjera: 13860km

## **1.2 Opća fotodokumentacija vozila**









































## **1.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

## **1.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 64 iz liste oštećenih vozila, Audi A6 40TDI QUATTRO S tr S line +, broj šasije WAUZZZF26SN037891, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

## 2. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-CROSS POD R.B. 42

### 2.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW T-Cross 1.0 TSI Life

Broj šasije: WVGZZZC1ZPY105556

Godina proizvodnje: 2023



Boja: bijela

Stanje putomjera: 75865km

### 2.2 Opća fotodokumentacija vozila








### **2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**




































## **2.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

## **2.5 Završno mišljenje**

***Pregledom vozila pod rednim brojem 42 iz liste oštećenih vozila, VW T-Cross 1.0 TSI Life, broj šasije WVGZZZC1ZPY105556, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).***

### **3. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-CROSS POD R.B. 40**

#### **3.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW T-Cross 1.0 TSI DSG Life Plus

Broj šasije: WVGZZZC16SY103834

Godina proizvodnje: 2025


Boja: srebrna metalik

Stanje putomjera: 13351km

#### **3.2 Opća fotodokumentacija vozila**







### **3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**

































### **3.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

### **3.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 40 iz liste oštećenih vozila, VW T-Cross 1.0 TSI DSG Life Plus, broj šasije WVGZZZC16SY103834, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

## **4. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 17**

### **4.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI DSG

Broj šasije: TMBAJ8NXXSM049496


Godina proizvodnje: 2025

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 10414km

### **4.2 Opća fotodokumentacija vozila**





#### **4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**



































#### **4.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

#### **4.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 17 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI DSG, broj šasije TMBAJ8NXXSM049496, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).*

## **5. OSOBNI AUTOMOBIL VW TIGUAN POD R.B. 22**

### **5.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW Tiguan NF 1.5e TSI DSG Life Plus

Broj šasije: WVGZZZCT4SW067090

Godina proizvodnje: 2025



Boja: tamno crvena metalik

Stanje putomjera: 9456km

### **5.2 Opća fotodokumentacija vozila**







### **5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**

































#### **5.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

#### **5.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 22 iz liste oštećenih vozila, VW Tiguan NF 1.5e TSI DSG Life Plus, broj šasije WVGZZZCT4SW067090, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).*

## **6. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-ROC POD R.B. 37**

### **6.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW T-Roc 1.0 TSI Style


Broj šasije: WVGZZZA1ZPV687960

Godina proizvodnje: 2023



Boja: siva metalik

Stanje putomjera: 22221km

### **6.2 Opća fotodokumentacija vozila**







### **6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**





























#### **6.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko prozora
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

#### **6.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 37 iz liste oštećenih vozila, VW T-Roc 1.0 TSI Style, broj šasije: WVGZZZA1ZPV687960, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*



## **7. OSOBNI AUTOMOBIL VW TIGUAN POD R.B. 50**

### **7.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW Tiguan All Space 2.0 TDI DSG 4M R-Line

Broj šasije: WVGZZZ5N6RM075499




Godina proizvodnje: 2024

Boja: bijela metalik

Stanje putomjera: 66231km

### **7.2 Opća fotodokumentacija vozila**





### **7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**



































#### **7.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko prozora
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

#### **7.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 50 iz liste oštećenih vozila, VW Tiguan All Space 2.0 TDI DSG 4M R-Line, broj šasije WVGZZZ5N6RM075499, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas