

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 25.05.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 25.04.2026., 27.04.2026. i 04.05.2026. godine na lokaciji predlagatelja osiguranja u Puli pregledao vozila (nakon njihovog pranja u autopraoni) iz liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 65,29,41,26,53,46,61, dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 7

1. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI S6 AVANT POD R.B. 65

1.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi S6 Avant TDI Quattro tiptronic


Broj šasije: WAUZZZF27RN057593



Godina proizvodnje: 2024

Boja: siva metalik

Stanje putomjera: 31190km

1.2 Opća fotodokumentacija vozila






1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu

























1.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači

1.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 65 iz liste oštećenih vozila, Audi S6Avant TDI Quattro tiptronic, broj šasije WAUZZZF27RN057593, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

2. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 29

2.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI

Broj šasije: TMBAG8NX5SM049758


Godina proizvodnje: 2025

Boja: crna metalik


Stanje putomjera: 5533km


2.2 Opća fotodokumentacija vozila





2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu

























2.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

2.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 29 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Selection 2.0 TDI, broj šasije TMBAG8NX5SM049758, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL VW GOLF POD R.B. 41

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW Golf GTD DSG

Broj šasije: WVGZZZAUZHW367923

Godina proizvodnje: 2017

Boja: tamno siva metalik

Stanje putomjera: 176934km

3.2 Opća fotodokumentacija vozila






3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu

























3.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

3.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 41 iz liste oštećenih vozila, VW Golf GTD DSG, broj šasije WVVZZZAUZHW367923, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

4. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI A3 POD R.B. 26

4.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi A3 SB 30TDI S tr Advanced


Broj šasije: WAUZZZGY0PA018982




Godina proizvodnje: 2012

Boja: žuta metalik

Stanje putomjera: 39976km

4.2 Opća fotodokumentacija vozila





4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu

























4.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

4.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 26 iz liste oštećenih vozila, Audi A3 SB 30TDI S tr Advanced, broj šasije WAUZZZGY0PA018982, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

5. OSOBNi AUTOMOBIL AUDI A4 POD R.B. 53

5.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi A4 40TDI S tr Advanced



Broj šasije: WAUZZZF4XNA043867

Godina proizvodnje: 2022

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 48296km


5.2 Opća fotodokumentacija vozila






5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu



























5.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

5.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 53 iz liste oštećenih vozila, Audi A4 40TDI S tr Advanced, broj šasije WAUZZZF4XNA043867, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

6. OSOBNI AUTOMOBIL VW TAIGO POD R.B. 46

6.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW Taigo 1.0 TSI Life Plus

Broj šasije: WVGZZZCS1SY062828

Godina proizvodnje: 2025

Boja: siva metalik

Stanje putomjera: 19920km

6.2 Opća fotodokumentacija vozila





6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu



























6.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

6.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 46 iz liste oštećenih vozila, VW Taigo 1.0 TSI Life Plus, broj šasije WVGZZZCS1SY062828, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

7. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI Q3 POD R.B. 61

7.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi Q3 SB 35TDI S tr Sline +

Broj šasije: WAUZZZF36S1055954


Godina proizvodnje: 2025

Boja: tamno siva metalik

Stanje putomjera: 15350km

7.2 Opća fotodokumentacija vozila





7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





























7.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- rubne lajsne blatobrana

7.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 61 iz liste oštećenih vozila, Audi Q3 SB 35TDI S tr Sline +, broj šasije WAUZZZF36S1055954, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas