

Nositelj štete Područna radna jedinica za
održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Sjever
Dionica SS i TK Varaždin
MT 4210601

Šteta broj 25
Konto rada I566-IRN74467

KOMISIJSKI ZAPISNIK

O UTVRĐIVANJU I PROCJENI ŠTETE NA TERET UKUPNIH TROŠKOVA ŠTETA

Dan i sat nastanka štete, te vremenske prilike	30.12.2025. godine u 05:28 sati Vrijeme: vedro, -5 stupnjeva C
Mjesto nastanka štetnog događaja (km i želj. Kolodvor)	ŽCP Blok 3 u km 088+349 Pruga: Zaprešić - Čakovec (R 201)
Naziv oštećenog uništenog ili nestalog sredstva (za osnovna sredstva i reg. broj)	Postavljač s motkom Imovina: 2407635

OPIS DOGAĐAJA (kratak opis načina i uzroka nastanka štetnog događaja):

Dana 30.12.2025. godine u 05:28 sati slomljen je lijevi krak polubranika na ŽCP Blok 3 od strane poznatog korisnika ŽCP-a.
Uređaj na ŽCP-u je u to vrijeme bio u funkciji osiguranja puta vožnje za vlak 991.
Uzrok: nesmotreno djelovanje poznatog korisnika ŽCP-a

OPIS ŠTETE (detaljno u skladu s člankom 50. Točka a) Upute)

Da se kvar otkloni potrebno je:

- demontaža žica kontrole loma i rasvjete vrha motke**
- demontaža uništenog prerezivog segmenta**
- montaža novog prerezivog segmenta**
- spajanje žica kontrole loma i rasvjete vrha motke**
- funkcionalno ispitivanje polubranika**

OPIS ŠTETE (nastavak):

3. ODGOVORAN ZA ŠTETU (puni naslov s adresom OJ HŽ ili treće osobe)

Nguyen Anh Hung, Ulica Hrvatskih branitelja 8

4. POČINITELJ ŠTETE (puni naslov OJ HŽ ili treće osobe)

Biciklista

5. ŠTETU POPRAVLJA (navesti tko će sudjelovati na otklanjanju štete ili tko će kasirati sredstva)

Dionica SS i TK Varaždin

6. PROCIJENJENI IZNOS UKUPNE ŠTETE:

cca: 170,00 eura

Članovi komisije:

1. Dino Lepen
2. Mihael Kusić
3. Kovačić Filip



ODGOVORNA OSOBA

U Varaždinu, dne 19.01.2026. god.

Fizička ili pravna osoba (izvan HŽ) koja je štetu prouzročila i priznaje odgovornost za štetni događaj:

Naziv:

OIB:

Adresa:

Potpis:

(Žig)