

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 10.05.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 09.04.2026. godine na lokaciji predlagatelja osiguranja u Puli pregledao vozila (nakon njihovog pranja u autopraoni) iz liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 15,20,80,14,28,9,79, dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 1

1. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 15

1.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia Selection 2.0TDI DSG

Broj šasije: TMBAJ8NX4SM048196

Godina proizvodnje: 2025

Boja: metalik srebrna

Stanje putomjera: 13570km


1.2 Opća fotodokumentacija vozila





1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu















1.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

1.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 15 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia Selection 2.0TDI DSG, broja šasije TMBAJ8NX4SM048196, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

2. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 20

2.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Selection 2.0TDI DSG

Broj šasije: TMBAJ8NX8SM049674

Godina proizvodnje: 2025

Boja: bijela metalik

Stanje putomjera: 13192km

2.2 Opća fotodokumentacija vozila






2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu

















2.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

2.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 20 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Selection 2.0TDI DSG, broja šasije TMBAJ8NX8SM049674 je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 80

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Essence 2.0TDI

Broj šasije: TMBAG8NX4SM044132

Godina proizvodnje: 2025

Boja: plava metalik

Stanje putomjera: 13292km

3.2 Opća fotodokumentacija vozila



















3.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

3.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 80 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Essence 2.0TDI , broja šasije TMBAG8NX4SM044132 je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

4. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 14

4.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Selection 2.0TDI DSG

Broj šasije: TMBAJ8NX0SM046381



Godina proizvodnje: 2025

Boja: srebrna metalik

Stanje putomjera: 14952km

4.2 Opća fotodokumentacija vozila





4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















4.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

4.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 14 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Selection 2.0TDI DSG, broj šasije TMBAJ8NX0SM046381, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

5. OSOBNİ AUTOMOBİL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 28

5.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Selection 2.0TDI


Broj šasije: TMBAG8NX4SM041392


Godina proizvodnje: 2025

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 10692km

5.2 Opća fotodokumentacija vozila





5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu



















5.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

5.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 28 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Selection 2.0TDI , broj šasije TMBAG8NX4SM041392, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

6. OSOBNİ AUTOMOBİL ŠKODA SCALA POD R.B. 9

6.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Scala FL Selection 1.0 TSI


Broj šasije: TMBER6NWXS3105481

Godina proizvodnje: 2025

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 12173km

6.2 Opća fotodokumentacija vozila





6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















6.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

6.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 9 iz liste oštećenih vozila, Škoda Scala FL Selection 1.0 TSI, broj šasije TMBER6NWX53105481, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

7. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA SCALA POD R.B. 79

7.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Scala FL Selection 1.0 TSI

Broj šasije: TMBER6NW2S3110321


Godina proizvodnje: 2025

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 9730km

7.2 Opća fotodokumentacija vozila





7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















7.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

7.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 79 iz liste oštećenih vozila, Škoda Scala FL Selection 1.0 TSI, broj šasije TMBER6NW2S3110321, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas