

**Studio MONAS d.o.o.**  
**Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula**  
**OIB:79208981577**

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski  
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila  
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

---

TRGOVAČKI SUD U PAZINU  
Dršćevka 1, Pazin  
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 22.05.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,  
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem  
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 23.04.2026. i 25.04.2026. godine na lokaciji predlagatelja osiguranja u Puli pregledao vozila (nakon njihovog pranja u autopraoni) iz liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 44,38,48,62,32,67,54, dajem slijedeći:

**NALAZ I MIŠLJENJE BR. 6**

# **1. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-ROC POD R.B. 44**

## **1.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW T-Roc 1.0 TSI Life Plus

Broj šasije: WVGZZZA18SV113415


Godina proizvodnje: 2025

Boja: svjetlo plava metalik

Stanje putomjera: 14568km

## **1.2 Opća fotodokumentacija vozila**






### **1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**



























## **1.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

## **1.5 Završno mišljenje**

***Pregledom vozila pod rednim brojem 44 iz liste oštećenih vozila, VW T-Roc 1.0 TSI Life Plus, broj šasije WVGZZZA18SV113415, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).***

## **2. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-CROSS POD R.B. 38**

### **2.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW T-Cross 1.0 TSI Life


Broj šasije: WVGZZZC1ZPY105556

Godina proizvodnje: 2023

Boja: bijela

Stanje putomjera: 75877km

### **2.2 Opća fotodokumentacija vozila**





## **2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**























## **2.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

## **2.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 38 iz liste oštećenih vozila, VW T-Cross 1.0 TSI Life, broj šasije WVGZZZC1ZPY105556, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

### **3. OSOBNI AUTOMOBIL VW TAIGO POD R.B. 48**

#### **3.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW Taigo 1.0 TSI Life Plus

Broj šasije: WVGZZZCSXSY062648

Godina proizvodnje: 2025

Boja: srebrna metalik

Stanje putomjera: 12060km

#### **3.2 Opća fotodokumentacija vozila**





### **3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**



































### **3.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

### **3.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 48 iz liste oštećenih vozila, VW Taigo 1.0 TSI Life Plus, broj šasije WVGZZZCSXY062648, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

## **4. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI Q3 POD R.B. 62**

### **4.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: Audi Q3 SB 35 TDI S tr S Line +

Broj šasije: WAUZZZF30S1059692




Godina proizvodnje: 2025

Boja: bijela metalik

Stanje putomjera: 11355km

### **4.2 Opća fotodokumentacija vozila**






#### **4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**























#### **4.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- rubne lajsne blatobrana

#### **4.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 62 iz liste oštećenih vozila, Audi Q3 SB 35 TDI S tr S Line +, broj šasije WAUZZZF30S1059692, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

## **5. TERETNI AUTOMOBIL RENAULT KANGOO POD R.B. 32**

### **5.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: Renault Kangoo III Rapid Advance

Broj šasije: VF1RKF00975076488


Godina proizvodnje: 2025

Boja: bijela

Stanje putomjera: 9502km

### **5.2 Opća fotodokumentacija vozila**






### **5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**




























#### **5.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- naplatci i pripadajući poklopci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

#### **5.5 Završno mišljenje**

*Pregledom vozila pod rednim brojem 32 iz liste oštećenih vozila, Renault Kangoo III Rapid Advance, broj šasije VF1RKF00975076488, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

## **6. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI Q3 POD R.B. 67**

### **6.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: Audi Q3 35 TDI S tr Advanced +


Broj šasije: WAUZZZF35S1060272

Godina proizvodnje: 2025

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 14378km

### **6.2 Opća fotodokumentacija vozila**





### **6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**























#### **6.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- rubne lajsne blatobrana
- krovni nosači

#### **6.5 Završno mišljenje**

***Pregledom vozila pod rednim brojem 67 iz liste oštećenih vozila, Audi Q3 35 TDI S tr Advanced +, broj šasije WAUZZZF35S1060272, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).***

## **7. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI A4 POD R.B. 54**

### **7.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: Audi A4 Avant 30TDI Stronic


Broj šasije: WAUZZZF41KA070791


Godina proizvodnje: 2019

Boja: crna metalik


Stanje putomjera: 173824km

### **7.2 Opća fotodokumentacija vozila**






### **7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**























#### **7.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu**

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači

#### **7.5 Završno mišljenje**

***Pregledom vozila pod rednim brojem 54 iz liste oštećenih vozila, Audi A4 Avant 30TDI Stronic, broj šasije WAUZZZF41KA070791, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).***

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas