

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 18.05.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 14.04.2026. i 16.04.2026. godine na lokaciji predlagatelja osiguranja u Puli pregledao vozila (nakon njihovog pranja u autopraoni) iz liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 59,116,60,76,23,58,39 dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 4

1. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI Q2 POD R.B. 59

1.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi Q2 35 TFSI S tr S line

Broj šasije: WAUZZZGAXNA017998


Godina proizvodnje: 2022

Boja: crvena metalik

Stanje putomjera: 38752km

1.2 Opća fotodokumentacija vozila





1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu






















1.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

1.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 59 iz liste oštećenih vozila, Audi Q2 35 TFSI S tr S line, broj šasije WAUZZZGAXNA017998, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

2. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI Q2 POD R.B. 116

2.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi Q3 35 TDI S tr Advanced +

Broj šasije: WAUZZZF35S1060272


Godina proizvodnje: 2025

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 14377km


2.2 Opća fotodokumentacija vozila





2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















2.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

2.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 116 iz liste oštećenih vozila, Audi Q3 35 TDI S tr Advanced +, broj šasije WAUZZZF35S1060272, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI Q2 POD R.B. 60

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi Q3 35 TDI S tr Advanced +

Broj šasije: WAUZZZF36S1057008



Godina proizvodnje: 2025

Boja: srebrna metalik

Stanje putomjera: 11645km

3.2 Opća fotodokumentacija vozila





3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















3.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

3.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 60 iz liste oštećenih vozila, Audi Q3 35 TDI S tr Advanced +, broj šasije WAUZZZF36S1057008, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

4. OSOBNI AUTOMOBIL NISSAN QASHQAI POD R.B. 76

4.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Nissan Qashqai 1.5 dCi N-Connecta

Broj šasije: SJNFAAJ11U2822013

Godina proizvodnje: 2020

Boja: bijela

Stanje putomjera: 148620km

4.2 Opća fotodokumentacija vozila





4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















4.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- rubne lajsne blatobrana

4.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 76 iz liste oštećenih vozila, Nissan Qashqai 1.5 dCi N-Connecta, broj šasije SJNF AJ11U2822013, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

5. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT LEON POD R.B. 23

5.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Leon 2.0 TDI evo Style

Broj šasije: VSSZZZKL5SR102156


Godina proizvodnje: 2025

Boja: bijela metalik

Stanje putomjera: 7192km

5.2 Opća fotodokumentacija vozila





5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















5.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

5.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 23 iz liste oštećenih vozila, Seat Leon 2.0 TDI evo Style, broj šasije VSSZZZKL5SR102156, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

6. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI Q2 POD R.B. 58

6.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi Q2 30TDI Advanced +

Broj šasije: WAUZZZGA0PA028964



Godina proizvodnje: 2023

Boja: tamno siva metalik

Stanje putomjera: 49867km

6.2 Opća fotodokumentacija vozila





6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















6.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- rubne lajsne blatobrana

6.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 58 iz liste oštećenih vozila, Audi Q2 30TDI Advanced +, broj šasije WAUZZZGA0PA028964, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

7. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-CROSS POD R.B. 39

7.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW T-Cross 1.0 TSI Life

Broj šasije: WVGZZZC1ZPY109667



Godina proizvodnje: 2023

Boja: siva

Stanje putomjera: 82258km

7.2 Opća fotodokumentacija vozila





7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu
























7.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- rubne lajsne blatobrana
- krovni nosači

7.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 39 iz liste oštećenih vozila, VW T-Cross 1.0 TSI Life, broj šasije WVGZZZC1ZPY109667, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas