

**Studio MONAS d.o.o.**  
**Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula**  
**OIB:79208981577**

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski  
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila  
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

---

TRGOVAČKI SUD U PAZINU  
Dršćevka 1, Pazin  
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 19.06.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,  
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem  
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 30.04.2026. godine zaprimio od strane suda fotografije evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilima sa liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 108,109,110,111,112,113,115, dajem slijedeći:

**NALAZ I MIŠLJENJE BR. 13**

# **1. OSOBNI AUTOMOBIL VW T-ROC POD R.B. 108**

## **1.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW T-Roc TSI Design  
Broj šasije: WVGZZA1ZJV067649

## **1.2 Opća fotodokumentacija vozila**



### **1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**







#### **1.4 Završno mišljenje**

*Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 108 iz liste oštećenih vozila, VW T-Roc TSI Design, broja šasije WVGZZZA1ZJV067649, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

## **2. OSOBNI AUTOMOBIL VW PASSAT VARIANT POD R.B. 109**

### **2.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Business

Broj šasije: WVVZZZ3CZNE072947

### **2.2 Opća fotodokumentacija vozila**



### **2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**

















## **2.4 Završno mišljenje**

***Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 109 iz liste oštećenih vozila, VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Business, broja šasije WVWZZZ3CZNE072947, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).***

### **3. OSOBNI AUTOMOBIL VW MULTIVAN POD R.B. 110**

#### **3.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW Multivan Style 1.4 TSI eHybrid DSG  
Broj šasije: WV2ZZZST0PH014034

#### **3.2 Opća fotodokumentacija vozila**



### **3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**







### **3.4 Završno mišljenje**

*Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 110 iz liste oštećenih vozila, VW Multivan Style 1.4 TSI eHybrid DSG, broja šasije WV2ZZZST0PH014034, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

## **4. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 111**

### **4.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: Škoda Octavia FL Essence 2.0 TDI  
Broj šasije: TMBAG8NX9SM049701

### **4.2 Opća fotodokumentacija vozila**



#### **4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**









#### **4.4 Završno mišljenje**

***Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 111 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia FL Essence 2.0 TDI, broja šasije TMBAG8NX9SM049701, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).***

## **5. OSOBNI AUTOMOBIL VW ID.3 POD R.B. 112**

### **5.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW ID.3 Pro Life Plus

Broj šasije: WVVZZZE18TP019264

### **5.2 Opća fotodokumentacija vozila**



### **5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**













#### **5.4 Završno mišljenje**

*Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 112 iz liste oštećenih vozila, VW ID.3 Pro Life Plus, broja šasije WVWZZZE18TP019264, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

## **6. OSOBNI AUTOMOBIL VW TAIGO POD R.B. 113**

### **6.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW Taigo 1.0 TSI Life

Broj šasije: WVGZZZCSZNY003062

### **6.2 Opća fotodokumentacija vozila**



### **6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**





#### **6.4 Završno mišljenje**

*Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 113 iz liste oštećenih vozila, VW Taigo 1.0 TSI Life, broja šasije WVGZZZCSZNY003062, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

## **7. OSOBNI AUTOMOBIL VW TAIGO POD R.B. 115**

### **7.1 Tehnički podaci**

Marka, model i tip: VW Taigo 1.0 TSI Life Plus

Broj šasije: WVGZZZCS3SY058554

### **7.2 Opća fotodokumentacija vozila**



### **7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu**





#### **7.4 Završno mišljenje**

*Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 115 iz liste oštećenih vozila, VW Taigo 1.0 TSI Life Plus, broja šasije WVGZZZCS3SY058554, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).*

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas