

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 17.06.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 30.04.2026. godine zaprimio od strane suda fotografije evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilima sa liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 63,81,82,89,92,106,107, dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 12

1. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI A5 POD R.B. 63

1.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi A5 Limousine 35TFSI S tronic
Broj šasije: WAUZZZFU7SN025170

1.2 Opća fotodokumentacija vozila



1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









1.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 63 iz liste oštećenih vozila, Audi A5 Limousine 35TFSI S tronic, broja šasije WAUZZZFU7SN025170, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

2. OSOBNİ AUTOMOBİL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 81

2.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia Combi Style 1.6 TDI
Broj šasije: TMBJG7NE7K0196356

2.2 Opća fotodokumentacija vozila



2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









2.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 81 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia Combi Style 1.6 TDI, broja šasije TMBJG7NE7K0196356, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI A4 AVANT POD R.B. 82

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi A4 Avant TDI 2.0

Broj šasije: WAUZZZF43NA036565

3.2 Opća fotodokumentacija vozila



3.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu















3.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 82 iz liste oštećenih vozila, Audi A4 Avant TDI 2.0, broja šasije WAUZZZF43NA036565, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

4. OSOBNI AUTOMOBIL AUDI A6 POD R.B. 89

4.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Audi A6 40 TDI S tronic Dynamic
Broj šasije: WAUZZZF27KN088851

4.2 Opća fotodokumentacija vozila



4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









4.4 Završno mišljenje


Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 89 iz liste oštećenih vozila, Audi A6 40 TDI S tronic Dynamic, broja šasije WAUZZZF27KN088851, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

5. OSOBNI AUTOMOBIL VW TIGUAN POD R.B. 92

5.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW Tiguan NF 2.0 TDI DSG R-Line
Broj šasije: WVGZZZCT2RW034082

5.2 Opća fotodokumentacija vozila



5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu







5.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 92 iz liste oštećenih vozila, VW Tiguan NF 2.0 TDI DSG R-Line, broja šasije WVGZZZCT2RW034082, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).


6. OSOBNI AUTOMOBIL VW ARTEON POD R.B. 106

6.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: VW Arteon 2.0 TDI DSG R-Line

Broj šasije: WVVZZZ3HZPE008499

6.2 Opća fotodokumentacija vozila



6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu









6.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 106 iz liste oštećenih vozila, VW Arteon 2.0 TDI DSG R-Line, broja šasije WVWZZZ3HZPE008499, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

7. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA OCTAVIA POD R.B. 107

7.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Octavia RS 2.0 TSI DSG

Broj šasije: TMBAU8NX1RY184585


7.2 Opća fotodokumentacija vozila



7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu







7.4 Završno mišljenje

Pregledom dostavljenih fotografija evidentiranih oštećenja od strane predlagatelja osiguranja na vozilu pod rednim brojem 107 iz liste oštećenih vozila, Škoda Octavia RS 2.0 TSI DSG, broja šasije TMBAU8NX1RY184585, je utvrđena kontaminacija vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas