

Studio MONAS d.o.o.
Pješčana uvala 3 ogranak 12, 52100 Pula
OIB:79208981577

Osoba ovlaštena za vještačenje: SAŠA MONAS dipl.ing.stroj. / stalni sudski
vještak za područja cestovnog prometa, i procjene vrijednosti motornih vozila
e-mail: sasa.monas1@gmail.com mob. 098/1638325

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1, Pazin
OIB: 46543732715

Posl. broj: R1-63/2026

Sudac: ADRIANA LABINJAN SKOK

Pula, 13.05.2026.

Predlagatelj osiguranja: PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Zagreb,
OIB:67492500921

Protustranke:

- 1.NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. Zagreb, OIB:14639172017
- 2.CBE d.o.o. Podružnica Adria –glavna podružnica sa sjedištem
u Rijeci, OIB:23103430337
- 3.ANIČIĆ MONT j.d.o.o. Pula, OIB:61887992997

Vašim Rješenjem određeno je osiguranje dokaza te se određuje izvođenje dokaza uviđajem i vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Bandiću, Buzet, Goričica 4, OIB: 66817810421, i po stalnom sudskom vještaku prometne struke Saši Monasu, zaposleniku trgovačkog društva Studio MONAS d.o.o., Valbandon, Ulica Dragonja 58, OIB: 79208981577, radi utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila odnosno eventualne štete na vozilima u voznom parku predlagatelja osiguranja te radi utvrđenja je li stanje vozila u vezi sa građevinskim radovima na gradilištu u vlasništvu prvog protivnika osiguranja.

Nakon što sam prisustvovao uviđaju sa sudom, strankama u postupku i vještakom građevinske struke dana 08.04.2026.godine na licu mjesta u Puli, Industrijska 2b, i nakon čega sam izradio uvodni nalaz i mišljenje oko utvrđenja i dokumentiranja stanja vozila kod predlagatelja osiguranja, te nakon što sam dana 09.04.2026. i 10.04.2026. godine na lokaciji predlagatelja osiguranja u Puli pregledao vozila (nakon njihovog pranja u autopraoni) iz liste oštećenih vozila pod rednim brojevima (R.B.): 77,8,36,73,70,34,68 dajem slijedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE BR. 2

1. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA SUPERB POD R.B. 77

1.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Superb Combi Scout 2.0 TDI 4x4 DSG

Broj šasije: TMBLR9NP3R7017893



Godina proizvodnje: 2023

Boja: svjetlo narančasta metalik


Stanje putomjera: 98222km

1.2 Opća fotodokumentacija vozila





1.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















1.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

1.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 77 iz liste oštećenih vozila, Škoda Superb Combi Scout 2.0 TDI 4x4 DSG, broj šasije TMBLR9NP3R7017893, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

2. OSOBNI AUTOMOBIL ŠKODA SCALA POD R.B. 8

2.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Škoda Scala FL Selection 1.0 TSI


Broj šasije: TMBER6NW5S3109566

Godina proizvodnje: 2025

Boja: srebrna metalik

Stanje putomjera: 9149km

2.2 Opća fotodokumentacija vozila





Provjeren rabljena vozilo

ŠKODA SCALA FL Selection
1.0 TSI

Motor: Benzin
117 ps
Maksimalni napon: 177 km/h
Prethodni posjednik: 1

Opis: 4.10.2022.
Starije km: 85.000 km
Oprema: 160

EXKLUSIV

ŠKODA SCALA FL Selection
1.0 TSI

Opis: 4.10.2022.
Starije km: 85.000 km
Oprema: 160


€ 19.900

2.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















2.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila

2.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 8 iz liste oštećenih vozila, Škoda Scala FL Selection 1.0 TSI, broj šasije TMBER6NW5S3109566, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K3 (teška kontaminacija).

3. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT ARONA POD R.B. 36

3.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Arona 1.0TSI Style



Broj šasije: VSSZZZKJ6RR159720

Godina proizvodnje: 2024

Boja: crna metalik

Stanje putomjera: 23821km

3.2 Opća fotodokumentacija vozila























3.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

3.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 36 iz liste oštećenih vozila, Seat Arona 1.0TSI Style, broj šasije VSSZZZKJ6RR159720, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

4. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT ARONA POD R.B. 73

4.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Arona 1.0TSI DSG FR

Broj šasije: VSSZZZKJ5RR185693

Godina proizvodnje: 2024

Boja: tamno siva metalik

Stanje putomjera: 46794km

4.2 Opća fotodokumentacija vozila





4.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu























4.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

4.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 73 iz liste oštećenih vozila, Seat Arona 1.0TSI DSG FR, broj šasije VSSZZZKJ5RR185693, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

5. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT ARONA POD R.B. 70

5.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Arona 1.0TSI Style

Broj šasije: VSSZZZKJ2RR159200

Godina proizvodnje: 2024

Boja: plava metalik

Stanje putomjera: 26377km

5.2 Opća fotodokumentacija vozila





5.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu






















5.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

5.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 70 iz liste oštećenih vozila, Seat Arona 1.0TSI Style, broj šasije VSSZZZKJ2RR159200, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

6. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT ARONA POD R.B. 34

6.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Arona 1.0TSI FR

Broj šasije: VSSZZZKJ1SR583229

Godina proizvodnje: 2025

Boja: tamno siva metalik

Stanje putomjera: 14072km

6.2 Opća fotodokumentacija vozila







6.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















6.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- ukrasne lajsne oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

6.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 34 iz liste oštećenih vozila, Seat Arona 1.0TSI FR, broj šasije VSSZZZKJ1SR583229, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

7. OSOBNI AUTOMOBIL SEAT ARONA POD R.B. 68

7.1 Tehnički podaci

Marka, model i tip: Seat Arona 1.6 TDI

Broj šasije: VSSZZKJZKR119336

Godina proizvodnje: 2019

Boja: plava


Stanje putomjera: 125604km

7.2 Opća fotodokumentacija vozila





7.3 Fotodokumentacija kontaminiranih površina bijelom bojom na vozilu





















7.4 Kontaminirani dijelovi na vozilu

Tijekom detaljnog pregleda predmetnog vozila utvrđena je kontaminacija česticama bijele boje na slijedećim vanjskim površinama vozila:

- sve lakirane površine
- sve staklene površine
- oba prednja i oba stražnja svjetla
- prednji i stražnji branici sa pripadajućim plastičnim rešetkama i lajsnama
- prednja maska
- svi plastični elementi i obloge
- gumene brtve oko stakla
- vanjski retrovizori
- antena na krovu
- brisači vjetrobranskog stakla
- brisač stražnjeg stakla
- alumijski naplatci
- vanjske ručice svih vrata
- amblem vozila
- krovni nosači
- rubne lajsne blatobrana

7.5 Završno mišljenje

Pregledom vozila pod rednim brojem 68 iz liste oštećenih vozila, Seat Arona 1.6 TDI, broj šasije VSSZZKJZKR119336, je utvrđena sveobuhvatna kontaminacija kompletne vanjske površine vozila raspršenim česticama bijele boje, gdje su kontaminirane površine hrapave na dodir. Prema definiranoj klasifikaciji kontaminiranosti dijelova vozila česticama bijele boje, predmetno vozilo bi spadalo u kategoriju K2 (srednja kontaminacija).

Izradio: Stalni sudski vještak Saša Monas