

Stanje vozila

Naziv dijela	Opis	Naziv dijela	Opis
prednji blatobran	popraviti		

Stanje brojača kilometara na prethodnim TP

27.07.2023.	323996 km	27.07.2018.	277288 km
29.07.2022.	317374 km	26.07.2017.	267205 km
29.07.2021.	307490 km	06.08.2016.	250404 km
23.07.2020.	294812 km	28.07.2015.	236834 km
26.07.2019.	286502 km	31.07.2014.	224372 km

Napomene:

Procjena vrijednosti vozila obavlja se sukladno uputama „Procjena vozila u STP“ te ne uključuje rastavljanje vozila i uklanjanje dijelova s njega.


Osnovna procjena ne uključuje pregled stanja vozila te njegov utjecaj na vrijednost vozila. Također ne uključuje EKO test i ispis stanja putomjera, stoga nije moguće utvrditi rad i stanje motora, rad ispušnog sustava i stvarno stanje prijeđenih kilometara te njihov utjecaj na vrijednost vozila.

Napredna procjena ne uključuje obavljanje EKO testa i ispis stanja putomjera, stoga nije moguće utvrditi rad i stanje motora, rad ispušnog sustava i stvarno stanje prijeđenih kilometara te njihov utjecaj na procijenjenu vrijednost vozila.

Sve vrste procjena vrijednosti vozila ne potvrđuju apsolutno stanje vozila u cjelini. Sukladno tome, Centar za vozila Hrvatske d.d. nije odgovoran za eventualnu štetu nastalu primjenom procijenjene vrijednosti vozila.

Vlasnik je odgovoran za točnost podataka koje je pružio te koji se ne mogu provjeriti prilikom procedure procjene vrijednosti.

Podatke s ove Potvrde o PV odmah provjeriti, naknadne reklamacije se neće uvažiti.

STP	Vozilo procijenio	Potpis	Datum	Mjesto procjene
H-101 CVH STP "DRENOVCI"	Malnar Ivica (0161)		10.09.2024	Vladimira Nazora 127, 32257 DRENOVCI