



JOZO ŠITUM, dipl. ing.

Stalni sudski vještak za cestovni promet i vozila
Ovlašteni inženjer cestovnog prometa
Revizor cestovne sigurnosti

A: Dinka Šimunovića 14, 21 000 Split, Hrvatska

M: 098/292-525

E: jsitum@inet.hr

OIB: 94157473643

IBAN: HR02 2340009 3110713951

Broj: 220/06/21

U Splitu, 27. srpnja 2021.

NARUČITELJ:

LOVRINČEVIĆ D.O.O.


Put Tršćenice 13

Split

OIB: 03553904313

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA
osobni automobil Opel reg. oznake DA902DV

NALAZ I MIŠLJENJE



Dana 27. srpnja 2021. godine, izvršio sam pregled osobnog automobila Opel zbog procjene vrijednosti.

Nakon pregleda vozila i analize drugih prikupljenih podataka, dostavljam vam pismeni nalaz i mišljenje.

1. NALAZ

1.1. PODATCI O VLASNIKU VOZILA

IME/NAZIV	-	ERSTE & STEIERMERKISCHE LEASING PJ DARUVAR
ADRESA	-	Josipa Jelačića 1, Daruvar
OIB	-	46550671661

1.2. PODATCI O KORISNIKU VOZILA

IME/NAZIV	-	LOVRINČEVIĆ D.O.O.
ADRESA	-	Put Tršćenice 13, Split
OIB	-	OIB: 03553904313

1.3. TEHNIČKI PODATCI VOZILA

MARKA	-	OPEL
TIP I MODEL	-	Corsa 1.4 Enjoy
REG. OZNAKA	-	DA902DV
KATEGORIJA VOZILA	-	M1
OBLIK KAROSERIJE	-	ZATVORENI
BROJ ŠASIJE	-	W0L0XEP68F4215005
SNAGA MOTORA (kW)	-	66
ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	-	1398
VRSTA GORIVA ILI IZVORA SNAGE	-	Benzin
EKOLOŠKA KATEGORIJA VOZILA	-	Euro 6
MASA PRAZNOG VOZILA (kg)	-	1630
BOJA	-	Smeđa s efektom
U PROMETU OD	-	21. svibnja 2015.
PROMETNA DOZVOLA VRIJEDI DO	-	21. svibnja 2015.
BROJ PRIJEĐENIH KM	-	150885

1.4. TEHNIČKO STANJE VOZILA I OŠTEĆENJA

Izvršen je vizualni stručni pregled općeg tehničkog stanja vozila, dijelova motora, vanjskih dijelova nadgradnje automobila, upravljačkih sklopova na vozilu, električnih uređaja, podvozja i sustava za prijenos snage, gdje je utvrđeno lošije tehničko stanje i očuvanost automobila.


Vozilo je registrirano i tehnički ispravno. Na vozilu postoje manja mehanička oštećenja prednjih desnih vrata i poklopca motora na kojima je potrebno izvesti limarske i lakirerske radove.

Vozilo se nalazi u eksploataciji kao zamjensko vozilo u poslovima održavanja i servisiranja automobila tvrtke *Lovrinčević d.o.o.* iz Splita.

Opisano tehničko stanje automobila je prikazano na sljedećim slikama, od 1. do 7.

Slike 1. do 7.: Prikaz općeg stanja automobila





1.5. VRIJEDNOST VOZILA

Prilikom procjene vrijednosti vozila u obzir se uzimaju slijedeći elementi: novo nabavna vrijednost vozila, starost vozila, datum prve registracije, trošak popravka oštećenih dijelova vozila, opće stanje vozila, način eksploatacije, ponuda odnosno potražnja na tržištu automobila i broj prijeđenih kilometara.

Cijena novog automobila prema podacima *Centra za vozila Hrvatske*, online kataloga tehničkih karakteristika, cijena i vrijednosti novih i rabljenih vozila prodavanih u Republici Hrvatskoj (www.iomologija.hr) na dan procjene s PDV-om iznosi.....**90.156,71 kn.**

Obračun rabljenosti (amortizacije) i vrijednosti vozila je određen prema metodologiji obračuna vrijednosti za vozila s benzinskim motorom radnog obujma motora od 1000 do 1600 ccm, a prikazan je u tablici 1.

Tablica 1. Obračun rabljenosti i vrijednosti vozila

Cijena novog vozila		90.156,71 kn	
RABLJENOST	Rabljenost na starost vozila (6 godina i 2 mjeseca)	65,00 %	
	Prijeđeni kilometri (58385 km više)	10,00 %	
	Ponuda i potražnja na tržištu	3,50 %	
	Zastarjelost tipa	0,00 %	
	Opće stanje vozila	4,00 %	
	Način eksploatacije	7,00 %	
	Dodatna oprema	0,00 %	
	Prethodne štete i popravci	0,00 %	
	Investicijsko ulaganje	0,00 %	
	Rabljenost ukupno	89,50 %	80.690,26 kn
Vrijednost vozila s PDV-om		10,50 %	9.466,45 kn

2. MIŠLJENJE

	VOZILO		IZNOS KN
1.	Vrijednost vozila Opel Corsa		7.573,16
		PDV 25%	1.893,29
VRIJEDNOST VOZILA - SVEUKUPNO KUNA			9.466,45

Vrijednost ovog osobnog automobila Opel na dan procjene s PDV-om je**9.466,45 kn.**

