



Željko Nahod, dipl. ing. prometa
HR – Karlovac 47000
Naselje Gaza 9

t: 047 648 225
m: 098 462 944
e: zeljko.nahod@gmail.com

Naručitelj:
CORNİ J.D.O.O. u stečaju
Palešnik 146a
43284 Palešnik
OIB: 83128984419

Oznaka predmeta: 20221001-FENDT-CORNI_PLAVETIĆ_ODVJ
Vaš broj:

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA

NALAZ I MIŠLJENJE

Karlovac, 01.10.2022.

Na temelju Vašeg zahtjeva za procjenom vrijednosti vozila, a nakon pregleda vozila i analize dostupnih podataka, dostavljam Vam pismeni nalaz i mišljenje.

1. NALAZ

1.1 OPĆI PODACI

Kategorija vozila: T - TRAKTOR

Marka vozila: FENDT

Tip vozila: FWA 385 S

Model vozila: FAVORIT 615 LSA

Broj šasije: 385210028

Oblik karoserije: S KABINOM

Namjena: -

U prometu od: 1989

Datum prve registracije u RH: 02.06.2005.

Najveća dopuštena masa [kg]: -

Masa praznog vozila [kg]: 6540

Zapremina motora [cm³]: 6191

Snaga motora [kW]: 132

Vrsta goriva ili izvora snage: DIESEL

Broj sjedećih mjesta: 1

Broj stajaćih mjesta: -

Boja vozila: ZELENA

Broj osovina: 2

Broj pogonskih osovina: 2

Ekološka kategorija vozila: -

Dimenzije pneumatika: 1. OS. 480/70R28, 2. OS. 20.8R38

Dodatne dimenzije pneumatika: -

Vrsta mjenjača: ručni

Broj radnih sati: 10.202

Registarska oznaka: -

Broj prometne dozvole: 13858715

Datum i mjesto izdavanja: 30.08.2019., STP H108 GAREŠNICA

Prometna dozvola vrijedi do: 04.09.2021.

Ime i prezime / naziv vlasnika vozila: CORNI J.D.O.O.

Adresa: PALEŠNIK 146 A, PALEŠNIK

OIB: 83128984419

2. PREGLED VOZILA I UOČENA ZAPAŽANJA

Datum i vrijeme pregleda: 01.10.2022., 11.30h

Mjesto pregleda: PALEŠNIK

Vremenski uvjeti: povoljni (dobra vidljivost)

Probna vožnja: DA

2.1 VANJŠTINA VOZILA

Vanjština vozila pregledana vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Vidljivi tragovi korištenja na vozilu – u skladu sa starosti vozila.

Oba stražnja blatobrana – manje oštećenje na stražnjoj strani.

Krov kabine – prednji lijevi ugao – manje oštećenje, površinska korozija.

Prednji desni blatobran – oštećen.

Vidljiva površinska korozija na više mjesta.

2.2 UNUTRAŠNJOST VOZILA

Unutrašnjost vozila pregledana vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Unutrašnjost kabine je prljava s pojedinim istrošenim dijelovima.

Tapecirung oštećen.

2.3 MOTOR I PROSTOR OKO MOTORA

Motor i prostor oko motora pregledan vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Prostor oko motora je prašnjav.

Glava motora – manja zauljenost na brtvi.

Razvod hidraulike – manja zauljenost.

Motor je pokrenut lakoćom.

Uočen nepravilan rad motora.

2.4 PNEUMATICI

Pneumatici pregledani vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Prednji pneumatici

Marka: Taurus Point 70

Dimenzija: 480/70R28

Stražnji pneumatici

Marka: Barum TZR 2

Dimenzija: 20.8R38

Dubina gaznog sloja svih pneumatika iznad tvorničke granice istrošenosti.

2.5 INSTRUMENT PLOČA

Ne pokazuje neispravnost sustava.

2.6 KLJUČEVI VOZILA

1 kom


2.7 SERVISNA DOKUMENTACIJA



Ne


2.8 OČUVANOST VOZILA

Prosječno

2.9 FOTOGRAFIJE







3. MIŠLJENJE

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA

Pri utvrđivanju vrijednosti vozila u obzir su uzeti slijedeći elementi:

- novo nabavna vrijednost vozila
- starost vozila i tehnička eksploatacija
- opće stanje vozila
- način eksploatacije
- investicijska ulaganja
- ponuda i potražnja
- usporedne vrijednosti vozila takvog tipa i karakteristika ponuđenih na tržištu

3.1 Novo nabavna vrijednost vozila [NV_v] prema katalogu Centra za vozila Hrvatske tog vozila odnosno njegovog "nasljednika" istih ili sličnih značajki i tehničkih karakteristika iznosi sa PDV-om:

1.065.301,50 kn

Ispravak vrijednosti:

Zastarjelost tipa vozila	0 %
Dodatna oprema vozila	+ 0,00kn

3.2 Vrijednost vozila [$V_v\%$] u odnosu na novo nabavnu vrijednost, a prema godinama starosti i tehničkoj eksploataciji, općem stanju vozila, načinu eksploatacije, investicijskom ulaganju, ponudi i potražnji iznosi:

10%

3.3 Vrijednost vozila [V_v] iznosi:

$$V_v = NV_v \times V_v\%$$

Vrijednost predmetnog vozila na dan procjene iznosi sa PDV-om:

106.530,15 kn

4. OSTALO

Provjera vlasničke dokumentacije nije bila predmet ovog nalaza i mišljenja.

Broj prijeđenih kilometara uzet je pod pretpostavkom ispravnog stanja brojača kilometara u vozilu.

STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA CESTOVNI
PROMET, PROMETNE NESREĆE I
PROCJENE VOZILA

Željko Nahod, dipl. ing.

